R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 2 din 03.02.2025

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 179 din 05.03.2024,

Și a aprobării din data de 03.02.2025 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani,

A sesizării transmisă Instituției Prefectului – Județul Botoșani prin adresa nr.172/21.01.2025 de către primăria comunei Dimăcheni și în urma executării în teren a evaluării situației podului localizat în localitatea Mateieni, comuna Dimăcheni, pe DC 69 A, peste râul Jijia, de către comisia constituită prin **Ordinul al Prefectului Județul Botoșani nr. 37/29.01.2025**,

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Botoșani,
întrunit în ședință extraordinară, în data de 03.02.2025
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani aprobă Procesul – verbal nr. 463/29.01.2025, întocmit de comisia de evaluare constituită prin Ordinul Prefectului Județului Botoșani nr. **37/29.01.2025**, ca urmare a constatării în teren a stării

tehnice și funcționale a podului localizat în comuna Dimăcheni, pe DC 69 A, peste râul Jijia, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se interzice utilizarea podului de către autovehicule.

Art. 3. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dimăcheni va asigura cu respectarea legislației din domeniu, cel puțin, o rută alternativă pentru siguranța circulației cetățenilor din satul Mateieni, dimensionată pentru traficul greu.

Art. 4. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dimăcheni va informa de îndată Secretariatul Tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, la adresa de e-mail sthp@isubotosani.ro, măsurile întreprinse în vederea rezolvării situației.

Art. 5. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre prin intermediul poştei electronice, după aprobare, către Departamentul pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Unității Administrativ Teritoriale Dimăcheni, precum și altor instituții interesate.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. BOTOŞANI

PREFECT

NECHIFOR Dan

VICEPREŞEDINŢII C.J.S.U. BOTOŞANI:

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

Valeriu **IEŢIME**

INSPECTOR ŞEF
I.S.U.J. BOTOŞANI
Colonel

Dan-Decebal **MURARU**

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Botosani

Nr. 463 din 29.01.2025

PROCES VERBAL

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 37 din 29.01.2025 formată din:

-Inspectoratul Judeţean în Construcţii Botoşani
- Direcția Județeană Drumuri si Poduri Botoşani
-Consiliul Judetean Botosani
-Sistemul de Gospodarie a Apelor Botosani
- I.J.S.U. Nicolae Iorga - Județul Botoşani
- Instituția Prefectului -Județ Botoşani

Ne-am deplasat astăzi, 29.01.2025, în comuna Dimacheni, județul Botosani, în prezența domnului primar Moruz Marinel, din partea Primăriei comuna Dimacheni, unde am constatat urmatoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundaţie	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanţi	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiectiv afectat și tip de material) (lei)
	Denumire	U.M	Cantitate	Deţinător (persoană fizică/juridică)	Localizare (adresă,zonă,poziție km,alte repere)	Inundat/ Avariat / Distrus					Denumire (descriere mod afectare)	material	UM	Cant	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pod	nr	1	Primaria Dimacheni	DC 69A peste raul Jijia	Avariat 90%	-	-	-	r. Jijia	infrastructura distrusa Suprastructura distrusa				

Nota : 1. Obiectivul inventariat in procesul verbal nu beneficiaza de finantare prin PNDL sau prin alte programe de finantare.

2. Structura de rezistenta a podului este realizata din material lemnos, are o vechime de circa 60 de ani, iar din observatiile vizuale si analiza expertizei tehnice intocmite de expertul tehnic Comisu Gine. Cristian rezulta ca punerea in siguranta se va face prin demolarea lui si executia altuia dimensionat conform actelor normative in vigoare.

1

3. Din analiza planselor fotografice din expertiza si verificarile vizuale efectuate de comisia stabilita prin Ordinul Prefectului nr.37 din 29.01.2025 se impune masura interzicerii utilizarii podului de autovehicule si asigurarea unei rute alternative de catre UAT pentru asigurarea circulatiei cetatenilor din satul Mateieni, dimensionat pentru traficul greu.

Prezentul proces verbal conține 2 file și s-a încheiat în 7 (sapte) exemplare cîte unul pentru fiecare parte semnatară.

Membrii comisiei:

-Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani	-ing. Vasile-Cristian Achitei
- Direcția Județeană Drumuri și Poduri Botoșani	-ing. Gabriel Ananii
-Consiliul Judetean Botosani	-ing. Bogdan Constantin Alupoaie
-Sistemul de Gospodarie a Apelor Botosani	-ing. Ioana Vaculisteanu
- I.J.S.U. Nicolae Iorga - Județul Botoșani	-lt. Col. Dr. Ing. Mihai Cercel
- Instituția Prefectului -Județ Botoșani	- cons. Carmen Hrab

Președinte C.L.S.U. Comuna Dimăcheni

Moruz Marinel