R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 18 din 09.10.2025

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 86 din 21.02.2025,

Având în vedere:

- Ordinul Inspectorului General nr. 67585/30.09.2025 în care sunt invocate recomandările Curții de Conturi, consemnate în Raportul de audit al performanței, elaborate ca urmare a misiunii de audit executată la Ministerul Afacerilor Interne cu tema *„Adăposturile pentru protecția civilă – suficiența și funcționalitatea lor”,*

- Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 12 din 20.08.2024 privind aprobarea Planului de măsuri privind aducerea / menținerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă și completarea fondului de adăpostire de către unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de la nivelul județului Botoșani,

În urma prezentării Analizei sistemului de adăpostire a populației în situații de protecție civilă la nivelul județului Botoșani numărul 1.612.995/08.10.2025,

Și având în vedere Ordinul Prefectului nr. 456/08.10.2025 privind constituirea Grupului de lucru județean stabilit în vederea evaluării stării tehnice a adăposturilor de protecție civilă la nivelul județului și stabilirea fondurilor necesare reabilitării acestora,

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 09.10.2025

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani şi preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale municipiilor Botoşani, Dorohoi, oraşului Ştefăneşti şi comunei Vlădeni iau act de Analiza sistemului de adăpostire a populaţiei în situaţii de protecţie civilă la nivelul judeţului Botoşani numărul 1.612.995/08.10.2025, *anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,* în vederea dispunerii măsurilor specifice conform competenţelor.

Art. 2. (1) Componenţa Grupului de lucru la nivel judeţean este constituită cu personal desemnat din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniu prin Ordinul Prefectului nr. 456/08.10.2025, *anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.*

(2) Activitatea Grupului de lucru se va efectua în baza Planificării pentru verificarea punctelor de comandă şi a adăposturilor de protecţie civilă de la nivelul judeţului Botoşani, conform anexei nr. 7 la Analiza sistemului de adăpostire a populaţiei în situaţii de protecţie civilă la nivelul judeţului Botoşani menţionată la art. 1.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după aprobare, către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale municipiilor Botoşani, Dorohoi, oraşului Ştefăneşti şi comunei Vlădeni, precum şi altor instituţii interesate.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. BOTOŞANI

PREFECT

CURELARIU Raluca - Ştefania

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

NESECRET
Nr. 1612995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

APROB
PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Prefect
CURELARIU Raluca - Ștefania

AVIZAT
VICEPREȘEDINȚII COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Președintele Consiliului Județean Botoșani
IFTIME Valeriu

Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al Județului Botoșani
Colonel
MURARU Dan - Decebal

ANALIZA SISTEMULUI DE ADĂPOSTIRE A POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE PROTECȚIE CIVILĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI

I. RESPONSABILITĂȚI INSTITUȚIONALE

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) *din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, pentru protecția populației și a bunurilor din patrimoniul cultural național **de efectele atacurilor din aer** se realizează sistemul național de adăpostire, care cuprinde: **adăposturi pentru puncte comandă destinate Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, adăposturi publice de protecție civilă aflate în administrarea consiliilor locale și fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici și proprietarii de imobile.**

Mun. Botoșani, str. Uzinei, nr. 3, județul Botoșani
Tel.: 0231/508.014, 0231/508.015; Fax: 0231/504.986, 0231/514.687
E-mail: dispecerat@isubotosani.ro; centrul_operațional@isubotosani.ro

Potrivit art. 45 alin. (2) din *Legea nr. 481/2004*, autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, operatorii economici şi proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă.

Potrivit prevederilor *Hotărârii nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă,* pentru îndeplinirea misiunilor specifice, atât pe timp de pace cât şi pe timp de criză sau război, **protecţia civilă trebuie să-şi realizeze o infrastructură capabilă să asigure prevenirea şi protecţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, populaţiei, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu, ca şi suportul organizării, pregătirii, desfăşurării şi conducerii acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor şi/sau acţiunilor militare.**

Realizarea infrastructurii protecţiei civile **este responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum și a personalului de conducere a instituţiilor publice şi agenţilor economici.**

Conform prevederilor*Hotărârii nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă,* o componentă importantă a infrastructurii protecţiei civile, o constituie **sistemul de adăpostire necesar protejării populaţiei în cazul producerii unor dezastre tehnologice la sursele de risc nuclear şi chimic sau în caz de conflict armat, compus din construcţii permanente, adăposturi de protecţie civilă pentru conducere (puncte de comandă) şi pentru populaţie şi salariaţi, adăposturi în subsoluri fără instalaţii speciale, spaţii şi subsoluri neamenajate, tuneluri tehnologice, peşteri, staţii de metrou, tranşee şi şanţuri adăpost acoperite sau neacoperite, adăposturi individuale la locul de muncă sau în locuinţe proprietate personală (în apropierea acesteia), în caz de contaminare**.

Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de comandă se aprobă prin hotărâre a Guvernului - *HGR nr. 862/2016***.** (art.45, alin. (4) din *Legea nr. 481/2004*).

În timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea normelor tehnice, **cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale** din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste (art.45, alin. (6) din *Legea nr. 481/2004*).

Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de urgenţă profesioniste; deţinătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare (art.45, alin. (7) din *Legea nr. 481/2004*).

Proiectarea și execuția adăposturilor de protecție civilă se realizează potrivit ***Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă în cadrul construcțiilor noi, aprobate prin Decizia primului - ministru nr.177/1999.***

În conformitate cu prevederile art. 80 din *Legea nr. 481/2004*, **semnul distinctiv naţional** pentru identificarea personalului şi **marcarea** mijloacelor tehnice, **a adăposturilor şi a altor bunuri de protecţie civilă**, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului[1], ţinându-se seama de prevederile reglementărilor internaţionale.

Potrivit prevederile ***HCSAT nr. 107/2015*** privind *Concepţia naţională de protecţie prin evacuare şi adăpostire a personalului autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,*

[1] *H.G. nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005.*

instituțiilor publice, operatorilor economici și a populației, în situații de conflict armat, **protecția prin adăpostire** a personalului autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și a populației în situații de conflict armat **se realizează astfel:**

- **În faza I se utilizează fondul de adăpostire realizat în timp de pace, precum și adăposturile naturale oferite de teren.** Astfel, la nivelul județului Botoșani există un număr de **71 adăposturi de protecție civilă** cu o capacitate de **6992** persoane, respectiv **4 puncte de comandă** cu o capacitate de **300** persoane. Totodată, precizăm faptul că în conformitate cu prevederilor art. 45, al. 3, din *Legea nr. 481/2004*, la nivelul județului Botoșani *nu au fost identificate și stabilite posibilități de utilizare pentru adăpostire a unor galerii de mină, tuneluri, peșteri, grote etc. existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone prevăzute pentru amenajare de tabere sinistrați, evacuați sau refugiați*.
- **În faza a II-a se utilizează fondul de adăpostire completat prin amenajarea, în timp scurt, a unor subsoluri și a altor spații.** La nivelul județului Botoșani au fost luate în evidență, până la momentul actual, un număr de **888** subsoluri(**Anexa nr. 3** - *Situația subsolurilor de la nivelul județului Botoșani care se pot amenaja ca și adăposturi în caz de necesitate*) cu o capacitate de **65636** persoane.
- **În faza a III-a se completează fondul de adăpostire, prevăzut în faza a doua,** prin punerea în aplicare a *Planului de mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului pentru război,* astfel, urmând să se construiască *adăposturi tip*[2] *din prefabricate de beton sau din material lemnos,* conform planurilor întocmite în acest scop.

II. ARHITECTURA SISTEMULUI DE ADĂPOSTIRE JUDEŢEAN

II.1. Potrivit art.16 din *Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare***,** coordonarea activităților de protecție civilă se realizează de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin structurile sale specializate, și la nivel local, prin inspectoratele pentru situații de urgență județene ori, pe timpul stărilor excepționale de mobilizare sau la război, **prin punctele de comandă care se asigură din timp de pace la nivelul autorităților administrației publice județene, municipale, precum și la unele instituții publice și operatori economici.**

Astfel, la nivelul județului Botoșani există un număr de **4 puncte de comandă** din care **2 județene (1 principal în municipiul Botoșani - la subsolul clădirii Teatrului *„Mihai Eminescu”* BotoșanișI 1 de rezervă în comuna Tudora - la subsolul blocului de locuințe din localitatea Tudora), ambele neoperative** și **2 municipale (1 în municipiul Botoșani și 1 în municipiul Dorohoi), ambele operative**.

Situația punctelor de comandă de la nivelul județului Botoșani, cu privire la starea de operativitate precum și motivele stării de neoperativitate se prezintă conform **Anexei nr. 1**- *Situația centralizată a tuturor punctelor de comandă de la nivelul județului Botoșani.*

II.2. La nivelul județului Botoșani **adăposturile publice și private sunt în administrarea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, operatorilor economici şi proprietarilor de imobile**. Din evidența ISUJ Botoșani, din totalul de **71** de adăposturi de protecție civilă, un număr de **61** adăposturi publice de protecție civilă sunt în administrarea primăriilor de municipii, orașe și comune, iar **10** adăposturi de protecție civilă

[2]*Conform prevederilor HG nr. 1174/25.11.2011 pentru aprobareaInstrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București.*

din fondul privat de adăpostire se află în administrarea instituțiilor publice, operatorilor economici și proprietarilor de imobile.

Cele **71 de adăposturi de protecție civilă, din care 61 publice și 10 private,** suntdimensionate astfel:

- **63 adăposturi la nivelul municipiului Botoșani, din care 23 operative și 40 neoperative;**
- **6 adăposturi la nivelul municipiului Dorohoi, din care 5 operative și 1 neoperativ;**
- **1 adăpost la nivelul orașului Ștefănești (operativ);**
- **1 adăpost la nivelul comunei Vlădeni (operativ).**

Situația detaliată cu adăposturile de protecție civilă de la nivelul județului Botoșani, precum și motivele stării de neoperativitatea ale adăposturilor este prezentată în **Anexele nr. 2, 2a și 2b -** *Situația centralizată a tuturor adăposturilor de protecție civilă de la nivelul județului Botoșani.*

Spațiile amenajate ca adăposturi de protecție civilă sunt destinate în special pentru realizarea măsurii de protecție a populației prin adăpostirea temporară în cazul unui atac aerian cu muniții convenționale (muniții de aviație).

Pentru realizarea protecției populației, adăposturile de protecție civilă publice și private sunt executate constructiv cu elemente de protecție fizică și cuprind: încăperi de adăpostire, sas, ieșiri de salvare, toalete, tâmplărie metalică etanșă care sunt proiectate și dimensionate la valori ale solicitărilor datorate exploziilor sau efectelor de dărâmare a clădirii sub care sunt amenajate precum și dotate în interior cu instalații specifice de filtrare și ventilare a aerului.

Asigurarea ventilării și introducerea aerului în interiorul adăposturilor de protecție civilă se realizează prin instalații de filtro-ventilație dimensionate pentru suprafața utilă a adăpostului și care au drept scop asigurarea condițiilor de microclimat funcționând în două regimuri:

- regim de ventilare mecanică normală în care aerul introdus în adăpost este curățat de praf și impurități;
- regim de filtro-ventilație în care aerul introdus în adăpost este curățat de praf, impurități, substanțe toxice, radioactive de luptă și de agenți patogeni.

Asigurarea echipamentelor de protecție CBRN pentru populația adăpostită este asigurată de către administratorii spațiilor amenajate ca adăposturi de protecție civilă în conformitate cu *Legea nr. 481/2004*, art.52 și a *HG nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilo*r, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 8 iunie 2005.

III. DIFICULTĂȚI PRIVIND EXPLOATAREA ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ / DEFICIENȚE CONSTATATE ÎN FUNCȚIONARE

1. Dificultăți privind exploatarea adăposturilor de protecție civilă și probleme actuale ale fondului de adăpostire

<u>Situația adăposturilor de protecție civilă din punct de vedere juridic</u>

Potrivit prevederilor art. 45, alin. (2) și (4) din *Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei

publice, instituţiile publice, operatorii economici şi proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă, pentru categoriile de construcţii reglementate de *HG nr. 862/2016*. Deţinătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare.

Dacă în cazul adăposturilor de protecție civilă realizate la construcții aparținând autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice și operatorilor economici, situația din punct de vedere al dreptului de proprietate este clar stabilită prin lege, în sensul că administratorii și conducătorii instituțiilor au obligația de a întreține adăposturile în stare de operativitate, în cazul adăposturilor realizate la clădiri de locuit (blocuri de locuințe) situația juridică din punct de vedere al dreptului de proprietate îngreunează îndeplinirea obligațiilor prevăzute de *Legea nr. 481/2004* din următoarele considerente:

- ***adăposturile de protecție civilă sunt administrate de autoritățile publice locale (primării), iar în unele cazuri sunt date în folosința asociațiilor de proprietari; astfel, executarea lucrărilor de întreținere la adăposturi este condiționată de aprobarea alocării fondurilor necesare;***
- ***adăposturile de protecție civilă sunt deținute în cotă indiviză de proprietarii imobilului, ceea ce de asemenea, face dificilă realizarea de investiții pentru întreținerea/repunerea în stare de operativitate a spațiilor de adăpostire, fiind necesar acordul tuturor/majorității proprietarilor.***

Având în vedere că o mare parte din adăposturile de protecție civilă neoperaționale de la nivelul județului Botoșani sunt cele realizate/prevăzute la clădirile de locuit colective**, situația juridică a acestora din punct de vedere al dreptului de proprietate, necunoașterea prevederilor legale privind adăpostirea (menținerea în stare de funcționare a adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora), lipsa de implicare a asociațiilor de proprietari sau a autorităților locale care au/au avut în administrare adăposturi de protecție civilă**, îngreunează realizarea investițiilor/lucrărilor necesare repunerii în stare de funcționare.

<u>Dificultăți privind asigurarea stării de operativitate a adăposturilor:</u>

- **lipsa de implicare** privind îndeplinirea obligației stabilite prin lege ***pentru marcarea, prin aplicarea semnului distinctiv naţional pe clădirile/construcțiile*** care sunt prevăzute, potrivit Hotărârii de Guvern cu adăposturi, de către **operatorii economici, instituții și unele asociații de proprietari**;
- **neîndeplinirea obligațiilor** stabilite prin lege în special pentru asigurarea exploatării adăposturilor de protecție civilă de către **instituțiile publice, operatorii economici deținători de adăposturi, ori de la nivelul asociațiilor de proprietari;**
- **imposibilitatea operaționalizări**i adăposturilor de protecție civilă, **în situațiile de urgență civilă în cel mult 24 de ore**, **din cauza modificărilor structurale** (pereți, planșee, căi de acces, ieșiri de salvare), a schimbărilor de destinație sau a gradului avansat de degradare, care pentru soluționare/repunere în stare de funcționare a adăpostului, implică alocarea/identificarea unor fonduri financiare la nivelul autorităților administrației publice locale sau la nivelul asociațiilor de proprietari.

2. Deficiențe constatate pe timpul verificărilor[3]:

- nerealizarea, nefuncționarea sau scoaterea din funcțiune a instalației de filtro-ventilație;
- lipsa instalațiilor electrice sau exploatarea acestora cu improvizațiisi/sau defecțiuni;

[3] *Potrivit prevederilor art. 45, alin. (7) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adăposturile publice de protecție civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor profesioniste.*

- lipsa sau nefuncționarea instalațiilor sanitare;
- neasigurarea etanșeității adăpostului de protecție civilă (lipsă uși metalice etanșe, lipsă obloane metalice etanșe, garnituri deteriorate, încăperi tampon);
- neasigurarea operativității adăposturilor de protecție civilă în situații de urgență, în cel mult 24 de ore, din cauza modificărilor structurale executate (pereți, planșee, căi de acces, ieșiri de salvare), a schimbărilor de destinație sau a gradului avansat de degradare;
- nesolicitarea și neobținerea autorizației de protecțiecivilă;
- nefinalizarea lucrărilor de execuție a adăposturilor de protecțiecivilă;
- nemarcarea adăposturilor prin aplicarea semnului distinctiv specific.

IV.DEMERSURI ÎNTREPRINSE DE ISUJ BOTOȘANI

- **au fost planificate și executate verificări periodice comune** cu structurile cu responsabilități pe segmentul adăpostirii populației, de la nivelul autorităților publice locale, la adăposturile de protecție civilă de la nivelul zonei de competență;
- **au fost actualizate evidențele** la nivelul inspectoratului în ceea ce privește localizarea, starea de operativitate și dotarea adăposturilor, precum și intrarea în evidență a unor noi adăposturi;
- **au fost elaborate și transmise adrese de informare a responsabililor**, autorități ale administrației publice locale, operatori economici, instituții, asociații de proprietari, cu privire la obligațiile ce le revin potrivit *Legii nr. 481/2004*;
- **a fost întocmit și aprobat** prin *Hotărârea nr. 12 din 20.08.2024 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Planul de măsuri*[4] *privind aducerea/menținerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă și completarea fondului de adăpostire de către unitățile - administrative teritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de la nivelul județului Botoșani* - **plan de măsuri cu termene, care a fost diseminat tuturor membrilor CJSU Botoșani, comitetelor locale pentru situații de urgență, precum și instituțiilor publice și operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă;**
- **la nivelul inspectoratului a fost centralizat necesarul de fonduri financiare pentru operaționalizarea adăposturilor de protecțiecivilă**, conform estimărilor primite de la unitățile administrative- teritoriale (**Anexa nr. 4** - *Estimarea necesarului de fonduri financiare pentru operaționalizarea adăposturilor de protecție civila de la nivelul zonei de competență)*;
- **au fost elaborate și transmise către autoritățile publice locale** detaliile tehnice privind instalațiile și echipamentele din dotarea punctelor de comandă, estimarea necesarului de fonduri pentru operaționalizarea punctului de comandă județean (situat la subsolul clădirii Teatrului *„Mihai Eminescu”* Botoșani - **Anexa nr. 5** - *Estimarea necesarului de fonduri financiare pentru operaționalizarea punctului de comandă județean (de bază)***)**, respectiv două oferte de preț (orientative), referitoare la dotarea cu instalație de filtroventilație și dotarea cu centrală de înștiințare, avertizare - alarmare a acestuia;
- **a fost monitorizat permanent gradul de operativitate** a adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență;
- **au fost desfășurate acțiuni de informare a populației** cu privire la localizarea adăposturilor și modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență care

[4] *Ediția a II-a –Document anexat la prezenta analiză*

implică utilizarea acestora. Pe timpul acestor activităţi au fost diseminate inclusiv informaţiile postate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la poziţionarea şi locaţiile adăposturilor de protecţie civilă la nivel judeţean. De asemenea, pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al județului Botoșani a fost implementată *Harta adăposturilor de protecție civilă de pe raza județului Botoșani,* astfel*: https://www.isubotosani.ro: Informații utile / Harta adăposturilor de protecție civilă de pe raza județului Botoșani: Adăposturi de protectie civilă.*

V. STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A ASPECTELOR MENȚIONATE ÎN PLANUL DE MĂSURI ELABORAT LA NIVELUL CJSU BOTOȘANI ÎN ANUL 2024

Planul de măsuri privind aducerea/menținerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă și completarea fondului de adăpostire de către unitățile - administrative teritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de la nivelul județului Botoșani, aprobat prin *Hotărârea nr. 12 din 20.08.2024 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani,* a fost diseminat tuturor membrilor CJSU Botoșani, președinților comitetelor locale pentru situații de urgență care au în administrare adăposturi de protecție civilă, precum și instituțiilor publice și operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.

Planul are ca și obiective principale, următoarele:

- ***aducerea/menținerea în stare de operativitate a punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență;***
- ***îmbunătățirea la nivelul județului Botoșani a gradului de protecție a populației prin adăpostire;***
- ***identificarea altor spații la nivelul zonei de competență, pentru adăpostirea populației (subsoluri ale clădirilor ce pot fi amenajate în timp scurt, ca și adăposturi în caz de necesitate).***

În ceea ce privește stadiul îndeplinirii aspectelor menționate în *Planul de măsuri privind aducerea/menținerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă și completarea fondului de adăpostire de către unitățile - administrative teritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de la nivelul județului Botoșani*, aprobat prin *Hotărârea nr. 12 din 20.08.2024 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani*, elaborat în conformitate cu prevederile ordinului IGSU nr. 2469 din 01.08.2024, vă comunicăm faptul că măsurile trasate în planul anterior menționat,sunt prezentate în **Anexa nr. 6** - *Stadiul îndeplinirii aspectelor din planul de măsuri*.

VI. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRE

În conformitate cu recomandările Curții de Conturi consemnate în Raportul de audit al performanței[5], elaborate ca urmare a misiunii de audit executată la Ministerul Afacerilor Interne cu tema *„Adăposturile pentru protecție civilă - suficiența și funcționalitatea lor”*, cuprinse în Planul de măsuri[6] nr. 1763629 din 02.04.2025 coroborat cu prevederile art. 3 din Dispoziția[7] nr. 694 din 31.07.2025 a Secretarului de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și a ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 67585 din 30.09.2025, se impun următoarele măsuri:

- ***organizarea unei ședințe extraordinare a CJSU Botoșani, în cadrul căreia să se prezinte actuala analiză;***
- ***propunerea în cadrul ședinței CJSU, a organizării unui grup de lucru la nivel județean, format din specialiști din cadrul ISUBotoșani, ai Instituției Prefectului – județul Botoșani, ai primăriilor, ai Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani și alți specialiști, în vederea evaluării stării tehnice și stabilirii[8] fondurilor necesare reabilitării[9] adăposturilor[10] de protecție civilă de la nivelul zonei de competență;***
- ***verificarea adăposturilor de protecție civilă (inclusiv a punctelor de comandă) de la nivelul zonei de competență, de către grupul de lucru constituit conform prevederilor mai sus menționate și întocmirea fișelor de verificare[11] conform modelului elaborat la nivelul IGSU. În acest sens ISU Botoșani va întocmi graficul de verificare a adăposturilor de protecție civilă (Anexa nr. 7 -*** *Planificarea (de principiu) a verificărilor punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă de la nivelul județului Botoșani****), grafic care va fi pus în aplicare de personalul din cadrul grupului de lucru.***

DE ACORD, ROG AVIZAȚI
PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
Colonel
PĂLIMARIU Petru

VERIFICAT
(Î) ȘEF CENTRU OPERAȚIONAL
Căpitan
DOHOTARIU Vasile

ÎNTOCMIT
OFIȚER SPECIALIST II
ADĂPOSTIRE - ASANARE PIROTEHNICĂ
Căpitan
GRĂDINARU Bogdan - Marian

---

[5] *privind adăposturile de protecție civilă „între realitate și necesitate” nr. 23933 din 26.03.2025*
[6] *pentru implementarea recomandărilor consemnate în Scrisoarea către management nr. 23954 din 26.03.2025*
[7] *privind stabilirea modului de monitorizare a Planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor formulate de către Curtea de Conturi în Raportul de audit al performanței cu tema „Adăposturile de protecție civilă între realitate și necesitate”*
[8] *în mod particular, pentru fiecare adăpost de protecție civilă în parte*
[9] *în situația în care această activitate se justifică*
[10] *inclusiv adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență*
[11] *pentru fiecare adăpost de protecție civilă*

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

NESECRET
Anexa nr. 1 la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

Situația centralizată a tuturor punctelor de comandă de la nivelul județului Botoșani

Nr. Crt.	Județ	Localitate	Adresa punctului de comandă (nume strada, nr.)	Tipul PC județean/ rezervă județean/ Municipal	Suprafața utilă (mp)	Dotări																Starea de operativitate (operativ/neoperativ)	Motivul stării de neoperativitate
						Instalații electrice			Instalații sanitare		Instalații de filtroventilație		Compartimentare P.C.				Mijloace de comunicații / transmisiuni						
						24V	220V	380V	Cabine WC	Lavoare	Nr. filtre	Tip filtru	Cameră Președinte CJSU/CLSU	Cameră grup suport Tehnic 1	Cameră grup suport Tehnic 2	Cameră I.F.U.	Stații radio	Centrală avertizare/alarmare	Centrală telefonică	Telefoane	Fax 1		
1	BT	Mun. Botoșani	str. Piața Revoluției, nr.5	Punct comandă județean	155,45	Nu	Da	Nu	0	0	0	-	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Neoperativ	Punctul de comandă a fost reabilitat dar nu este dotat conform normelor tehnice în vigoare.
2	BT	Com. Tudora	Com. Tudora	Punct comandă rezervă județean	184,32	Da	Da	Da	2	1	0	-	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Neoperativ	Infiltrații de apă, degradat; nu este dotat conform normelor tehnice în vigoare.
3	BT	Mun. Botoșani	Str. Grivița nr. 9	Punct comandă municipal Botoșani	237,53	Da	Da	Da	2	1	0	-	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	Da	Nu	Operativ	-
4	BT	Mun. Dorohoi	Str. Dimitrie Pompei nr. 74	Punct comandă municipal Dorohoi	92	Nu	Da	Da	2	1	2	FPA-100	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Da	Nu	Operativ	-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

NESECRET
Anexa nr. 2 la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

SITUAŢIA ADĂPOSTURILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ DE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

Nr. Crt.	Judeţ	Localitate	Adresa adăpostului (nume strada, nr.)	Tipul adăpostului (privat/public)	Coordonate GPS (grade zecimale)		Capacitatea adăpostului (Număr Persoane)	Suprafaţa utilă (mp)	Dotări							Starea de operativitate (operativ/neoperativ)	Motivul stării de neoperativitate
									Instalaţii electrice			Instalaţii sanitare		Instalaţii de filtroventilaţie			
					Latitudine	Longitudine			24V	220V	380V	Cabine WC	Lavoare	Nr. filtre	Tip filtru		
1	BT	Mun. Botoşani	Str. Victoriei nr. 2 Sc C	Privat	N 47,744936	E 26,667178	100	110	Nu	Nu	Nu	1	1	0	-	Neoperativ	Nu este menţinută în stare de operativitate instalaţia de filtroventilaţie, neputându-se verifica funcţionarea acesteia în regim electric. Uşa de acces în SAS şi oblonul de protecţie de la ieşirea de salvare nu asigură etanşeitatea. Alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Instalaţiile sanitare sunt parţial dezafectate. Adăpostul necesită lucrări de igienizare.
2	BT	Mun. Botoşani	Str. Teatrului nr. 6	Privat	N 47,742232	E 26,664202	167	182,8	Da	Da	Da	4 (uscate)	3	0	-	Operativ	-
3	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Naţională nr. 85 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani	Public	N 47,747528	E 26,661179	140	146,67	Da	Da	Da	4	2	0	-	Neoperativ	Nu este montat oblonul de protecţie de la ieşirea de salvare ce comunică cu subsolul neasigurându-se etanşeitatea tâmplăriei metalice şi efectiv a adăpostului. Nu este menţinută în stare de operativitate instalaţia de filtroventilaţie(conductorii electrici ce alimentează motoarele sunt secţionaţi, neasigurându-se alimentarea acestora de la reţeaua electrică).
4	BT	Mun. Botoşani	Bulevardul Mihai Eminescu 46 Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani	Public	N 47,739806	E 26,659169	15	15	Da	Da	Da	1	1	3	FPA 100	Neoperativ	Uşa de acces în SAS nu asigură etanşeitatea adăpostului.
5	BT	Mun. Botoşani	Bulevardul Mihai Eminescu 46 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani	Public	N 47,739961	E 26,658815	30	30	Da	Da	Da	2	1	0	-	Neoperativ	Nu este menţinută în stare de operativitate instalaţia de filtroventilaţie(motorul electric nu transmite energia mecanică prin multiplicator către ventilatorul centrifugal al instalaţiei de filtroventilaţie). Oblonul de protecţie şi uşa de acces în SAS nu asigură etanşeitatea.
6	BT	Mun. Botoşani	str.Piaţa Revoluţiei nr. 5 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani	Public	N 47,745759	E 26,664008	250	255,4	Da	Da	Da	0	0	0	-	Neoperativ	Nu sunt menţinute în stare de operativitate instalaţiile de filtroventilaţie acestea neavând toate elementele componente necesare a fi montate pentru a asigura funcţionarea acestora
7	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Naţională nr.144 Incubatorul de Afaceri Botoşani	Public	N 47,729103	E 26,671467	300	315,12	Nu	Da	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu sunt menţinute în stare de operativitate instalaţiile de filtroventilaţie acestea neavând toate elementele componente necesare a fi montate pentru a asigura funcţionarea acestora
8	BT	Mun. Botoşani	Str. Aleea Maxim Gorki nr.10	Privat	N 47,743132	E 26,658259	218	218,14	Da	Da	Da	5	5	0	-	Operativ	-
9	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Naţională nr.42	Privat	N 47,749735	E 26,649587	175	177,63	Da	Da	Da	3	2	0	-	Operativ	-
10	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Naţională nr. 3 SC SUBEX SRL (fosta SC MECANICA)	Privat	N 47,760254	E 26,617272	57	60	Da	Da	Da	3	0	0		Neoperativ	La nivelul sasului există o singură uşă metalică de protecţie care are sistemele de închidere nefuncţionale. Electromotorul instalaţiei de ventilare nu funcţionează. Instalaţia electrică este parţial dezafectată.

11	BT	Mun. Botoşani	Str. Aleea Sf. Gheorghe nr. 2 SC ARTSANA ROMÂNIA SRL	Privat	N 47,752225	E 26,634011	300	359,38	Da	Da	Da	0	0	0	-	Operativ	Din punct de vedere al autorizării, s-a supus legislației existente la momentul dării în exploatare a obiectivului, respectiv anul 2004.
12	BT	Mun. Botoşani	Str. Col. Tomoroveanu nr.17	Public	N 47,747447	E 26,644590	100	135,12	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Ușile metalice cu care este prevăzut adăpostul și obloanele metalice de la ieșirea de salvare, nu asigură o închidere etanșă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalația de filtroventilare este dezafectată. Instalațiile electrice și sanitare sunt dezafectate. Au fost practicate treceri de conducte de la instalațiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum și conducte de canalizare. Este afectat de inundații repetate. Necesită lucrări de întreținere și igienizare.
13	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Națională nr. 91, UVERTURA MALL	Privat	N 47,747420	E 26,665930	168	168,7	Da	Da	Da	4	4	0	-	Operativ	-
14	BT	Mun. Botoşani	Str. Col. Tomoroveanu nr.21	Public	N 47,747159	E 26,644318	80	86,22	Da	Da	Nu	4	1	0	-	Neoperativ	Ușile metalice cu care este prevăzut adăpostul și obloanele metalice de la ieșirea de salvare, nu asigură o închidere etanșă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalația de filtroventilare este incompletă. Instalațiile electrice și sanitare sunt dezafectate. Au fost practicate treceri de conducte de la instalațiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum și conducte de canalizare. Pardoseala, pereții și tavanul sunt degradate din cauza inundațiilor repetate. Necesită lucrări de întreținere și igienizare.
15	BT	Mun. Botoşani	Str. Vârnav, nr.7	Public	N 47,745451	E 26,648756	73	79,4	Nu	Nu	Nu	2	1	0	-	Neoperativ	Ușile metalice cu care este prevăzut adăpostul și obloanele metalice de la ieșirea de salvare, nu asigură o închidere etanșă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalația de filtroventilare este incompletă. Instalația electrică este dezafectată parțial iar instalația sanitară este dezafectată total. Necesită lucrări de întreținere și igienizare.
16	BT	Mun. Botoşani	Str. Sucevei, nr.7, sc.A	Public	N 47,748074	E 26,644181	73	79,4	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	O ușă metalică de la acces în sas lipsește, oblonul metalic de la accesul în tunelul de salvare este degradat. Instalația de filtroventilare, instalațiile electrice și sanitare sunt dezafectate. În interiorul adăpostului au fost practicate treceri de conducte de canalizare. Necesită lucrări de întreținere și igienizare.
17	BT	Mun. Botoşani	Str. Sucevei, nr.7, sc.D, dr.	Public	N 47,747773	E 26,643725	140	151,3	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Ușile metalice cu care este prevăzut adăpostul și obloanele metalice de la ieșirea de salvare, nu asigură o închidere etanșă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalația de filtroventilare este nefuncțională. Instalația electrică este dezafectată parțial iar instalația sanitară este dezafectată total. În interiorul adăpostului au fost practicate treceri de conducte de canalizare.
18	BT	Mun. Botoşani	Str. Sucevei, nr.7, sc.D,stg.	Public	N 47,747773	E 26,643725	140	151,3	Da	Da	Nu	3	1	0	-	Neoperativ	Ușile metalice cu care este prevăzut adăpostul și obloanele metalice de la ieșirea de salvare, nu asigură o închidere etanșă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalația de filtroventilare este nefuncțională. Instalația electrică este dezafectată parțial iar instalația sanitară este dezafectată total. În interiorul adăpostului au fost practicate treceri de conducte de canalizare.
19	BT	Mun. Botoşani	Str. Sucevei, nr.1, sc.D	Public	N 47,749175	E 26,645051	95	102,67	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Ușile metalice cu care este prevăzut adăpostul și obloanele metalice de la ieșirea de salvare, nu asigură o închidere etanșă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalația de filtroventilare este incompletă. Instalațiile electrică și sanitară sunt dezafectate. Necesită lucrări de întreținere și igienizare.

20	BT	Mun. Botoşani	Str. Primăverii, nr.3, sc.A	Public	N 47,746537	E 26,643873	100	117,12	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice sunt degradate. Instalaţia de filtroventilare, instalaţiile electrice şi sanitare sunt dezafectate. Au fost practicate treceri de conducte de la instalaţiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum şi conducte de canalizare. Pardoseala, pereţii şi tavanul sunt degradate din cauza inundaţiilor repetate. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.
21	BT	Mun. Botoşani	Str.Arhimandrit Marchian nr. 93	Public	N 47,740996	E 26,660489	140	151,3	Nu	Da	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu există instalaţie de filtroventilare. Uşile metalice de acces nu prezintă garnituri de etanşare. Necesită lucrări de igienizare
22	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.4, stg.	Public	N 47,745876	E 26,643331	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice cu care este prevăzut adăpostul şi obloanele metalice de la ieşirea de salvare, nu asigură o închidere etanşă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalaţia de filtroventilare este incompletă. Instalaţia electrică este parţial dezafectată. Au fost practicate treceri de conducte de la instalaţiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum şi conducte de canalizare. Au fost executate compartimentări în interiorul adăpostului. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.
23	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.4, dr.	Public	N 47,745876	E 26,643331	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice cu care este prevăzut adăpostul şi obloanele metalice de la ieşirea de salvare, nu asigură o închidere etanşă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalaţia de filtroventilare este incompletă. Instalaţia electrică este parţial dezafectată. Au fost practicate treceri de conducte de la instalaţiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum şi conducte de canalizare. Au fost executate compartimentări în interiorul adăpostului. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.
24	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.14, stg.	Public	N 47,745039	E 26,643488	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice cu care este prevăzut adăpostul şi obloanele metalice de la ieşirea de salvare, nu asigură o închidere etanşă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalaţia de filtroventilare nu funcţionează. Instalaţia electrică este parţial dezafectată. Au fost efectuate lucrări de străpungere a zidurilor exterioare în vederea aducţiunii instalaţiei de termoficare. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.
25	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.14, dr.	Public	N 47,745039	E 26,643488	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice cu care este prevăzut adăpostul şi obloanele metalice de la ieşirea de salvare, nu asigură o închidere etanşă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalaţia de filtroventilare nu funcţionează. Instalaţia electrică este parţial dezafectată. Au fost efectuate lucrări de străpungere a zidurilor exterioare în vederea aducţiunii instalaţiei de termoficare. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.
26	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.8, stg.	Public	N 47,745349	E 26,644126	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice cu care este prevăzut adăpostul şi obloanele metalice de la ieşirea de salvare, nu asigură o închidere etanşă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalaţia de filtroventilare este incompletă. Instalaţia electrică este parţial dezafectată. Instalaţia sanitară este dezafectată. Au fost practicate treceri de conducte de la instalaţiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum şi conducte de canalizare. Au fost executate compartimentări în interiorul adăpostului. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.

27	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.8, dr.	Public	N 47,745349	E 26,644126	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice cu care este prevăzut adăpostul şi obloanele metalice de la ieşirea de salvare, nu asigură o închidere etanşă, acestea prezentând urme de uzură în timp. Instalaţia de filtroventilare este incompletă. Instalaţia electrică este parţial dezafectată. Instalaţia sanitară este dezafectată. Au fost practicate treceri de conducte de la instalaţiile de termoficare ce nu corespund normelor tehnice în vigoare, precum şi conducte de canalizare. Au fost executate compartimentări în interiorul adăpostului. Necesită lucrări de întreţinere şi igienizare.
28	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.20, stg.(fost 12)	Public	N 47,744911	E 26,644646	150	185,81	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu este amenajat conform normelor tehnice în vigoare.
29	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.20, dr.(fost 12)	Public	N 47,744911	E 26,644646	150	185,81	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu este amenajat conform normelor tehnice în vigoare.
30	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.26, stg.	Public	N 47,744544	E 26,643967	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice de protecţie sunt degradate. Adăpostul este inundat.
31	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.26, dr.	Public	N 47,744544	E 26,643967	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice de protecţie sunt degradate. Adăpostul este inundat.
32	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.34, stg.	Public	N 47,744112	E 26,644513	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice de protecţie sunt degradate. Adăpostul este inundat.
33	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr.34, dr.	Public	N 47,744112	E 26,644513	150	188,25	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Uşile metalice de protecţie sunt degradate. Adăpostul este inundat.
34	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr. 32, stg.,(fost 19)	Public	N 47,744417	E 26,645152	150	180,2	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu este amenajat conform normelor tehnice în vigoare.
35	BT	Mun. Botoşani	Str. Elie Radu, nr. 32, dr., (fost 19)	Public	N 47,744417	E 26,645152	150	180,2	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu este amenajat conform normelor tehnice în vigoare.
36	BT	Mun. Botoşani	Bd. M. Eminescu, nr. 49	Public	N 47,744677	E 26,655198	95	102,67	Nu	Nu	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Garniturile de etanşare ale uşilor metalice de protecţie sunt îmbătrânite. Sunt practicate goluri în pereţii exteriori ai adăpostului. Instalaţia de filtroventilare este incompletă. Instalaţia electrică şi sanitară nu funcţionează. Adăpostul a fost compartimentat de către locatari (transformat în boxe de depozitare). Necesită lucrări de igienizare.
37	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Naţională, nr. 47, sc.C, stg.	Public	N 47,752126	E 26,642857	200	226,24	Da	Da	Nu	6	2	0	-	Neoperativ	Uşile de acces nu prezintă garnituri de etanşare.Instalaţia de filtroventilare este incompletă. Instalaţia sanitară nu funcţionează. Adăpostul a fost compartimentat de către locatari (transformat în boxe de depozitare). Necesită lucrări de igienizare.
38	BT	Mun. Botoşani	Str. Calea Naţională, nr. 47, sc.C, dr.	Public	N 47,752126	E 26,642857	200	226,24	Nu	Nu	Nu	1	1	0	-	Neoperativ	Uşile de acces nu prezintă garnituri de etanşare.Instalaţia de filtroventilare lipseşte. Instalaţia electrică este nefuncţională. Adăpostul prezintă infiltraţii de apă. Adăpostul se află într-o stare de degradare avansată.
39	BT	Mun. Botoşani	Str. Aprodu Purice, nr. 7, stg.	Public	N 47,752064	E 26,644857	200	226,24	Nu	Nu	Nu	3	1	0	-	Neoperativ	Instalaţia de filtroventilare dezafectată,instalaţia electrică şi sanitară nefuncţionale. În interiorul adăpostului sunt executate treceri pentru conducte de termoficare si canalizare. Adăpostul se află într-o stare de degradare avansată.
40	BT	Mun. Botoşani	Str. Aprodu Purice, nr. 7, dr.	Public	N 47,752064	E 26,644857	200	226,24	Nu	Nu	Nu	3	1	0	-	Neoperativ	Instalaţia de filtroventilare dezafectată,instalaţia electrică şi sanitară nefuncţionale. În interiorul adăpostului sunt executate treceri pentru conducte de termoficare si canalizare. Uşile metalice lipsesc. Adăpostul se află într-o stare de degradare avansată.
41	BT	Mun. Botoşani	Str. Călugăreni, nr.5,Bl.S2	Public	N 47,747764	E 26,669509	50	50	Da	Da	Nu	4	4	0	-	Operativ	-
42	BT	Mun. Botoşani	Str. Călugăreni, nr.5, bl.S3	Public	N 47,747848	E 26,669229	50	50	Da	Da	Nu	4	4	0	-	Operativ	-
43	BT	Mun. Botoşani	Pietonalul Transilvaniei, Piaţa centrală, pav. B	Public	N 47,743778	E 26,667472	130	134,15	Nu	Da	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu este amenajat conform normelor tehnice în vigoare.
44	BT	Mun. Botoşani	Pietonalul Transilvaniei, Piaţa centrală, pav. B – Crucea Roşie.	Public	N 47,743484	E 26,667516	130	134,15	Da	Da	Nu	0	0	0	-	Neoperativ	Nu este amenajat conform normelor tehnice în vigoare.
45	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B1	Public	N 47,732556	E 26,658641	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
46	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B2	Public	N 47,732361	E 26,658663	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
47	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B3	Public	N 47,732128	E 26,658643	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
48	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B4	Public	N 47,731917	E 26,658677	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
49	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B5	Public	N 47,731694	E 26,658639	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Neoperativ	Pardoseala şi pereţii adăpostului au fost afectate de inundaţii repetate. Necesită lucrări de igienizare.
50	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B6	Public	N 47,731528	E 26,658694	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
51	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B16	Public	N 47,731722	E 26,658167	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
52	BT	Mun. Botoşani	Str. Bucovina, bl.B17	Public	N 47,731897	E 26,658129	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-

53	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.5, bl. C4	Public	N 47,757944	E 26,654278	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Neoperativ	Garniturile uşilor metalice nu asigură etanşeizarea adăpostului. Oblonul metalic de la ieşirea de salvare este degradat.Instalaţiile electrice şi sanitare sunt nefuncţionale.
54	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.9,A, bl. C7	Public	N 47,757371	E 26,655331	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
55	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.9,B, bl. C8	Public	N 47,757417	E 26,655444	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
56	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.11,A bl. C9	Public	N 47,757165	E 26,655704	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
57	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.11,B, bl. C10	Public	N 47,757237	E 26,655901	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
58	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.13,A, bl. C11	Public	N 47,756961	E 26,656066	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
59	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.13,B, bl.C12	Public	N 47,757004	E 26,656259	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Neoperativ	Pardoseala şi pereţii adăpostului au fost afectate de inundaţii repetate. Necesită lucrări de igienizare.
60	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.15,A, bl. C13	Public	N 47,756733	E 26,656376	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
61	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.15,B, bl. C14	Public	N 47,756799	E 26,656605	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
62	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.17,A, bl. C15	Public	N 47,756501	E 26,656695	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
63	BT	Mun. Botoşani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.17,B, bl. C16	Public	N 47,756546	E 26,656923	20	28,88	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

NESECRET
Anexa nr. 2a la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

SITUAȚIA ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ DE LA NIVELUL MUNICIPIULUI DOROHOI

Nr. Crt.	Județ	Localitate	Adresa adăpostului (nume strada, nr.)	Tipul adăpostului (privat/public)	Coordonate GPS (grade zecimale)		Capacitatea adăpostului (Număr Persoane)	Suprafața utilă (mp)	Dotări							Starea de operativitate (operativ/neoperativ)	Motivul stării de neoperativitate
									Instalații electrice			Instalații sanitare		Instalații de filtroventilație			
					Latitudine	Longitudine			24V	220V	380V	Cabine WC	Lavoare	Nr. filtre	Tip filtru		
1	BT	Mun. Dorohoi	CEC Bank, Str. Grigore Ghica, nr. 7	Privat	N 47,952507	E 26,397433	30	32	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Operativ	-
2	BT	Mun. Dorohoi	Str. D. Furtună, nr.2	Privat	N 47,952501	E 26,400565	60	63	Nu	Da	Nu	1	1	0	-	Neoperativ	Instalația de filtroventilare dezafectată,instalația electrică parțial dezafectată.Instalația sanitară nefuncțională. În interiorul adăpostului sunt executate treceri pentru conducte de termoficare si canalizare. Adăpostul se află într-o stare de degradare avansată.
3	BT	Mun. Dorohoi	Admin. Finanțelor Publice Str. Grigore Ghica, nr. 14	Privat	N 47,952943	E 26,397617	50	51	Da	Da	Da	2	1	0	-	Operativ	-
4	BT	Mun. Dorohoi	Str. 1 Decembrie, S10	Public	N 47,951334	E 26,383658	57	57,55	Da	Da	Nu	0	0	0	-	Operativ	-
5	BT	Mun. Dorohoi	Str. 1 Decembrie, S11	Public	N 47,950952	E 26,383517	62	62,46	Da	Da	Nu	0	0	0	-	Operativ	-
6	BT	Mun. Dorohoi	Str. 1 Decembrie, S12	Public	N 47,950742	E 26,383688	57	57,55	Da	Da	Nu	0	0	0	-	Operativ	-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

NESECRET
Anexa nr. 2b la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

SITUAȚIA ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ DE LA NIVELUL ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI ȘI COMUNEI VLĂDENI

Nr. Crt.	Județ	Localitate	Adresa adăpostului (nume strada, nr.)	Tipul adăpostului (privat/public)	Coordonate GPS (grade zecimale)		Capacitatea adăpostului (Număr Persoane)	Suprafața utilă (mp)	Dotări							Starea de operativitate (operativ/neoperativ)	Motivul stării de neoperativitate
									Instalații electrice			Instalații sanitare		Instalații de filtroventilație			
					Latitudine	Longitudine			24V	220V	380V	Cabine WC	Lavoare	Nr. filtre	Tip filtru		
1	BT	Oraşul Ştefăneşti	Primăria Ştefăneşti Str. Octav Onicescu nr. 1	Public	N 47,791416	E 27,201846	60	70	Da	Da	Nu	0	0	0	-	Operativ	-
2	BT	Com. Vlădeni	Primăria Vlădeni	Public	N 47,714124	E 26,511835	20	31,15	Nu	Da	Nu	0	0	0	-	Operativ	-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

NESECRET
Anexa nr. 3 la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

SITUAȚIA SUBSOLURILOR DE LA NIVELUL NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI, CARE SE POT AMENAJA CA SPAȚII DE ADĂPOSTIRE

Nr. crt.	Municipiu/ Oraș/ Comună	Denumire Tip Adăpost	Subsoluri ce se amenajează		
			Nr.	Capacitate adăpostire (nr. pers.)	Adresa imobilului
0	1	2	3	4	5
MUNICIPIUL BOTOȘANI					
1	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.64 A bl.A4 sc.A
2	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.64 A bl.A4 sc.B
3	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.64 A bl.A5 sc.A
4	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.64 A bl.A5 sc.B
5	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.6A bl.B2 sc.A
6	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.6A bl.B2 sc.B
7	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.6A bl.B2 sc.C
8	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Maxim Gorki nr.6 bl.A6 scA
9	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Maxim Gorki nr.6 bl.A6 scB
10	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.68 bl.A7 sc.A
11	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.68 bl.A7 sc.B
12	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.66 bl.B7 sc.A
13	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.66 bl.B7 sc.B
14	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.66 bl.B7 sc.C
15	Botoșani	Subsol	1	75	Str.M.Eminescu nr.28 sc.A
16	Botoșani	Subsol	1	75	Str.M.Eminescu nr.28 sc.B
17	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ștefan Luchian nr2 A
18	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ștefan Luchian nr2 B
19	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.39 bl.K1scA
20	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.39 bl.K1scB
21	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.39 bl.K1scC
22	Botoșani	Subsol	1	64	Str.Octav Băncilă nr.41 bl.K3 sc.A
23	Botoșani	Subsol	1	64	Str.Octav Băncilă nr.41 bl.K3 sc.B
24	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Băncilă nr.39 bl.K4 sc.A
25	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Băncilă nr.39 bl.K4 sc.B
26	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Băncilă nr.39 bl.K4 sc.C
27	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Armoniei nr.10 bl.K5 sc.A
28	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Armoniei nr.10 bl.K5 sc.B
29	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.37 bl.K5scA
30	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.37 bl.K5scB
31	Botoșani	Subsol	1	75	Parcul Tineretului Bl.D1
32	Botoșani	Subsol	1	75	Parcul Tineretului Bl.D2

33	Botoșani	Subsol	1	75	Parcul Tineretului Bl.I 3
34	Botoșani	Subsol	1	75	Parcul Tineretului Bl.I 4
35	Botoșani	Subsol	1	75	Parcul Tineretului Bl. B.18
36	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Viilor nr.6 bl. I 9
37	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Viilor nr.8 bl. I 10
38	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Viilor nr.10 bl. I 11
39	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Viilor nr.11 bl. I 12
40	Botoșani	Subsol	1	75	Mihai Eminescu nr.46A bl.I.24
41	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Viilor nr.1 bl. S.4
42	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Viilor nr.3 bl. S.5
43	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ştefan Luchian nr.21 sc.B
44	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ştefan Luchian nr.21 sc.C
45	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Unirii nr.8 bl.T12 TURN
46	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.30 bl.D.1 A
47	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.30 bl.D.1 B
48	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Prieteniei nr.3 sc.A
49	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Prieteniei nr.3 sc.B
50	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Prieteniei nr.3 sc.C
51	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 sc.A
52	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 sc.B
53	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 sc.C
54	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.4 sc.A
55	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.4 sc.B
56	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.4 sc.C
57	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.4 sc.D
58	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.20 sc.A
59	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.20 sc.B
60	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.14 sc.A
61	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.14 sc.B
62	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.8 sc.A
63	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.8 sc.B
64	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.8 sc.C
65	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.6 sc.A
66	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.6 sc.B
67	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.6 sc.C
68	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.6 sc.D
69	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.6 sc.E
70	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.3 sc.A
71	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.3 sc.B
72	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.9
73	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.11
74	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Nr.1 Sc.A
75	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Nr.1 Sc.B
76	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Sucevei nr.11 sc.A
77	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Sucevei nr.11 sc.B
78	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Liceului nr.10 P7
79	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vărnav nr.21 sc.A
80	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Vârnav nr.21 sc.B
81	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Vârnav nr.21 sc.C
82	Botoșani	Subsol	1	75	Str.col.Tomoroveanu nr.7 sc.A
83	Botoșani	Subsol	1	75	Str.col.Tomoroveanu nr.7 sc.B
84	Botoșani	Subsol	1	75	Str.col.Tomoroveanu nr.17
85	Botoșani	Subsol	1	75	Str.col.Tomoroveanu nr.16 sc.A

86	Botoșani	Subsol	1	75	Str.col.Tomoroveanu nr.16 sc.B
87	Botoșani	Subsol	1	75	Str.col.Tomoroveanu nr.16 sc.C
88	Botoșani	Subsol	1	75	Str .Sucevei nr.7 sc.A
89	Botoșani	Subsol	1	75	Str .Sucevei nr.7 sc.C
90	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Sucevei nr.9 sc.A
91	Botoșani	Subsol	1	75	Str .Sucevei nr.9 sc.B
92	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.26 bl.I/18
93	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.26A bl.I/19
94	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.30 D bl.I/22
95	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.30 A bl.J/6
96	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.28 A bl.J/7
97	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.30 B bl.J/8
98	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.36 A bl.G/23
99	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Noua nr.13 bl.G.8
100	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Noua nr.11 bl.G.9
101	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Noua nr.9 bl.G.10
102	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Noua nr.2 bl.G.19
103	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pinului nr.5 bl..I/11
104	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pinului nr.3 bl..I/12
105	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pinului nr.1 bl..I/13
106	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.18 bl.D 1B.3
107	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.14 bl.M4
108	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.24 bl.M 12 A
109	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.24 bl.M 12 B
110	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.30 M 14 A
111	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.30 M 14 B
112	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.5 bl.M 9 A
113	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.5 bl.M 9 B
114	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.20 bl.G 22 A
115	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.20 bl.G 22 B
116	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.20 bl.G 22 C
117	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.28 bl.D 18 A
118	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.28 bl.D 18 B
119	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu 45 bl.I 5 sc.A
120	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu 45 bl.I 5 sc.B
121	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu 45 bl.I 5 sc.C
122	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.17 bl.I 6
123	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.9 bl.R 8 A
124	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.9 bl.R 8 B
125	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.5 bl.R 9 A
126	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.5 bl.R 9 B
127	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.1 bl.R 10 A
128	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Bancila nr.1 bl.R 10 B
129	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.Z.A.nr.2 sc.A
130	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.Z.A.nr.2 sc.B
131	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.Z.A.nr.2 sc.C
132	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.Z.A.nr.2 sc.E
133	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii .nr.4 sc.A
134	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.4 sc.B
135	Botoșani	Subsol	1	75	Elie Radu (Al.Teilor nr.8)
136	Botoșani	Subsol	1	75	Elie Radu (Al.Teilor nr.9)
137	Botoșani	Subsol	1	75	Elie Radu (Al.Teilor nr.13)
138	Botoșani	Subsol	1	75	Elie Radu (Al.Teilor nr.14)

139	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.P.11 sc.A
140	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.P.11 sc.B
141	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.P.11 sc.C
142	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.P.11 sc.D
143	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.P.11 sc.E
144	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.P.11 sc.F
145	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.A
146	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.B
147	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.C
148	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.D
149	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.E
150	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.F
151	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.G
152	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.P.13 sc.H
153	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.V.1 sc.A
154	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Prieteniei bl.V.1 sc.B
155	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Primăverii P.17 A
156	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Primăverii P.17 B
157	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Primăverii P.17 C
158	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Primăverii P.17 D
159	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Primăverii P.17 E
160	Botoșani	Subsol	1	60	Str.Octav Onicescu 54 A
161	Botoșani	Subsol	1	60	Str.Octav Onicescu 54 B
162	Botoșani	Subsol	1	60	Str.Octav Onicescu 54 C
163	Botoșani	Subsol	1	65	Al.Pinului nr.1 bl..1
164	Botoșani	Subsol	1	65	Al.Pinului nr.2 A
165	Botoșani	Subsol	1	65	Al.Pinului nr.2 B
166	Botoșani	Subsol	1	65	Al.Pinului nr.2 C
167	Botoșani	Subsol	1	70	Al.Pinului nr.5
168	Botoșani	Subsol	1	70	Al.Pinului nr.6
169	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.11
170	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.12
171	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.14
172	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.15
173	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.17
174	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Sucevei bl.5 sc.C
175	Botoșani	Subsol	1	75	Str. Sucevei bl.5 sc.D
176	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Armoniei nr.13 A
177	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Armoniei nr.13 B
178	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Armoniei nr.21 A
179	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Armoniei nr.21 B
180	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.5
181	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.1
182	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.6
183	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.3
184	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.7 A
185	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.7 B
186	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.4 A
187	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.4 B
188	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.2 A
189	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Arcului nr.2 B
190	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.43 A
191	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.43 B

192	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.43 C
193	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.8 M.D
194	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.8 M.E
195	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.8 M.F
196	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.10 C
197	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.11 B
198	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii bl.12 A
199	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.1 sc.A
200	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.1 sc.B
201	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.10 sc.A
202	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.10 sc.B
203	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.2
204	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.3
205	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.4 bis
206	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.4 sc.A
207	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.4 sc.B
208	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.5
209	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Nucului nr.6
210	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.2
211	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.3
212	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.4
213	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.5 sc.A
214	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.5 sc.B
215	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.6 sc.A
216	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Scurtă nr.6 sc.B
217	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Elie Radu nr.16
218	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Elie Radu nr.17
219	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.13
220	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.14
221	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.14 sc.A
222	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.15
223	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pictorului nr.2
224	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pictorului nr.4
225	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pictorului nr.6
226	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pictorului nr.1
227	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pictorului nr.3
228	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Pictorului nr.5
229	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.46 A
230	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.46 B
231	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.48
232	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.50 A
233	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.50B
234	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.52 A
235	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.52 B
236	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.52 C
237	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu 51
238	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu 53 A
239	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu 53 B
240	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.1 B.1 sc.A
241	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.1 B.1 sc.C
242	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.1 B.1 sc.D
243	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.2 sc.E
244	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.2 sc.F

245	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.3 sc.A
246	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.3 sc.B
247	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.3 sc.C
248	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.3 sc.D
249	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.3 sc.E
250	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.4 sc.A
251	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.4 sc.B
252	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.4 sc.C
253	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.2 sc.A
254	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.2 sc.B
255	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.2 sc.C
256	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.2 sc.D
257	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.2 sc.E
258	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.4 sc.D
259	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.4 sc.E
260	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cinema nr.2 sc.D(TCalimachi)
261	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cinema nr.2 sc.E(T Calimachi)
262	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cinema nr.2 sc.C(T Calimachi)
263	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cinema nr.2 sc.B(TCalimachi)
264	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curucubeului nr.6 sc.A
265	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curucubeului nr.6 sc.B
266	Botoșani	Subsol	1	75	Str.G.Enescu nr4 sc.F
267	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.1 sc.A
268	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.1 sc.B
269	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.1 sc.D
270	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Curcubeului nr.1 sc.E
271	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.19 sc.A
272	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.21 sc.A
273	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.21 sc.B
274	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.21 sc.C
275	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.21 sc.G
276	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.23 sc.A
277	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.A
278	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Scipione Bădescu nr.3 sc.A
279	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Scipione Bădescu nr.3 sc.B
280	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Scipione Bădescu nr.1 sc.C
281	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Scipione Bădescu nr.1 sc.D
282	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Scipione Bădescu nr.1 sc.E
283	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.1 sc.A
284	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.1 sc.B
285	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.1 sc.D
286	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.1 sc.E
287	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.6 sc.A
288	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.6 sc.C
289	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.7 sc.A
290	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.7 sc.B
291	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.8 sc.A
292	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.8 sc.B
293	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.8 sc.C
294	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.9 sc.A
295	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.10 sc.B
296	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.30 bis sc.A
297	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.30 bis sc.B

298	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.32 sc.A
299	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.32 sc.B
300	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.32 sc.C
301	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.32 sc.D
302	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.35 sc.C
303	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.35 sc.D
304	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Constantin Gane 3 sc.A
305	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Constantin Gane 3 sc.B
306	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Constantin Gane 3 bis A
307	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Constantin Gane 3 bis B
308	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Constantin Gane 18 sc.D
309	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.A
310	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.B
311	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.C
312	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.D
313	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.E
314	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.25 sc.F
315	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.2 A
316	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.2 B
317	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.4 A
318	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.4 B
319	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.12 A
320	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.12 B
321	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.30 A
322	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.30 B
323	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.32 A
324	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.32 B
325	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 A
326	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 B
327	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 C
328	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.1 D
329	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.3 F
330	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.5 A
331	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vârnav nr.5 B
332	Botoșani	Subsol	1	75	George Enescu 62 bis P2 sc.C
333	Botoșani	Subsol	1	75	George Enescu 62 bis P2 sc.B
334	Botoșani	Subsol	1	75	George Enescu 62 bis P2 sc.c
335	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii 29 sc.A
336	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii 29 sc.B
337	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii 29 sc.C
338	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii 29 sc.D
339	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C-tin.Gane nr.12 sc.A
340	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C-tin.Gane nr.12 sc.B
341	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C-tin.Gane nr.12 sc.C
342	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C-tin.Gane nr.12 sc.D
343	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C-tin.Gane nr.12 bis sc.A
344	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C-tin.Gane nr.12 bis sc.B
345	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.4 sc.E
346	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.1 sc.A
347	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Școlii nr.1 sc.B
348	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.5 sc.A
349	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.5 sc.E
350	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.5 sc.F

351	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.5 sc.G
352	Botoșani	Subsol	1	75	Str.George Enescu nr.5 sc.H
353	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Zorilor nr.2 sc.A
354	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Zorilor nr.2 sc.B
355	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Zorilor nr.2 sc.C
356	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Zorilor nr.2 sc.D
357	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.G.Enescu nr.1 bl.1 sc.A
358	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.G.Enescu nr.1 bl.1 sc.B
359	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.G.Enescu nr.3 bl.1 G sc.B
360	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M Eminescu nr.64 P1 sc.A
361	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M Eminescu nr.64 P1 sc.B
362	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M Eminescu nr.64 P1 sc.C
363	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.11 sc.A
364	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.11 sc.B
365	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.11 sc.C
366	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.11 sc.D
367	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.9 bl.9 sc.B
368	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.9 bl.9 sc.C
369	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.9 bl.9 sc.D
370	Botoșani	Subsol	1	75	M.Kogălniceanu nr.22 bl.G43
371	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.51 sc.B
372	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.51 sc.A
373	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.49 bis sc.A
374	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.49 bis sc.B
375	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.53 sc.A
376	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.53 sc.B
377	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.47 sc.B
378	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.47 sc.A
379	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.55 sc.A
380	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.55 sc.B
381	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.55 sc.C
382	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.55 sc.D
383	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională nr.55 sc.E
384	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian bl.14
385	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian bl.16
386	Botoșani	Subsol	1	70	Str.Împărat Traian bl.18
387	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian bl.20
388	Botoșani	Subsol	1	70	Str.Împărat Traian bl.22
389	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian bl.24
390	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.8 sc.A
391	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.8 sc.B
392	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.10 sc.A
393	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.10 sc.B
394	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.12 sc.A
395	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.12 sc.B
396	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.12 sc.C
397	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.14 sc.A
398	Botoșani	Subsol	1	75	b-dul.M.Eminescu bl.14 sc.B
399	Botoșani	Subsol	1	75	str.Prieteniei nr.10 bl.H 1 sc.A
400	Botoșani	Subsol	1	75	str.Prieteniei nr.12 bl.L 2 sc.A
401	Botoșani	Subsol	1	75	str.Prieteniei nr.12 bl.L 2 sc.B
402	Botoșani	Subsol	1	75	str.Prieteniei nr.14 bl.L 1 sc.A
403	Botoșani	Subsol	1	75	str.Prieteniei nr.14 bl.L 1 sc.B

404	Botoșani	Subsol	1	75	str.Prieteniei nr.14 bl.L 1 sc.C
405	Botoșani	Subsol	1	75	str.Calea Naţională nr.30 bl.D 1
406	Botoșani	Subsol	1	75	str.Calea Naţională nr.32 bl.E 1
407	Botoșani	Subsol	1	75	str.Calea Naţională nr.34 bl.F 1
408	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.5 sc.A
409	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.5 sc.B
410	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.5 sc.C
411	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.5 sc.D
412	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.5 sc.E
413	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.5 sc.F
414	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.6 sc.D
415	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Pacea nr.7 sc.B
416	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Nicolae Bălcescu nr.17 T6
417	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Nicolae Bălcescu nr.19 T7
418	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.1 bl.G 3 A
419	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.1 bl.G 3 B
420	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Calea Naţională 74 bl. I 3
421	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.3 bl.N 3 A
422	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.3 bl N 3 B
423	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.3 bl.M.C
424	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Teatrului nr.2 bl.L A
425	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.25 vilă L6 A
426	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.25 vilă L6 B
427	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Cuza Vodă nr.25 vilă L6 C
428	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.36 A
429	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.36 B
430	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.38 A
431	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.38 B
432	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.35 sc.C
433	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.33 sc.B
434	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.33 sc.A
435	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.31 sc.C
436	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.31 sc.B
437	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.31 sc.A
438	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.40 B
439	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.40 C
440	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.42 A
441	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.42 B
442	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.42 C
443	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.41 sc.C
444	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.40 A
445	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.41 sc.B
446	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.41 sc.A
447	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.37 sc.D
448	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.37 sc.C
449	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.37 sc.A
450	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.30 sc.A
451	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.30 sc.C
452	Botoșani	Subsol	1	75	Str.GRL.Avrămescu nr.30 sc.D
453	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Izvoarelor nr.3 sc.B
454	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Izvoarelor nr.3 sc.A
455	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Griviţa nr.2 A
456	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian 35 sc.B

457	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr26 bl.F3 scA
458	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr26 bl.F4 scB
459	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr26 bl.F5 scC
460	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.29 bl.E6 sc.A
461	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.50 bl.F9 scB
462	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.56 bl.I6 sc.A
463	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Octav Onicescu nr.2 bl.I8 sc.B
464	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr37 bl.I3 scA
465	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.54 bl.I5 sc.B
466	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Vâlcelei bl. X. 5
467	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Vâlcelei bl. X. 6
468	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Vâlcelei bl. Y. 11
469	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Vâlcelei bl. Y. 16
470	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.72 bl.T 9
471	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.74 bl.T 10
472	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Împărat Traian nr.74 bl.T 11
473	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.7 bl. T 12
474	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.7 bl. U 5
475	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.7 bl. U 6
476	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 7
477	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 8
478	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 9
479	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 10
480	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 11
481	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 12
482	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 13
483	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Barbu Lăzăreanu nr.51 bl. U 14
484	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl.A 2
485	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl.A3 sc.A
486	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl.A 4
487	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl.B1 sc.A
488	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl.B1 sc.B
489	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl. G 9
490	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl. G 10
491	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl. G 11
492	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.47 bl. G 13 sc.A
493	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Dreptăţii Nr.4 sc.A
494	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Dreptăţii Nr.4 sc.B
495	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Griviţa Nr. 10 sc.A
496	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Griviţa Nr. 10 sc.C
497	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Griviţa Nr.3 sc.A
498	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Dreptăţii Nr.8 sc. A
499	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.3 sc.A
500	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.3 sc.B
501	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.3 sc.C
502	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 97 bl.18 sc.A
503	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 97 bl.18 sc.B
504	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 97 bl.18 sc.C
505	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 97 bl.18 sc.D
506	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.8 Bl.A1 sc.A
507	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.8 Bl. A1 sc.B
508	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.10 Bl.A1 sc.A
509	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.10 Bl.A1 sc.B

510	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.10 Bl.A1 sc.C
511	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Azurului nr.2 Bl.A2 sc.C
512	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Azurului nr.2 Bl.A2 sc.D
513	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.12 Bl.E.1 sc.A
514	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Bucovina nr.3 Bl.F3 sc.A
515	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Kogălniceanu nr.7 Bl.F4 sc.A
516	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Kogălniceanu nr.7 Bl.F4 sc.B
517	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.31 Bl.B2 sc.A
518	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.31 Bl.B2 sc.B
519	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.31 Bl.B2 sc.C
520	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.29 Bl.B1 sc.B
521	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.29 Bl.B1 sc.C
522	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.29 Bl.B1 sc.D
523	Botoșani	Subsol	1	75	Str. George Enescu Bl.36 sc.D
524	Botoșani	Subsol	1	75	Str. George Enescu Bl.36 sc.E
525	Botoșani	Subsol	1	75	Str. George Enescu Bl.36 sc.F
526	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.30 sc.A
527	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.30 sc.B
528	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.31 sc.C
529	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.34 sc.A
530	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.34 sc.B
531	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.36 sc.A
532	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.36 sc.B
533	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii Bl.36 sc.C
534	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.13 Bl.D1 sc.A
535	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.13 Bl.D1 sc.B
536	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.13 Bl.D1 sc.C
537	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.15 Bl.D2 sc.A
538	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.15 Bl.D2 sc.B
539	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.15 Bl.D2 sc.C
540	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.15 Bl.D3 sc.A
541	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.15 Bl.D3 sc.B
542	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Bucovina nr.15 Bl.D3 sc.C
543	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.1 Bl.J 3 sc.A
544	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.1 Bl.J 3 sc.B
545	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.1 Bl.J 3 sc.C
546	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.1 Bl.J 3 sc.D
547	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.2 Bl.L 1 sc.A
548	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.2 Bl.L 1 sc.B
549	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.2 Bl.L 1 sc.C
550	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.2 Bl.L 1 sc.D
551	Botoșani	Subsol	1	75	Str.N.Iorga nr.25 Bl.K 4 sc.A
552	Botoșani	Subsol	1	75	Str.N.Iorga nr.26 Bl.J 4 sc.A
553	Botoșani	Subsol	1	75	Str.N.Iorga nr.26 Bl.J 4 sc.B
554	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.3 Bl.A 1 sc.A
555	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Eliberării nr.3 Bl.A 1 sc.B
556	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ștefan cel Mare Bl.L1 sc.A
557	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ștefan cel Mare Bl.L2 sc.B
558	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ștefan cel Mare Bl.L3 sc.C
559	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ştefan cel Mare (garsoniere)
560	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ştefan cel Mare Bl.H 1 sc.A
561	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ştefan cel Mare Bl.H 2 sc.B
562	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C.Naţională nr.51 Bl.H 4

563	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C.Naţională nr.51 Bl.H 3
564	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C.Naţională nr.55 Bl.I.1
565	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C.Naţională nr.55 Bl.I.2
566	Botoșani	Subsol	1	75	Str.C.Naţională nr.55 Bl.I.3
567	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vânători Bl.11
568	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Vânători Bl.3
569	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.53 Z.9
570	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.53 Z.10
571	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.49 Z.11
572	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.47 Z.12
573	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.45 Z.13
574	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Griviţei nr.23 Z.14
575	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Griviţei nr.21 Z.15
576	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.33 Bl.I.2 sc.B
577	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.42 Bl.42 sc.A
578	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.42 Bl.42 sc.B
579	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.44 Bl.44 sc.C
580	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.8 sc.A
581	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.8 sc.B
582	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.10 sc.A
583	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.10 sc.B
584	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Kogălniceanu nr.10 sc.C
585	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.73 sc.A
586	Botoșani	Subsol	1	75	B-dul.M.Eminescu nr.73 sc.B
587	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.1 bl.C1 sc.A
588	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.1 bl.C2 sc.B
589	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.3 V2 sc.B
590	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.3 V4 sc.D
591	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.9 bl.C4 sc.A
592	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.9 bl.C5 sc.B
593	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Călugăreni nr.9 bl.C7 sc.D
594	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.2 bl.A12 sc.A
595	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.4 bl.A14 sc.A
596	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.4 bl.A15 sc.B
597	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.6 bl.Z 27 sc.A
598	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.6 bl.Z 27 sc.B
599	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.8 bl.A16 sc.A
600	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Griviţa nr.8 bl.A17 sc.B
601	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Independenţei nr.1 A6 sc.F
602	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Independenţei nr.1 A8 sc.D
603	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Independenţei nr.1 A10 sc.B
604	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Independenţei nr.3 A1 sc.A
605	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Independenţei nr.3 A2 sc.B
606	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.5 bl.B 5 sc.E
607	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.5 bl.B 6 sc.F
608	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.5 bl.B 7 sc.G
609	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.5 bl.B 3 sc.C
610	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.9 bl.B 8 sc.F
611	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.9 bl.B 13 sc.A
612	Botoșani	Subsol	1	75	Str.independenţei nr.9 bl.B 10 sc.D
613	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Alba Iulia nr 1 bl.D 3 sc.B
614	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Alba Iulia nr 1 bl.D 4 sc.A
615	Botoșani	Subsol	1	75	Al.Alba Iulia nr.3 bl.D 22 sc.A

616	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.17 bl.D 14 sc.A
617	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.17 bl.D 12 sc.C
618	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.17 bl.D 13 sc.B
619	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.19 bl.D 10 sc.B
620	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.19 bl.D 11 sc.A
621	Botoșani	Subsol	1	75	Str.T.Vladimirescu nr.10 D 5 sc.A
622	Botoșani	Subsol	1	75	Str.T.Vladimirescu nr.10 D 9 sc.E
623	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.38 bl.F 8
624	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.38 bl.F 7
625	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.38 bl.F 6
626	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.34 bl.E 9
627	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.30 bl.E 8
628	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Săvenilor nr.30 bl.E 7
629	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Călugăreni nr.5 bl.F 3
630	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Călugăreni nr.5 bl.F 1
631	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Călugăreni nr.8 bl.E 12
632	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Călugăreni nr.8 bl.E 11
633	Botoșani	Subsol	1	75	Independenţei nr.15 bl.E 6
634	Botoșani	Subsol	1	75	Independenţei nr.15 bl.E 4
635	Botoșani	Subsol	1	75	Independenţei nr.15 bl.F 10
636	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.1sca.A
637	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.1sca B
638	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.1sca .C
639	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.9sca A
640	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.9sca B
641	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.9sca C
642	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.11 sca A
643	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr11.sca B
644	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr11.sca C
645	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Stefan Luchian nr.11sca D
646	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr. 48 sc.A
647	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.48.sc.B
648	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.48 sc C
649	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.50 sc.A
650	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.50 sc.B
651	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.52 sc.A
652	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.52 sc B
653	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.52 sc.C
654	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.54 scA
655	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.54 sc B
656	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.54 sc.C
657	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nrr.56 sc. A
658	Botoșani	Subsol	1	75	Cuza Voda nr 2 sc A
659	Botoșani	Subsol	1	75	Cuza Voda nr.2 sc B
660	Botoșani	Subsol	1	75	Cuza Voda nr.2 sc C
661	Botoșani	Subsol	1	75	Cuza Voda nr.2 scD
662	Botoșani	Subsol	1	75	Cuza Voda nr 2 scE.
663	Botoșani	Subsol	1	75	Cuza Voda nr.2 sc F
664	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.46 sc.A
665	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.46 sc.B
666	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.46 sc.C
667	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.46 sc.D
668	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.79 A

669	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.79 B
670	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.79 C
671	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.79 D
672	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.87 A
673	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.87 B
674	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.87 .C
675	Botoșani	Subsol	1	75	CAL.Nationala Nr.89 D
676	Botoșani	Subsol	1	75	Grivita Nr.1 B
677	Botoșani	Subsol	1	75	Grivita Nr.1 A
678	Botoșani	Subsol	1	75	Grivita Nr.1 C
679	Botoșani	Subsol	1	75	Grivita Nr.1 D
680	Botoșani	Subsol	1	75	Grivita Nr.1 E
681	Botoșani	Subsol	1	75	Grivita Nr.1 F
682	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr.82 Sc. A
683	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 82 Sc. B
684	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 82 Sc..C
685	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr.3 Sc B.
686	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr. 3 Sc.A
687	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr.1 Sc.B
688	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr.1Sc. A
689	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 84 Sc A
690	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 84 Sc B
691	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 84 Sc C
692	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 84 Sc D
693	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 5 Sc.A
694	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 5 Sc. B
695	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 7 Sc.A
696	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 7 Sc.B
697	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 86 Sc A
698	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 86 Sc B
699	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 86 Sc.C
700	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala Nr 86 Sc.D
701	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 11 Sc A
702	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 11 Sc.B
703	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 9 Sc.B
704	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 9 Sc A
705	Botoșani	Subsol	1	75	Str..Nic.Grigorescu Nr 6 Sc.A
706	Botoșani	Subsol	1	75	Str..Nic.Grigorescu Nr 6 Sc.B
707	Botoșani	Subsol	1	75	Str..Nic.Grigorescu Nr 6 Sc.C
708	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 2 Sc A
709	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 2 Sc B
710	Botoșani	Subsol	1	75	Str..Nic.Grigorescu Nr 4 Sc.A
711	Botoșani	Subsol	1	75	Str..Nic.Grigorescu Nr 4 Sc.B
712	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr 10 Sc A
713	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Ghe.Filipescu Nr10 Sc B
714	Botoșani	Subsol	1	75	Bul.Mihai Eminescu Nr.123
715	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 88 bl. E 1 sc.A
716	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 88 bl. E 3 sc.C
717	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 88 bl. E 4 sc.D
718	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 19 bl. E 5 sc.B
719	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 17 bl. E 7 sc.B
720	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 17 bl. E 8 sc.A
721	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 15 bl. E 9 sc.B

722	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 13 bl.E 11 sc.B
723	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 13 bl.E 12 sc.A
724	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 90 bl.F 1 sc.A
725	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 90 bl.F 2 sc.B
726	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 90 bl.F 3 sc.C
727	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională 90 bl.F 4 sc.D
728	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Petru Rareş 51 bl.F 5 sc.C
729	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Petru Rareş 51 bl.F 7 sc.A
730	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 23 bl.F 8 sc.B
731	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 23 bl.F 9 sc.A
732	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 21 bl.F 10 sc.B
733	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 21 bl.F 11 sc.A
734	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 12 bl.H 6 sc.A
735	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 12 bl.H 7 sc.B
736	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 14 bl.H 8 sc.A
737	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 14 bl.H 9 sc.B
738	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 14 bl.H 10 sc.C
739	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Gh.Filipescu 14 bl.H 11 sc.D
740	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primăverii nr.7 sc.B
741	Botoșani	Subsol	1	75	Aleea Nouă nr.3
742	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.101 sc.D
743	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.101 sc C
744	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Naţională nr.101 sc.B
745	Botoșani	Subsol	1	75	STR.MARCHIAN Nr.2 Sc.E Ap.10
746	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Teatrului nr.2
747	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.3 sc.A
748	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.3 sc.B
749	Botoșani	Subsol	1	75	Str.marchian nr.3 sc.C
750	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Marchian nr.3 sc.D
751	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.67 J.3 sc.C
752	Botoșani	Subsol	1	75	STR.O. ONICESCU Nr.10 sc.E
753	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.9 sc.A
754	Botoșani	Subsol	1	75	str.PRIMĂVERII nr.24 sc.C
755	Botoșani	Subsol	1	75	Calea Nationala nr.65 sc.C
756	Botoșani	Subsol	1	75	Str.Primaverii nr.18 sc.A
757	Botoșani	Subsol	1	75	Str.M.KOGĂLNICEANU nr.38 sc.B
758	Botoșani	Subsol	1	75	Str.POŞTEI nr.2 sc.D Bl.C5 ap.2
759	Botoșani	Subsol	1	75	Al.NOUĂ nr.G 19 C
TOTAL			**759**	**56798**	
MUNICIPIUL DOROHOI					
1	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Grigore Ghica nr.37 Primarie
2	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Grigore Ghica nr.30 BCR
3	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Grigore Ghica nr.41, Colegiu Ghica
4	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Grigore Ghica nr.40 bl.38
5	Dorohoi	Subsol	1	60	str. Grigore Ghica nr.49 Clubul copiilor
6	Dorohoi	Subsol	1	75	str. A.I.Cuza nr.10 bl.10 sc. A,B
7	Dorohoi	Subsol	1	75	str. A.I.Cuza nr.43 Muzeu
8	Dorohoi	Subsol	1	75	str. A.I.Cuza nr.15 Colegiu
9	Dorohoi	Subsol	1	60	str. A.I.Cuza nr.20, Protoerie
10	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Postei nr.1, judecatorie
11	Dorohoi	Subsol	1	75	blv. Victoriei nr.87, supersplendid
12	Dorohoi	Subsol	1	50	blv. Victoriei nr.108, scoala 7

13	Dorohoi	Subsol	1	70	blv. Victoriei nr.119, liceu Vlh.
14	Dorohoi	Subsol	1	75	str. C.D. Gherea nr. 4 bl C1
15	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D. Pompeiu nr. 68 bl.C4
16	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D. Pompeiu nr. 70 bl.C3
17	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D. Pompeiu nr. 72 bl.C2
18	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D. Pompeiu nr.64 bl.Turn
19	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D Pompeiu nr 66 bl G48 sc.A
20	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D Pompeiu nr 66 bl G48 sc.B
21	Dorohoi	Subsol	1	75	str. D Pompeiu nr 66 bl G48 sc.C
22	Dorohoi	Subsol	1	32	str. D Furtuna nr 1 bl 27 sc.A
23	Dorohoi	Subsol	1	54	str. D Furtuna nr 1 bl 27 sc.B
24	Dorohoi	Subsol	1	64	str. D Furtuna nr 1 bl 27 sc.C
25	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S1
26	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S2
27	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S3
28	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S4
29	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S5
30	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S6
31	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S7
32	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S8
33	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S9
34	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S10
35	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S11
36	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl S12
37	Dorohoi	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 24 bl T1
38	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Stefan cel Mare nr. 11
39	Dorohoi	Subsol	1	60	str. Stefan cel Mare nr. 14
40	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr1 sc. A
41	Dorohoi	Subsol	1	70	aleea Amurgului nr1 sc. B
42	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr1 sc. C
43	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr.2
44	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr.4
45	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr.6
46	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr.8
47	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Amurgului nr.10
48	Dorohoi	Subsol	2	75	aleea Amurgului nr.12 sc A,B
49	Dorohoi	Subsol	2	75	aleea Berzei nr.5 sc A,B
50	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Cristalului nr.1
51	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Cristalului nr.3
52	Dorohoi	Subsol	1	60	str. Gh. Doja nr.1
53	Dorohoi	Subsol	1	60	str. Gh. Doja nr.3
54	Dorohoi	Subsol	1	75	str. Gh. Doja nr.5
55	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Prieteniei nr.3
56	Dorohoi	Subsol	1	75	aleea Prieteniei nr.7
57	Dorohoi	Subsol	1	60	Blv. Victoriei nr.44 bl. C2
58	Dorohoi	Subsol	1	60	Blv. Victoriei nr.46 bl. C3
59	Dorohoi	Subsol	1	75	str. C.D.Gherea nr. 1 bl. C3
60	Dorohoi	Subsol	1	75	str. C.D.Gherea nr. 3 bl. C6
61	Dorohoi	Subsol	1	56	str.Al. Ghiocelului, Bl. A5
62	Dorohoi	Subsol	1	75	str.Al.Berzei , nr. 71
63	Dorohoi	Subsol	1	75	str.Liliacului nr. 14
TOTAL			**65**	**4491**	
ORAŞUL BUCECEA					

1	Bucecea	Subsol	1	75	Str. Calea Națională, bl. E3
2	Bucecea	Subsol	1	75	Str. Calea Națională, bl. E4
3	Bucecea	Subsol	1	75	Str. Calea Națională, bl. E5
4	Bucecea	Subsol	1	75	Str. Calea Națională, bl. A4
5	Bucecea	Subsol	1	75	Str. Calea Națională, bl. A5
6	Bucecea	Subsol	1	75	Str. Calea Națională, bl. A6
TOTAL			**6**	**450**	
ORAȘUL DARABANI					
1	Darabani	Subsol	1	50	str. 1 Decembrie nr. 104
2	Darabani	Subsol	1	60	str. 1 Decembrie nr. 100
3	Darabani	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 213
4	Darabani	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 98 A
5	Darabani	Subsol	1	65	str. 1 Decembrie nr. 111, Bl. H4
6	Darabani	Subsol	1	65	str. 1 Decembrie nr. 111, Bl. H3
7	Darabani	Subsol	1	75	str. Fragilor nr. 5
8	Darabani	Subsol	1	75	str. T. Vladimirescu nr. 14
9	Darabani	Subsol	1	75	str. Pieții nr. 8
10	Darabani	Subsol	1	75	str. T. Balș nr. 8
11	Darabani	Subsol	1	75	str. Viitorului, Eșanca
12	Darabani	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 257
13	Darabani	Subsol	1	75	str.Col. Șchiopu
14	Darabani	Subsol	1	75	str. 1 Decembrie nr. 259
TOTAL			**14**	**990**	
ORAȘUL FLĂMÂNZI					
1	Flămânzi	Subsol	1	75	Str. Dumitru Iov, nr. 284
2	Flămânzi	Subsol	1	75	Str. Dumitru Iov, nr. 284
TOTAL			**2**	**150**	
ORAȘUL SĂVENI					
1	Săveni	Subsol	1	60	str. A.I.Cuza nr.1
2	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 51
3	Săveni	Subsol	1	75	str.Dr. Ciucă nr. 13
4	Săveni	Subsol	1	30	str.1 Decembrie nr. 52
5	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 49
6	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 55
7	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 12 bl.D2
8	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 4 bl.C6
9	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 8 bl.C4
10	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 6 bl.C5
11	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 18 bl.D6
12	Săveni	Subsol	1	75	str.1 Decembrie nr. 10 bl.C3
13	Săveni	Subsol	1	63	str.1 Decembrie nr. 5 bl.D4
14	Săveni	Subsol	1	63	str.1 Decembrie nr. 7 bl.E5
15	Săveni	Subsol	1	63	str. 1 Decembrie nr. 2 bl.C
16	Săveni	Subsol	1	75	str. A.I.Cuza nr.25 bl.38
17	Săveni	Subsol	1	75	str. A.I.Cuza nr.13 bl.B2
18	Săveni	Subsol	1	75	str. Independentei nr.9 bl.D3
19	Săveni	Subsol	1	75	str. Independentei nr.5 bl.C1
20	Săveni	Subsol	1	75	str. Independentei nr. 11 bl.A4
21	Săveni	Subsol	1	75	str. Independentei nr. 13 bl.D4
22	Săveni	Subsol	1	75	str. Independentei nr. 7 bl.C2
23	Săveni	Subsol	1	52	str. Independentei nr. 1 bl.B2
24	Săveni	Subsol	1	75	str. Independentei nr. 13 bl.D5
25	Săveni	Subsol	1	52	str. Dr. Ciucă nr.2 Bloc 1

26	Săveni	Subsol	1	63	str. Ștefan cel Mare nr.1 Bloc F5
TOTAL			**26**	**1796**	
COMUNA ADĂȘENI					
1	Adășeni	Subsol	1	75	Str. Unirii nr. 22
COMUNA BLÂNDEȘTI					
1	Blândești	Subsol	1	75	Școala Primară
COMUNA CONCEȘTI					
1	Concești	Subsol	1	63	Str. Principală nr. 124
2	Concești	Subsol	1	34	Str. Principală nr. 126
3	Concești	Subsol	1	45	Str. Principală nr. 132
4	Concești	Subsol	1	75	Str. Principală nr. 128
TOTAL			**4**	**217**	
COMUNA CORNI					
1	Corni	Subsol	1	50	Str. Octav Băncilă nr. 15
COMUNA CURTEȘTI					
1	Curtești	Subsol	1	36	Str. Principală nr. 108
COMUNA HAVÂRNA					
1	Havârna	Subsol	1	75	Str. Principală nr. 96
COMUNA MITOC					
1	Mitoc	Subsol	1	75	Str. Școlii nr. 5
COMUNA NICȘENI					
1	Nicșeni	Subsol	1	75	Nicșeni
COMUNA RĂUSENI					
1	Răuseni	Subsol	1	40	Str. Principală nr. 77
COMUNA RIPICENI					
1	Ripiceni	Subsol	1	73	Ripiceni
COMUNA SULIȚA					
1	Sulița	Subsol	1	45	Str. Principală nr. 105
COMUNA VLĂSINEȘTI					
1	Vlăsinești	Subsol	1	50	Str. Eroilor nr. 67
2	Vlăsinești	Subsol	1	75	Str. Calea Laptelui nr. 24
TOTAL			**2**	**125**	
TOTAL JUDEȚ			**888**	**65636**	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

NESECRET
Anexa nr. 4 la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

ESTIMAREA NECESARULUI DE FONDURI PENTRU OPERAȚIONALIZAREA ADĂPOSTURILOR DE LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI

Nr. Crt	Lucrări și materiale necesare în vederea operaționalizării adăposturilor	Număr bucăți	Costuri estimative		Alte lucrări necesare	Costuri estimative		Observații
			Preț/ (RON)	Total		Preț (RON)	Total	
	MUNICIPIUL BOTOȘANI							
1	Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă IFV2-750	51	19990	**1019490**	Vidanjare ape menajere acumulate. Colectare deșeuri rezultate, încărcarea și transportul acestora. Spălarea subsolurilor cu ajutorul utilajului woma cu jet de apă de înaltă presiune. Vidanjarea apelor rezultate în urma spălării subsolurilor. Dezinfecție cu var cloros. Desfundare canalizări, după caz.	1800	**91800**	**Pentru estimarea fondului au fost luate în calcul un număr de 51 de adăposturi.**
2	Vană antisuflu DN 150	150	2690	**403500**				
3	Capac metalic pentru tunelul de salvare necarosabil, cu priză de aer	31	2590	**80290**				
4	Ușă metalică etanșă pentru adăpost de protecție civilă UME0	31	13990	**433690**				
5	Kit WC pentru adăposturi de protecție civilă: Vas WC cu evacuare orizontală Rezervor WC montaj la semi-înălțime Pompă evacuare apă reziduală cu tocător pentru WC Capac pentru vasul WC, din plastic rezistent 2 capace de capăt pentru găurile nefolosite de 40 mm 2 intrări de cauciuc de intrare de 40 mm Cot canal de evacuare a apei reziduale 1 colier 90-110 mm 6 coliere 32-50 mm Accesorii de conectare între părțile constitutive ale kit-ului Accesorii de montaj kit	31	2600	**80600**				
6	Instalație de iluminat	51	1800	**91800**				
7	Oblon metalic OME 1	31	4490	**139190**				
TOTAL			**2248560**		**91800**			
TOTAL GENERAL MUNICIPIUL BOTOȘANI			**2340360**					
	MUNICIPIUL DOROHOI							
1	Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă IFV2-750	1	20090	**20090**	Modificare traseu conducte de apă și canalizare. Curățare și vopsit ușile metalice, înlocuire garnituri de etanșare. Spălarea subsolurilor cu jet de apă (woma). Vidanjarea apelor rezultate în urma spălării subsolurilor. Dezinfecție cu var cloros. Desfundare canalizare. Reparații tencuieli.	3700	**3700**	**Pentru estimarea fondului a fost luat în calcul 1 adăpost.**
2	Kit montaj instalație IFV2-750	1	690	**690**				
3	Vană antisuflu DN 150	1	2690	**2690**				
4	Supapă de suprapresiune S -00M	1	990	**990**				
5	Kit WC pentru adăposturi de protecție civilă	1	2600	**2600**				
6	Ușă grup sanitar	1	500	**500**				
7	Instalație de iluminat	1	2000	**2000**				
TOTAL			**29560**		**3700**			
TOTAL GENERAL MUNICIPIUL DOROHOI			**33260**					
	INSTITUȚII PUBLICE/OPERATORI ECONOMICI DEȚINĂTORI DE ADĂPOSTURI DE PROTECȚIE CIVILĂ							
	DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI							
1	Ușă metalică etanșă pentru adăpost de protecție civilă UME0	1	40000	**40000**				**Pentru estimarea fondului a fost luat în calcul 1 adăpost.**
2	Filtre STL FPA 100	2	11000	**22000**				
TOTAL			**62000**					
TOTAL JUDEȚ BOTOȘANI			**2435620**					

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

NESECRET
Anexa nr. 5 la
Nr. 1.612.995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

ESTIMAREA NECESARULUI DE FONDURI PENTRU OPERAȚIONALIZAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN (DE BAZĂ)

Nr. Crt.	Lucrări și materiale necesare în vederea operaționalizării punctului de comandă	Cant. (buc)	Costuri estimative			Observații
			Preț unitar -Lei-	Valoare fără TVA -Lei-	Valoare cu TVA -Lei-	
CENTRALĂ DE ÎNȘTIINȚARE ȘI AVERIZARE-ALARMARE*						
1	Centrală de înștiințare și avertizare-alarmare SONIA cu instanță de rezervă, cu interfețe pentru centralizarea sirenelor prin internet (protocol TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio VHF	2	36.200,00	**72.400,00**	**86.156,00**	***Conform ofertei de preț nr. 156 din 07.02.2025 de la SC AXATEL SERVICE SRL anexată la prezenta.**
2	Montaj Centrală de înștiințare și avertizare-alarmare SONIA cu instanță de rezervă	2	2.500,00	**5.000,00**	**5.950,00**	
TOTAL ofertă SC AXATEL SERVICE SRL				**77.400,00**	**92.106,00**	
INSTALAȚII DE FILTROVENTILAȚIE **						
1	Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă IFV2-750	3	19.000,00	**57.000,00**	**67.830,00**	****Conform ofertei de preț estimative de la GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL anexată la prezenta.**
2	Kit montaj instalație IFV2-750	3	690,00	**2.070,00**	**2.463,30**	
3	Accesorii montaj micromanometru	3	250,00	**750,00**	**892,50**	
4	Cot circular 160 la 90 grade - BL 90	2	110,00	**220,00**	**261,80**	
5	Tronson tubulatură tb.zn.Spiro Sr 160,3 ml	8	130,00	**1.040,00**	**1.237,60**	
6	Niplu pentru tubulatura Spiro NPL 160	9	30,00	**270,00**	**321,30**	
7	Capac circular pentru tubulatura EP 160	3	30,00	**90,00**	**107,10**	
8	Grila ventilație pentru tubulatura Spiro 525x75	9	150,00	**1.350,00**	**1.606,50**	
9	Piuliță expandabilă alamă M8	25	3,90	**97,50**	**116,02**	
10	Tijă filetată zincată M8 (TF-M8-2ML)	18	22,00	**396,00**	**471,24**	
11	Colier suspendare tubulatură COL-G 160	18	18,00	**324,00**	**385,56**	
12	Șurub autoforant cu cap plat și șaibă pentru grilele de ventilație/500 buc/cutie	1	75,00	**75,00**	**89,25**	
13	Piesă de trecere PT-100	9	600,00	**5.400,00**	**6.426,00**	
14	Țeavă oțel trasă DN 159 (Ø 150) ml	6	300,00	**1.800,00**	**2.142,00**	
15	Cot sudabil 90 grade DN 150 159	9	320,00	**2.880,00**	**3.427,20**	
TOTAL				**73.762,50**	**87.777,37**	
NECESAR ESTIMAT DE FILTRE **						
1	Filtru chimic tip STL FPA 100	9	9.290,00	**83.610,00**	**99.459,90**	****Conform ofertei de preț estimative de la GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL anexată la prezenta.**
2	Filtru reținere dioxid de carbon tip FR1	3	11.052,00	**33.156,00**	**39.455,64**	
3	Filtru reținere umiditate tip FR2	3	6.280,00	**18.840,00**	**22.419,60**	
TOTAL				**135.606,00**	**161.371,14**	

MANOPERA **						
1	Serviciu montaj instalație IFV2-750 cu traseu de aspirație și traseu de refulare aer și PIF	3	10.500,00	**31.500,00**	**37.485,00**	****Conform ofertei de preț estimative de la GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL anexată la prezenta.**
TOTAL				**31.500,00**	**37.485,00**	
TOTAL ofertă GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL				**240.868,50**	**286.633,51**	
ALTE DOTARI ȘI LUCRARI NECESARE						
1	Toalete uscate	4	890,00	**3.560,00**	**4.236,40**	
2	Lavoare portabile***	4	450,00		**1.800,00**	***** Cu TVA**
3	Tuburi oxigen (40 l)	10	1.725,00		**17.250,00**	***** Cu TVA**
4	Reductoare oxigen	2	660,00		**1.320,00**	***** Cu TVA**
5	Paturi pliabile	50	703,89	**35.194,50**	**43.450,00**	
6	Rafturi metalice	15	111,57	**1.673,55**	**2.025,00**	
7	Rezervor nemetalic apa (3000 l)***	1	2.491,00		**2.491,00**	***** Cu TVA**
8	Instalație electrică,instalație de iluminat pentru evacuarea de urgență, iluminat pentru continuare lucrului				**100.000,00**	
TOTAL (LEI)				**172.572,40**		
TOTAL GENERAL (LEI)				**551.311,91**		

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

NESECRET
Anexa nr. 6 la
Nr. 1612995
Din 08.10.2025
Exemplar Unic

Stadiul îndeplinirii aspectelor din planul de măsuri

Nr. Crt.	Măsură stabilită în Planul de măsuri	Responsabili	Modalitate de verificare	Stadiul îndeplinirii	Observații
1	Identificarea administratorilor / proprietarilor adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență	Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pe raza cărora se află adăposturile	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținători de adăposturi de protecție civilă	Realizat	-
2	Dispunerea de măsuri și verificarea modului de întreținere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora și menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de transmisiuni alarmare, a spațiilor de adăpostire și mijloacelor tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției.	Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pe raza cărora se află adăposturile, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținători de adăposturi de protecție civilă. De asemenea, conform informărilor primite de la unitățile administrative-teritoriale deținătoare de adăposturi (mun. Botoșani), au fost realizate convocări cu administratorii de asociații de proprietari pe timpul cărora li s-a adus la cunoștință acestora, obligațiile pe care le au proprietarii sau chiriașii de apartamente privind întreținerea și păstrarea stării de operativitate a adăposturilor de protecție civilă. Totodată, au fost executate lucrări de întreținere în unele adăposturi și s-au trasat sarcini către administratori și cei care folosesc aceste adăposturi.	Parțial realizat	La nivelul inspectoratului, au fost elaborate și transmise adrese de informare către deținătorii de adăposturi de protecție civilă, cu privire la organizarea în comun cu personal cu responsabilități pe segmentul adăpostirii populației din cadrul acestora, a unor controale/verificări la obiectivele anterior menționate din zona de competență. De asemenea, conform informărilor primite de la unitățile administrative-teritoriale deținătoare de adăposturi (mun. Botoșani), au fost notificate toate asociațiile de proprietari cu privire la obligativitatea întreținerii adăposturilor de protecție civilă pe care le au în proprietate sau în administrare și luarea măsurilor de eliberare a acestora în caz de necesitate.
3	Stabilirea unui set de măsuri concrete pentru remedierea deficiențelor constatate pe timpul verificărilor în vederea aducerii / menținerii în stare de operativitate a punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență.	Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pe raza cărora se află adăposturile, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținători de adăposturi de protecție civilă. De asemenea, conform informărilor primite de la unitățile administrative- teritoriale deținătoare de adăposturi (mun. Botoșani), au fost transmise adrese către operatorul de apă al județului Botoșani, respectiv către ordonatorul principal de credit al acestuia, prin care s-au solicitat remedierea defecțiunilor la rețeaua de apă și canalizare care inundă unele adăposturi, precum și renunțarea la modificările aduse de către operator (țevi de apă montate pe mijlocul culoarelor de trecere dintre adăposturi, etc.) și aducerea lor în starea la care au fost realizate, în momentul construirii blocurilor.	Parțial realizat	Până la data raportării, nu au fost remediate defecțiunile constatate și nici nu au fost alocate fonduri în vederearemedierii deficiențelor și aducerii în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă neoperative din administrarea unităților administrativ - teritoriale, instituțiilor sau operatorilor economici.

4	a) Stabilirea de către unitățile administrativ - teritoriale, instituțiile / operatorii economici deținători de adăposturi de protecție civilă a necesarului de fonduri financiare pentru operaționalizarea adăposturilor de protecție civilă, centralizarea și transmiterea acestuia către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, la adresa de e-mail: sthp@isubotosani.ro . b) Includerea punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă în programele de investiții ale autorităților administrației publice, instituțiilor publice, operatorilor oeconomici și proprietarilor de imobile.	Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă și proprietarii de imobile.	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținătoare de adăposturi de protecție civilă	Realizat	a) La nivelul inspectoratului a fost centralizat necesarul de fonduri financiare (identificat la nivelul anului 2024) pentru operaționalizarea adăposturilor de protecție civilă, conform estimărilor primite de la unitățile administrativ - teritoriale. b) Personalul de specialitate din cadrul inspectoratului, a elaborat și transmis către Consiliul Județean Botoșani informări cu privire la detaliile tehnice privind instalațiile și echipamentele din dotarea punctelor de comandă, respectiv estimarea necesarului de fonduri în vederea operaționalizării Punctului de comandă județean (de bază), precum și două oferte de preț (orientative), referitoare la dotarea cu instalație de filtroventilație și dotarea cu centrală de înștiințare, avertizare - alarmare.
5	Asigurarea marcării tuturor adăposturilor de protecție civilă cu semnul distinctiv prevăzut în H.G. nr. 630/2005, în scopul identificării acestora de către populația civilă.	Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținătoare de adăposturi de protecție civilă	Parțial realizat	A fost asigurată marcarea adăposturilor din zona de competență, aflate în administrarea autorităților publice locale, cu semnul distinctiv prevăzut în H.G. nr. 630/2005.
6	Identificarea la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, a tuturor subsolurilor care se pot amenaja ca spații de adăpostire în caz de necesitate, centralizarea și transmiterea acestora către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, la adresa de e-mail: dispecerat@isubotosani.ro .	Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținătoare de adăposturi de protecție civilă	Realizat	A fost asigurată identificarea la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, a tuturor subsolurilor care se pot amenaja ca spații de adăpostire în caz de necesitate. Datele au fost centralizate și transmise către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani.
7	Actualizarea permanentă a evidenței adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență, având în vedere caracterul dinamic al acesteia (intrarea în evidență a unor noi adăposturi, aducerea în stare de operativitate a altora etc.).	Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.	Controale/verificări și informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținătoare de adăposturi de protecție civilă	Realizat	Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, actualizează permanent evidența adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență.
8	Monitorizarea măsurilor cuprinse în prezentul plan, analizarea periodică a stadiului de îndeplinire a acestora și transmiterea analizelor către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, la adresa de e-mail: dispecerat@isubt.ro.	Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.	Informări primite de la autoritățile publice locale/asociații de proprietari, respectiv instituțiile și operatorii economici deținătoare de adăposturi de protecție civilă	Parțial realizat	Unitățile administrative-teritoriale, instituțiile și operatorii economici deținători de adăposturi de protecție civilă nu au transmis în timp util, conform prevederilor pct. 8 din plan, datele și informațiile referitoare la monitorizarea măsurilor cuprinse în plan, respectiv analizarea periodică a stadiului de îndeplinire a acestora.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

NESECRET
Anexa nr. 7 la
Nr. 1612995
Din 08.10.2025
Exemplar unic

PLANIFICAREA (DE PRINCIPIU) A VERIFICĂRILOR PUNCTELOR DE COMANDĂ ȘI A ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ DE LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI

Nr. Crt.	Județ	Localitate	Adresa adăpostului (nume strada, nr.)	Tipul adăpostului (punct comandă/privat/public)	Data executării verificării	Observații
1	BT	Mun. Dorohoi	CEC Bank, Str. Grigore Ghica, nr. 7	Privat	**13.10.2025**	
2	BT	Mun. Dorohoi	Str. D. Furtună, nr.2	Privat	**13.10.2025**	
3	BT	Mun. Dorohoi	Admin. Finanţelor Publice Str. Grigore Ghica, nr. 14	Privat	**13.10.2025**	
4	BT	Mun. Dorohoi	Str. 1 Decembrie, S10	Public	**14.10.2025**	
5	BT	Mun. Dorohoi	Str. 1 Decembrie, S11	Public	**14.10.2025**	
6	BT	Mun. Dorohoi	Str. 1 Decembrie, S12	Public	**14.10.2025**	
7	BT	Mun. Botoșani	Str. Teatrului nr. 6	Privat	**15.10.2025**	
8	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Naţională nr. 91, UVERTURA MALL	Privat	**15.10.2025**	
9	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B1	Public	**16.10.2025**	
10	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B2	Public	**16.10.2025**	
11	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B3	Public	**16.10.2025**	
12	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B4	Public	**16.10.2025**	
13	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B5	Public	**21.10.2025**	
14	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B6	Public	**21.10.2025**	
15	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B16	Public	**21.10.2025**	
16	BT	Mun. Botoșani	Str. Bucovina, bl.B17	Public	**21.10.2025**	
17	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.5, bl. C4	Public	**22.10.2025**	
18	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.9,A, bl. C7	Public	**22.10.2025**	
19	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.9,B, bl. C8	Public	**22.10.2025**	
20	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.11,A bl. C9	Public	**22.10.2025**	
21	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.11,B, bl. C10	Public	**22.10.2025**	
22	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.13,A, bl. C11	Public	**23.10.2025**	
23	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.13,B, bl.C12	Public	**23.10.2025**	
24	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.15,A, bl. C13	Public	**23.10.2025**	
25	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cişmea), nr.15,B, bl. C14	Public	**23.10.2025**	

26	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cișmea), nr.17,A, bl. C15	Public	**23.10.2025**	
27	BT	Mun. Botoșani	Str. Dimitrie Pompeiu (Cișmea), nr.17,B, bl. C16	Public	**23.10.2025**	
28	BT	Mun. Botoșani	Str.Arhimandrit Marchian nr. 93	Public	**27.10.2025**	
29	BT	Mun. Botoșani	Str. Călugăreni, nr.5,Bl.S2	Public	**27.10.2025**	
30	BT	Mun. Botoșani	Str. Călugăreni, nr.5, bl.S3	Public	**27.10.2025**	
31	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Națională nr.144 Incubatorul de Afaceri Botoșani	Public	**28.10.2025**	
32	BT	Mun. Botoșani	Bulevardul Mihai Eminescu 46 Direcția Județeană de Statistică Botoșani	Public	**28.10.2025**	
33	BT	Mun. Botoșani	Bulevardul Mihai Eminescu 46 Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani	Public	**28.10.2025**	
34	BT	Mun. Botoșani	Str. Victoriei nr. 2 Sc C	Privat	**29.10.2025**	
35	BT	Mun. Botoșani	Pietonalul Transilvaniei, Piața centrală, pav. B	Public	**29.10.2025**	
36	BT	Mun. Botoșani	Pietonalul Transilvaniei, Piața centrală, pav. B – Crucea Roșie.	Public	**29.10.2025**	
37	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Națională nr. 85 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani	Public	**30.10.2025**	
38	BT	Mun. Botoșani	str.Piața Revoluției nr. 5 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani	Public	**30.10.2025**	
39	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Națională nr.42	Privat	**03.11.2025**	
40	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Națională nr. 3 SC SUBEX SRL (fosta SC MECANICA)	Privat	**03.11.2025**	
41	BT	Mun. Botoșani	Str. Aleea Sf. Gheorghe nr. 2 SC ARTSANA ROMÂNIA SRL	Privat	**03.11.2025**	
42	BT	Mun. Botoșani	Str. Vârnav, nr.7	Public	**04.11.2025**	
43	BT	Mun. Botoșani	Str. Primăverii, nr.3, sc.A	Public	**04.11.2025**	
44	BT	Mun. Botoșani	Str. Sucevei, nr.7, sc.D, dr.	Public	**04.11.2025**	
45	BT	Mun. Botoșani	Str. Sucevei, nr.7, sc.D,stg.	Public	**04.11.2025**	
46	BT	Mun. Botoșani	Str. Sucevei, nr.7, sc.A	Public	**05.11.2025**	
47	BT	Mun. Botoșani	Str. Sucevei, nr.1, sc.D	Public	**05.11.2025**	
48	BT	Mun. Botoșani	Str. Col. Tomoroveanu nr.17	Public	**05.11.2025**	
49	BT	Mun. Botoșani	Str. Col. Tomoroveanu nr.21	Public	**05.11.2025**	
50	BT	Mun. Botoșani	Str. Aleea Maxim Gorki nr.10	Privat	**06.11.2025**	
51	BT	Mun. Botoșani	Bd. M. Eminescu, nr. 49	Public	**06.11.2025**	
52	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Națională, nr. 47, sc.C, stg.	Public	**10.11.2025**	

53	BT	Mun. Botoșani	Str. Calea Națională, nr. 47, sc.C, dr.	Public	**10.11.2025**	
54	BT	Mun. Botoșani	Str. Aprodu Purice, nr. 7, stg.	Public	**10.11.2025**	
55	BT	Mun. Botoșani	Str. Aprodu Purice, nr. 7, dr.	Public	**10.11.2025**	
56	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.4, stg.	Public	**11.11.2025**	
57	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.4, dr.	Public	**11.11.2025**	
58	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.8, stg.	Public	**11.11.2025**	
59	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.8, dr.	Public	**11.11.2025**	
60	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.14, stg.	Public	**12.11.2025**	
61	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.14, dr.	Public	**12.11.2025**	
62	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.20, stg.(fost 12)	Public	**12.11.2025**	
63	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.20, dr.(fost 12)	Public	**12.11.2025**	
64	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.26, stg.	Public	**13.11.2025**	
65	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.26, dr.	Public	**13.11.2025**	
66	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.34, stg.	Public	**13.11.2025**	
67	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr.34, dr.	Public	**13.11.2025**	
68	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr. 32, stg.,(fost 19)	Public	**17.11.2025**	
69	BT	Mun. Botoșani	Str. Elie Radu, nr. 32, dr., (fost 19)	Public	**17.11.2025**	
70	BT	Mun. Botoșani	**str. Piața Revoluției, nr.5, Mun.Botoșani.**	**PUNCT COMANDĂ JUDEȚEAN**	**17.11.2025**	
71	BT	Mun. Botoșani	**Str. Grivița nr. 9**	**PUNCT COMANDĂ MUNICIPIUL BOTOȘANI**	**18.11.2025**	
72	BT	Mun. Dorohoi	**Str. Dimitrie Pompei nr. 74**	**PUNCT COMANDĂ MUNICIPIUL DOROHOI**	**18.11.2025**	
73	BT	Com. Tudora	**Com. Tudora**	**PUNCT COMANDĂ DE REZERVĂ JUDEȚEAN**	**19.11.2025**	
74	BT	Com. Vlădeni	Primăria Vlădeni	Public	**19.11.2025**	
75	BT	Orașul Ștefănești	Primăria Ștefănești Str. Octav Onicescu nr. 1	Public	**20.11.2025**	

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 12 din 20.08.2024

PLANUL DE MĂSURI[1] PRIVIND ADUCEREA / MENȚINEREA ÎN STARE DE OPERATIVITATE A ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI COMPLETAREA FONDULUI DE ADĂPOSTIRE DE CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI OPERATORII ECONOMICI DE LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 179 din 05.03.2024,

Pe fondul contextului internațional generat de conflictul militar din Ucraina, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind protecția civilă la nivel național, precum și a ordinelor inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 39639 / 19.10.2022 respectiv nr. 2469 / 01.08.2024,

În vederea stabilirii unor măsuri necesar a fi aplicate de către președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, conducătorii instituțiilor publice, operatorilor economici și proprietarii de imobile, care au în administrare adăposturi de protecție civilă, pentru aducerea în stare de operativitate a adăposturilor neoperative și identificarea altor spații la nivelul zonei de competență pentru adăpostirea populației,

[1] Ediția a II – a.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani întrunit în ședință extraordinară în data de 20.08.2024,

adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani aprobă ***Planul de măsuri nr. 3020213 din 19.08.2024 privind aducerea / menținerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă*** **și completarea fondului de adăpostire** ***de către unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de la nivelul județului Botoșani*** întocmit de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani **conform anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Președinții Comitetelor Locale vor dispune măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor planului menționat la art. 1, în vederea aducerii, menținerii în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă, precum și pentru completarea fondului de adăpostire.

Art. 3. Instituțiile publice și operatorii economici de la nivelul județului Botoșani vor dispune măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor planului menționat la art. 1, în vederea aducerii, menținerii în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă, precum și pentru completarea fondului de adăpostire.

Art. 4. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după aprobare, către Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, instituțiilor publice și operatorilor economici de la nivelul județului Botoșani, care vor avea obligativitatea punerii în aplicare a acestora, conform competențelor.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT

Sorin **CORNILĂ**

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI
Nr. 3020213 din 19.08.2024

PLANUL DE MĂSURI[1] PRIVIND ADUCEREA / MENȚINEREA ÎN STARE DE OPERATIVITATE A ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI COMPLETAREA FONDULUI DE ADĂPOSTIRE DE CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI OPERATORII ECONOMICI DE LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI

Pe fondul contextului internațional generat de conflictul militar din Ucraina, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind protecția civilă la nivel național, precum și a ordinelor inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 39639 / 19.10.2022 respectiv nr. 2469 / 01.08.2024, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani se elaborează prezentul Plan cu termene de îndeplinire a măsurilor trasate și de remediere a deficiențelor identificate.

I. SCOP

Stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate de către președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, conducătorii instituțiilor publice, operatorilor economici și proprietarii de imobile, care au în administrare adăposturi de protecție civilă, pentru aducerea în stare de operativitate a adăposturilor neoperative.

II. OBIECTIVE

a) Aducerea / menținerea în stare de operativitate a punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență;

b) Îmbunătățirea la nivelul județului Botoșani a gradului de protecție a populației prin adăpostire;

c) Identificarea[2] altor spații la nivelul zonei de competență pentru adăpostirea populației (*subsoluri ale clădirilor ce pot fi amenajate în timp scurt, ca și adăposturi în caz de necesitate*).

[1] Ediția a II – a.
[2] Potrivit prevederile *HCSAT nr. 107/2015* privind *Concepția națională de protecție prin evacuare și adăpostire a personalului autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și a populației, în situații de conflict armat.*

III. ORGANIZAREA MĂSURILOR ȘI ACȚIUNILOR

Ținând cont de prevederile art. 16, art. 25, lit. c) și lit. f), art. 27, lit. h și lit. l), art. 28, alin. 1, lit.l și art. 45 din *Legea 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici, proprietarii de imobile care dețin în administrare adăposturi de protecție civilă vor duce la îndeplinirea următoarelor măsuri:

1. Identificarea administratorilor / proprietarilor adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență.

Responsabili: *Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pe raza cărora se află adăposturile.*
Termen: *20.09.2024 și permanent.*

2. Dispunerea de măsuri și verificarea modului de întreținere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora și menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de transmisiuni alarmare, a spațiilor de adăpostire și mijloacelor tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției.

Responsabili: *Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pe raza cărora se află adăposturile, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.*
Termen: *20.09.2024 și permanent.*

3. Stabilirea unui set de măsuri concrete pentru remedierea deficiențelor constatate pe timpul verificărilor în vederea aducerii / menținerii în stare de operativitate a punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență.

Responsabili: *Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pe raza cărora se află adăposturile, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.*
Termen: *20.09.2024 și permanent.*

4. a) Stabilirea de către unitățile administrativ - teritoriale, instituțiile / operatorii economici deținători de adăposturi de protecție civilă a necesarului de fonduri financiare pentru operaționalizarea adăposturilor de protecție civilă, centralizarea și transmiterea acestuia către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, la adresa de e-mail: sthp@isubotosani.ro.

Responsabili: *Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.*
Termen: *20.09.2024.*

b) Includerea punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă în programele de investiții ale autorităților administrației publice, instituțiilor publice, operatorilor oeconomici și proprietarilor de imobile.

Responsabili: *Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă și proprietarii de imobile.*
Termen: *Permanent.*

5. Asigurarea marcării tuturor adăposturilor de protecție civilă cu semnul distinctiv prevăzut în H.G. nr. 630/2005, în scopul identificării acestora de către populația civilă.

Responsabili: *Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.*
Termen: *20.09.2024 și permanent.*

6. Identificarea la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, a tuturor subsolurilor care se pot amenaja ca spații de adăpostire în caz de necesitate, centralizarea și transmiterea acestora către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al județului Botoșani, la adresa de e-mail: dispecerat@isubotosani.ro .

Responsabili: *Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență.*
Termen: *25.10.2024 și permanent.*

7. Actualizarea permanentă a evidenței adăposturilor de protecție civilă de la nivelul zonei de competență, având în vedere caracterul dinamic al acesteia (intrarea în evidență a unor noi adăposturi, aducerea în stare de operativitate a altora etc.).

Responsabili: *Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al județului Botoșani, Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.*
Termen: *Permanent.*

8. Monitorizarea măsurilor cuprinse în prezentul plan, analizarea periodică a stadiului de îndeplinire a acestora și transmiterea analizelor către Inspectoratul pentru

Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, la adresa de e-mail: dispecerat@isubotosani.ro

Responsabili: *Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, administratorii și conducătorii instituțiilor / operatorilor economici deținători de adăposturi de protecție civilă.*

Termen: *Permanent (lunar, până la data de 25 a lunii).*

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

ORDIN

prin care se constituie un grup de lucru la nivel județean care va avea obiect de activitate evaluarea stării tehnice a adăposturilor de protecție civilă aflate în evidență, respectiv stabilirea fondurilor necesare reabilitării acestora

Având în vedere:

-prevederile art. 11 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

-prevederile art. 1 și art. 26, lit. a) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;

-adresa nr. 1.612.887/07.10.2025 Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani, înaintată Instituției Prefectului - Județul Botoșani (înregistrată cu nr. 11.415/07.10.2025),

-ordinul nr. 67.585/30.09.2025 al Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,

-corespondența cu instituțiilor publice cărora li s-a solicitat prin adresa nr. 11.415/07.10.2025 nominalizarea persoanelor care vor face parte din grupul de lucru;

Văzând referatul nr. 11524 / 08.10.2025, cu privire la necesitatea emiterii ordinului prefectului şi proiectul de ordin nr. 11525 / 08.10.2025;

În temeiul prevederilor art. 275, alin. (1) și (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

PREFECTUL JUDEŢULUI BOTOŞANI emite prezentul

ORDIN:

Art. 1. Se constituie un grup de lucru la nivel județean care va avea obiect de activitate evaluarea stării tehnice a adăposturilor de protecție civilă aflate în evidență, respectiv stabilirea fondurilor necesare reabilitării acestora, în următoarea componență:

Nr. crt.	Nume, prenume	Instituţia
1.	lt. col. dr. ing. CERCEL Mihai (titular)	Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani
2.	cpt. GRĂDINARU Bogdan (titular)	
3	cpt. ing. RUSU Andrei Bogdan (rezervă)	
4.	ing. ZAHARNICIUC Ștefan	Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani
5.	ing. FLOREA Dănuț	Consiliul Județean Botoșani
6.	cons. TITILIUC Petrea-Cornel	Instituția Prefectului –Județul Botoșani
7.	șef SVSU, CURCĂ Sorin	Primăria municipiului Botoșani
8.	ref. ROGLINSCHI Ionel	

Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro *adresa website:* www.prefecturabotosani.ro

9.	șef SVSU, ACOJOCĂRIȚEI Daniel	Primăria municipiului Dorohoi
10.	șef SVSU, BOTEZATU Paraschiva	Primăria orașului Ștefănești
11.	șef SVSU, PODARIU Ștefan	Primăria comunei Vlădeni

Art. 2. Membrii grupului de lucru vor verifica adăposturile de protecție civilă aflate în evidență și vor întocmi **fișe de verificare**, conform modelului anexat la ordinul nr. 67.585/30.09.2025 al Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În baza acestor fișe se va stabili starea de operativitate pentru fiecare adăpost de protecție civilă.

Termenul de finalizare al acțiunii de verificare este cel târziu **28.11.2025**, iar în acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani va întocmi un grafic de verificare a adăposturilor de protecție civilă, pe care îl va comunica instituțiilor care au desemnat persoane în grupul de lucru.

Art. 3. La finalul acțiunii de verificare, pe baza fișelor de verificare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani va întocmi o analiză a adăposturilor de protecție civilă, pe care o vor transmite, spre aprobare, Prefectului Județului Botoșani.

Conform punctului 4 din ordinul nr. 67.585/30.09.2025, un exemplar al analizei întocmite, va fi înaintat prin grija Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, până la data de **05.12.2025**.

Art. 4. Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani va transmite ordinul prefectului spre ştiinţă şi conformare, instituţiilor care au nominalizat persoane în componența grupului de lucru.

PREFECT,
Raluca-Ștefania CURELARIU

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general,
Mihaela-Otilia Aroșoaie
08102025

Nr. 456 / 08.10.2025
MCH/2ex

Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro *adresa website*: www.prefecturabotosani.ro