



Prezentarea concluziilor rezultate in urma actiunii de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in unitatile administrativ-teritoriale din Judetul Botosani

Ca urmare a adresei nr. 80029/DGA/25.02.2019 a Ministerului Apelor si Padurilor/ Comitetul Ministerial pentru Situtii de Urgenta si in conformitate cu O.P. nr. 138/13.03.2019 s-a dispus efectuarea unui control tematic pentru verificarea starii de salubritate a cursurilor de apa de pe teritoriul judetului Botosani. In acest sens au fost constituite doua comisii compuse din reprezentanti ai SGA Botosani, GNM Botosani si ISUJ Botosani care in perioada 18.03.2019 - 30.04.2019 au constatat urmatoarele:

Au fost verificate prin sondaj urmatoarele 14 cursuri de apa si 66 U.A.T.-uri:

- Siret (orasul Bucecea, comunele Vladeni, Corni, Tudora, Vorona, Varfu Campului, Candesti, Mihaileni);
- Iijia (municipiul Dorohoi, comunele Hiliseu Horia, George Enescu, Broscauti, Corlateni, Dimacheni, Ungureni, Dingeni, Trusesti, Albesti, Hlipiceni, Rauseni);
- Miletin (orasul Flamanzi, comunele Curtesti, Cristesti, Cosula, Copalau);
- Sitna (municipiul Botosani, comunele Leorda, Rachiti, Stauceni, Blandesti, Baluseni, Sulita, Lunca, Todireni);
- Baseu (orasul Saveni, comunele Havarna, Stiubieni, Vlasinesti, Hanesti, Mihalaseni);
- Prut (orasele Darabani, Stefanesti si comunele Mitoc, Ripiceni, Romanesti, Santa Mare, Suharau, Hudesti, Paltinis, Radauti Prut, Cotusca, Galarasi);
- Burla (comunele Unteni, Gorbanesti);
- Corogea (comunele Dobarceni, Durnesti);
- Podriga (comunele Mileanca, Concesti);
- Volovat (comuna Viisoara, comuna Avrameni, comuna Manoleasa);
- Paraul lui Martin (Pomarla);
- Dresleuca (comuna Mihai Eminescu);
- Podriga (comuna Draguseni);
- Ibaneasa (comunele Cordareni si Vorniceni).

Tematica cuprinde :

1. Modul in care au fost realizate masurile si lucrarile stabilite la verificarile in anul 2018.

In urma controalelor efectuate, dezafectarea depozitelor de gunoi menajer, indepartarea vegetatiei lemnoase din albiile cursurilor de apa si de pe malurile acestora ce strabat comunele din judet, montarea placutelor avertizoare privind interzicerea depozitarii gunoaielor – au fost realizate partial.

2. Modul in care au fost salubrizate cursurile de apa:

Deficientele constatate pe timpul verificarilor sunt:

- **In zona comunei Ripiceni, pe cursul de apa Badului in amonte de pod DN 24 Stefanesti – Ripiceni s-au constatat platforme de gunoi menajer care se estimau la un volum de cca 250 mc.**
- **Pe zona comunei Gorbanesti, localitatea Socrujeni, pe cursul de apa Drislea, un depozit de gunoi de grajd de cca. 80 mc. La iesirea din localitatea Socrujeni, s-a identificat un depozit de deseuri menajere si gunoi de grajd de cca. 120 mc.**
- **Pe cursul de apa Podriga, comuna Draguseni, curs ce strabate localitatea Podriga si Draguseni, s-au constatat deseuri necontrolate in zona acumularii de apa, pe vechiul brat al raului Podriga, gunoi de grajd si resturi vegetale de cca. 50 mc. In zona alimentarii cu apa a localitatii Podriga, la cca. 50 m amonte, mal stang, sunt depozitari necontrolate de deseuri de grajd de cca 40 mc si scurgeri de purin.**

- Depozitari necontrolate de deseuri si gunoi de grajd au mai fost identificate si pe raza mun. Botosani- cursul de apa Teascu (cartier Tulbureni), a comunelor Todireni pe raul Jijia, Hlipiceni, localitatea Victoria pe un curs de apa necodificat afluent al raului Jijia, Manoleasa, pe cursul de apa Volovat, Mihalaseni pe cursul de apa Sarata, Vorona, pe cursurile de apa Vorona, Chiscovata si Joldesti.

3. Existenta depozitelor de material lemnos pe formatiunile torentiale din apropierea zonelor locuite:

- *Formatiuni torentiale verificate si localitati aferente :*

Exista formatiuni torentiale pe raza comunelor Suharau si Corni, dar nu sunt in apropierea locuintelor.

4. Modul in care au fost realizate / intretinute santurile si rigolele de scurgere a apelor pluviale in localitati, precum si cursurile de apa de pe raza localitatilor:

- *Starea santurilor si rigolelor de scurgere:*

Au fost executate lucrari de curatire si igienizare a santurilor si rigolelor de scurgere de pe drumurile comunale si satesti in conformitate cu Hotararile Consiliilor Locale privind „Luna Curateniei” si a Planurilor proprii de masuri pe baza carora s-a actionat cu mijloace si utilaje proprii sau inchiriate.

Sunt in curs de amenajare si datorita Proiectelor de Sistem Integrat de alimentare cu apa pe raza comunelor, care ajuta la efectuarea intretinerii santurilor si rigolelor.

Deficientele au fost constatate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale: in proportie de 80% din judet unde nu sunt curatate santurile si rigolele de pe drumurile comunale si satesti fiind colmatate sectiunile de scurgere in proportie de peste 30%, in special pe portiunile de drum cu declivitate marita sau la baza pantelor de scurgere si in dreptul podetelor de traversare catre proprietatile private.

-*Starea cursurilor de apa pe raza judetului Botosani. Sunt necesare lucrari de decolmatare si recalibrare a albiei a urmatoarelor cursuri de apa:*

- Raul Miletin, com. Cosula – statie epurare Cosula pana la confluenta cu Horoghiuca.
- Raul Horoghiuca, com. Cosula – confluenta cu Miletin pana la iesire din Cosula spre loc. Oneaga.
- Raul Valea Ciolpanilor, com. Trusesti – amonte de confluenta cu Drislea.
- Raul Baseu, com. Hudesti – amonte de ac. Baseu.
- Raul Vorona, com. Vorona, loc. Joldesti
- Raul Dintievici, com. Sendriceni, loc. Horiaceni
- Raul Ibaneasa, com. George Enescu – amonte loc. Dumeni.

5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2018 (inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale) si stadiul masurilor si lucrarilor de remediere realizate.

In anul 2018, conform P.G.A. s-au executat lucrari de decolmatare si asigurare capacitate de transport a urmatoarelor cursuri de apa : r. Jijia - UAT Hiliseu Horia, r. Paraul Intors- UAT Sendriceni, r. Buhai- UAT Sendriceni, r. Paraul lui Martin -UAT Hiliseu Horia, r. Miletin - UAT Flamanzi, r. Miletin - UAT Cosula – in curs de realizare, r. Miletin – Copalau, r. Chitoveni -UAT Copalau, r. Bahna - UAT Varfu Campului.

6. Masuri dispuse pentru remedierea deficientelor:

- *Masuri ce se impun pentru remedierea deficientelor :*

In toata aceasta perioada au fost supravegheate podurile si podetele de catre echipe din cadrul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, iar pentru mentinerea libera a sectiunilor podurilor in vederea asigurarii capacitatii de transport a debitelor de apa, au

fost organizate echipe de interventii din personalul serviciilor voluntare si angajati ai primariilor si personal care efectueaza munca in folosul comunitatii.

Au fost revizuite si reactualizate planurile de aparare impotriva inundatiilor si a planurilor de situatii cu delimitarea zonelor de risc la inundatii din revarsarile cursurilor de apa sau scurgeri de pe versanti.

Au fost dispuse masuri de efectuare a lucrarilor privind asigurarea sectiunii de scurgere pe cursurile de apa prin indepartarea vegetatiei ierboase si lemnoase.

S-a dispus masura de indepartarea totala a depozitelor de deseuri de orice fel din albia minora, de pe maluri si de pe zonele de protectie ale cursurilor de apa, precum si din rigolele si santurile marginale ale drumurilor si interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor prin asigurarea placutelor avertizoare.

Au fost stabilite termene de finalizare a lucrarilor de decolmatare si curatare a rigolelor, subtraversarilor si canalelor de preluare a torentilor.

Asigurarea sectiunii de scurgere aferenta rigolelor existente de-a lungul cailor de comunicatie prin colectarea si eliminarea deseurilor abandonate si indepartarea vegetatiei ierboase.

Primarii, in calitate de presedinti ai CLSU, sa dispuna si sa coordoneze monitorizarea permanenta a zonelor cu risc ridicat la inundatii de catre echipe din cadrul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, precum si informarea populatiei si a operatorilor economici din zonele de risc cu privire la obligatiile ce le revin pentru curatarea si igienizarea rigolelor, santurilor si podetelor din proprietate.

Sanctiuni aplicate:

In urma controalelor efectuate au fost incalcate prevederile art. 87, alin. 18) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare in comunele Ripiceni, Draguseni, Vorona si Mun. Botosani fara a fi aplicate sanctiuni contraventionale.

Masuri dispuse pentru remedierea deficientelor:

- Mentinerea in stare de curatenie a malurilor cursurilor de apa si a zonelor de protectie ale acestora de pe teritoriul comunei.
- **Dezafectarea depozitelor de gunoi identificate** in albia minora, pe malurile si in zonele de protectie ale cursurilor de apa verificate.
- **Indepartarea vegetatiei ierboase si lemnoase din albiile cursurilor de apa si de pe malurile acestora** in scopul asigurarii sectiunii de transport si maririi vitezei de curgere a apelor.
- **Montarea placutelor avertizoare privind interzicerea depozitarii gunoaielor** si a materialelor de orice fel in albia minora, pe malurile si in zonele de protectie ale cursurilor de apa (in special in zonele podurilor si podetelor si in zonele cu locuinte tranzitate de cursurile de apa) si amenajarea spatiilor speciale pentru depozitarea deseurilor tip PET.
- **Executia lucrarilor de curatare si intretinerea rigolelor si a santurilor marginale ale drumurilor** in vederea asigurarii preluarii de catre acestea a apelor pluviale si scurgerilor de pe versanti.
- Afisarea in zone publice a extraselor din Legea Apelor nr. 107/1996, modificata si completata cu Legea nr. 310/2004 si Legea nr. 112/2006 privind sanctiunile ce se aplica in cazul incalcarii prevederilor legale si extrase din Legea nr. 21/2002 privind gospodaria localitatilor urbane si rurale.

Director Sistemul de Gospodărire al Apelor Botoșani

ing. AROȘDAIE MIHAI

