R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 14 din 30.07.2025

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 86 din 21.02.2025,

Și a aprobării din data de **30.07.2025** a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani,

În baza prevederilor art. 107 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 459/78/2019 și a *Ordinului Prefectului nr. 357/23.07.2025 de constituire a unei comisii care a avut ca activitate constatarea şi evaluarea pagubelor produse* pe raza UAT – urilor **Hudești, Hilișeu Horia și Coțușca** în **data de 18.07.2025**,

În scopul evaluării / investigării post-eveniment a pagubelor înregistrate ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data 18.07.2025,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani întrunit în ședință extraordinară în data de 30.07.2025

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani aprobă ***Raportul de sinteză nr. 6/2025*** *privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Botoșani, rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torențial și însemnate cantitativ din data 18.07.2025,* înregistrat cu nr. 5178 din 28.07.2025, întocmit de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente / accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, grup condus de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, **anexă la prezenta hotărâre**.

Art. 2. Instituția Prefectului – Județul Botoșani va înainta un proiect de hotărâre de guvern către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru acordarea de sprijin financiar pentru refacere și reabilitare.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre prin intermediul poștei electronice, după aprobare, către Departamentul pentru Situații de Urgență, membrilor și consultanților Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, precum și altor instituții interesate.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. BOTOȘANI

PREFECT

NECHIFOR Dan

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
NR. 15123 DIN 28.07.2025

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI
GRUP DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/ accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BOTOȘANI

Nr. 5178 /28.07.2025

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Nicolae Iorga al Județului Botoșani
ÎNREGISTRARE Nr. 1.610.616
Ziua 28 luna 07 anul 2025

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT,
Dan NECHIFOR

PROPUN SPRE APROBARE,

INSPECTORATUL JUDEȚEAN AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ BOTOȘANI
JUDEȚUL BOTOȘANI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 8775
28. IUL. 2025
Ziua ... Anul

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Președinte Consiliul Județean Botoșani
Valeriu IFTIME

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Inspector Șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
" N.Iorga " al județului Botoșani
Col. Dan Decebal MURĂRU

R A P O R T DE S I N T E Z A nr. 6 / 2025

privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din Județul Botoșani, rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torențial și însemnate cantitativ, din data 18.07.2025

A) EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE ÎN RAPORT CU MĂRIMILE CARACTERISTICE DE APĂRARE:

- SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ :

În data de 18.07.2025, în județul Botoșani, instabilitatea atmosferică s-a accentuat. Au fost înregistrate precipitații lichide cu caracter torențial și cantitativ.

În intervalul de referință, la stațiile pluviometrice de pe raza județului Botosani, s-au înregistrat precipitații, valoarea maximă înregistrată fiind de **48,2 *l/mp*** la **s.h. Rădăuți Prut.**

Au fost transmise de către A.N.M. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani următoarele avertizări și atenționări:

- Avertizare meteorologică nr. 92/17.07.2025 - Cod Galben - interval de valabilitate 17.07.2025 ora 12 - 18.07.2025 ora 03.

- Avertizare meteorologică nr. 92/17.07.2025 - Cod Portocaliu - interval de valabilitate 17.07.2025 ora 18 - 18.07.2025 ora 03.

- Avertizare meteorologică nr. 92/17.07.2025 - Cod Portocaliu - interval de valabilitate 18.07.2025 ora 03 - 18.07.2025 ora 18.

- Avertizare de fenomene meteorologice periculoase nr. 302/18.07.2025 - Cod Roșu - interval de valabilitate 18.07.2025 ora 06:15 - 18.07.2025 ora 09:00.

Au fost transmise de către I.N.H.G.A. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani:

- Avertizare hidrologică nr. 51/17.07.2025 - Cod Galben - interval de valabilitate 17.07.2025 ora 12:00 - 18.07.2025 ora 24:00.

- Avertizare hidrologică nr. 51/17.07.2025 - Cod Cod Portocaliu - interval de valabilitate 17.07.2025 ora 18:00 - 18.07.2025 ora 12:00.

- Atenționare hidrologică pentru fenomene imediate nr.1/18.07.2025 - Cod Galben - interval de valabilitate 18.07.2025 ora 12:10 - 18.07.2025 ora 24:00.

Precipitații înregistrate din zona afectată :

Nr. crt.	Stația meteo / pluviometrică	Depășiri prag de precipitații (l/mp)	Precipitații total (l/mp)
18.07.2025			

1	Ac. Ezer	05:30 - 06:30 = 22,0	35,6
2	SGA Botoșani	05:00 - 07:00 = 23,0	23,2
3	s.h.Todireni	05:00 - 07:00 = 33,8	47,8
4	p.p. Drislea	05:35 - 06:53 = 18,3	24,0
5	Ac. Cal Alb	05:00 - 06:50 = 19,2	35,0
6	p.p. Săveni	06:00 - 07:10 = 25,0	25,0
7	s.h. Oroftiana	06:15 - 07:20 = 20,0	33,1
8	s.h. Rădăuți Prut	07:10 - 08:00 = 33,0	48,2
9	p.p. Horodiștea	07:10 - 09:00 = 34,8	41,0
10	Ac. Mileanca		27,0
11	Ac. Negreni		37,5
12	s.h. Dângeni		45,5
13	s.h. Pădureni		42,5
14	s.h. Stânca		16,8
15	s.h. Dorohoi		35,1
16	p.p. Sarafinești		42,0

În intervalul de referință, nivelurile la stațiile hidrometrice pe cursurile de apă de pe raza județului Botoșani au înregistrat ușoare fluctuații, situându-se sub cotele caracteristice de apărare.

B) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani
- personalul tehnic din cadrul sistemului hidrotehnic a supravegheat nivelurile si debitele pe cursurile de apa si la constructiile hidrotehnice cu rol de aparare din administrare;
- s-a asigurat legatura permanent cu Centrul Operational al I.S.U.J. Botosani pentru acordarea de suport tehnic si informatii permanente;
- monitorizare permanenta a situatiei din teren si raportare operativa la esaloanele superioare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Botoșani:
- monitorizarea evolutiei situatiilor create si înștiințarea CLSU/CJSU;
- transmiterea mesajelor primite de la Centrul operativ al S.G.A. Botosani, factorilor interesati;
- monitorizarea permanenta a situatiei din teren si raportarea operativa a situatiei si a modului de gestionare, la esaloanele superioare.

C) EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEORLOGICE PERICULOASE- Pagube fizic si valoric
- Având în vedere: Ordinul Prefectului nr. 357/23.07.2025, comisia mixtă de constatare și evaluare s-a deplasat în teren în zona afectata constatând urmatoarele pagube :

Nr crt.	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localităţi aparţinătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	**U.A.T. Hudești Cod siruta 37770**						
1	Loc. Hudești Cod siruta 37789	Bașeu	Străzi	km	0,800	50,000	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
			Drum exploatare	km	0,250	15,625	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
2	Loc. Baranca Cod siruta 37805	Prut	Străzi	km	0,700	43,750	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
3	Loc. Alba Cod siruta 37798	Ursoi	Străzi	km	0,800	50,000	Scurgeri de pe versanți, ploi

							torențiale.
4	Loc. Vatra Cod siruta 40027	torent	Străzi	km	0,900	56,250	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
5	Loc. Bașeu Cod siruta 40019	Bașeu	Străzi	km	0,900	56,250	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
6	Loc. Mlenăuți Cod siruta	Bașeu	Străzi	km	0,800	50,000	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
II	U.A.T. Cotușca Cod siruta 36809						
1	Loc. Cotușca Cod siruta 36818	Volovăț	Străzi	km	0,450	28,125	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
2	Loc. Nichiteni Cod siruta 36872	Volovăț	Străzi	km	0,350	21,875	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
3	Loc. Mihail Kogălniceanu Cod siruta 36863	Bodeasa	Străzi	km	0,500	31,250	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
4	Loc. Ghireni Cod siruta 36854	Ghireni	Străzi	km	0,100	6,250	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
III	**U.A.T.Hilișeu Horia Cod siruta37672**						
1	Loc. Hilișeu Cloșca Cod siruta 37707	Pârâul lui Martin	Străzi	km	0,706	44,125	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
2	Loc. Corjăuți Cod siruta 37690	Jijia	Străzi	km	1,433	89,562.5	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
3	Loc. Hilișeu Crișan Cod siruta 37716	Jijia	Străzi	km	6,443	402,687.5	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
4	Loc. Iezer Cod siruta 37725	Jijia	Străzi	km	4,248	265,500	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale.
	TOTAL JUDEŢ Nr. UAT afectate = 3 Nr.localitati afectate = 14		**Străzi Drum exploatare**	**Km km**	**19,130 0,250**	**1195,625 15,625**	

D) COMPORTAREA LUCRARILOR DE GOSPODARIRE A APELOR CU ROL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR :


Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrarea S.G.A. Botoșani au funcționat la parametrii normali de exploatare.

E) CONCLUZII:

Este necesar instalarea de pluviometre la toate U.A.T.-urile de pe raza județului.

Sef Grup Suport Tehnic
A.I.I.F.M.P.A.C.H.P.A.
DIRECTOR S.G.A. BOTOSANI,
ing. Gheorghe LUSNEAC

Întocmit,
Șef Serviciu Situații de Urgență și Dispecerat + F.I.R.
Ing. Oana VALEANU



Legendă:

1. Com. Hudești
2. Com. Coțușca
3. Com. Hilișeu Horia

Județul Botoșani