R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 7 din data de 18.06.2026

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 114 din 24.02.2026,

În baza prevederilor art. 107 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 459/78/2019 și a Ordinelor Prefectului – Județul Botoșani *de constituire a comisiilor care au avut ca activitate constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase manifestate în perioada 06.06. – 08.06.2026, pe raza U.A.T Hudeşti, Păltiniș, Darabani, Bălușeni, Hlipiceni și Lunca, respectiv în data de 11.06.2026 pe raza U.A.T Dersca și Todireni,*

În scopul evaluării / investigării post-eveniment a pagubelor înregistrate ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase pe raza UAT-urilor anterior menționate,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani
întrunit în ședință extraordinară
prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani aprobă următoarele rapoarte de sinteză întocmite de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum și incidente / accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, grup condus de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, *anexe la prezenta hotărâre:*

- ***Raportul de sinteză nr. 3/2026*** *privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Botoşani, rezultat în urma cantităţilor de precipitaţii lichide căzute, ce au avut un caracter torenţial şi însemnate cantitativ din perioada 06.06. – 08.06.2026, pe raza* ***U.A.T Hudești, Păltiniș, Darabani, Bălușeni, Hlipiceni și Lunca***, înregistrat cu nr. 3600/12.06.2026;
- ***Raportul de sinteză nr. 4/2026*** *privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Botoşani, rezultat în urma cantităţilor de precipitaţii lichide căzute, ce au avut un caracter torenţial şi însemnate cantitativ din data de 11.06.2026 pe raza* ***U.A.T Dersca și Todireni,*** înregistrat cu nr. 3690/17.06.2026.

Art. 2. Instituția Prefectului – Județul Botoșani va înainta un proiect de hotărâre de guvern către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru acordarea de sprijin financiar pentru refacere și reabilitare.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre prin intermediul poştei electronice, după aprobare, către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Departamentul pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, precum și altor instituții interesate.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. BOTOŞANI
PREFECT

CURELARIU Raluca - Ştefania

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOSANI

GRUP DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/ accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BOTOȘANI

Nr.....3600..... /12.06.2026

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI REGISTRATURA GENERALĂ Nr. 7003 15. IUN. 2026

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT,
Raluca - Ștefania CURELARIU

ROMANIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN NR. 11606 DIN 15.06.2026

PROPUN SPRE APROBARE,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al Județului Botoșani ÎNREGISTRARE Nr. 808.291 06 2026

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Președinte Consiliul Județean Botoșani
Valeriu IFTIME

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Inspector Șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
" N.Iorga " al județului Botoșani
Col. Dan Decebal MURARU

R A P O R T D E S I N T E Z A nr. 3 / 2026

privind apărarea împotriva inundatiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din Județul Botoșani. rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torential și însemnate cantitativ, din perioada 06.06.2026- 08.06.2026

A) EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE ÎN RAPORT CU MĂRIMILE CARACTERISTICE DE APĂRARE:

- SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ :

În perioada 06.06.-08.06.2026, în județul Botoșani, instabilitatea atmosferică s-a accentuat. Au fost înregistrate precipitații lichide cu caracter torențial și cantitativ.

În intervalul de referință la stațiile pluviometrice de pe raza județului Botoșani s-au înregistrat precipitații, valoarea maximă înregistrată fiind **63,5 l/mp la s.h. Todireni.**

Au fost transmise de către A.N.M. și I.N.H.G.A. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani următoarele avertizări și atenționări:

ATENTIONARI / AVERTIZARI 21.05.2026 – 22.05.2026			
Tip mesaj	**Numar**	**Data si ora**	**Cod**
Atenționare meteorologică	78	06.06.2026 - 12:00 - 23:00	galben
Atenționare meteorologică	78	06.06.2026- 23:00 - 07.06.2026 - 08:00	galben
Atenționare hidrologică	55	06.06.2026 - 12:00 - 07.06.2026 ora 12:00	galben
Avertizare de fenomene meteorologice periculoase	258	06.06.2026 -22:00 - 23:00	portocaliu

Avertizare de fenomene meteorologice periculoase	264	07.06.2026 -05:35 - 08:30	portocaliu
Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate	2	07.06.2026 - 07:20 - 12:00	portocaliu
Atenționare de fenomene meteorologice periculoase	265	07.06.2026 - 09:35 - 12:00	galben
Avertizare hidrologică	56	07.06.2026 - 12:00 - 08.06.2026 - 12:00	galben
Avertizare hidrologică	56	07.06.2026 - 12:00 - 08.06.2026 - 09:00	portocaliu

Precipitații înregistrate la stațiile hidrometrice:

Curs de apă	Post Hidrometric	07.06.2026 ora 06:00		08.06.2026		
		Depășiri prag de precipitații (l/m²)	Total Precipitații (l/m²)	Depășiri prag de precipitații (l/m²)	Total Precipitații (l/m²)	TOTAL Precipitații cumulate 07 - 08.06.2026
Sitna / Jijia	s.h. Todireni	03:30 - 04:30 = 29,7	30,0	-	33.5	63,5
Prut	p.p. Horodiștea	-	-	05:40 - 06:30 = 27,2 06:30 - 11:30 = 19,2	51,4	51,4
Jijia	ac. Ezer	03:00 - 04:30 = 32,0	40,8	-	5,5	46,3
Bașeu	ac. Cal Alb	03:50 - 05:00 = 21,0	27,2	-	24,0	51,2
Sitna	ac. Cătămărăști	-	22,3	-	8,7	31,0
Miletin	ac. Câmpeni	-	16,2	-	2,8	19,0
Dresleuca	ac. Curtești	-	19,5	-	-	19,5
Sitna	ac. Dracșani	-	28,5	-	10,2	38,7
Podriga	ac. Mileanca	-	3,7	-	22,0	25,7
Bașeu	ac. Negreni	-	1,0	-	37,0	38,0
Jijia	s.h. Dângeni	-	5,2	-	23,5	28,7
Drislea	s.h. Drâslea	-	24,4	-	22,3	46,7
Sitna	p.p. Leorda	-	24,5	-	1,5	26,0
Miletin	s.h. Nicolae Bălcescu	-	25,7	-	31,1	56,8
Prut	s.h. Oroftiana	-	14,4	-	14,0	28,4
Buhai	s.h. Pădureni	-	17,2	-	-	17,2
Prut	s.h. Rădăuți Prut	-	6,3	06:00 - 09:00 = 37,2	45,5	51,8
Bașeu	p.p. Săveni	-	8,0	-	21,2	29,2
Prut	s.h. Stânca	-	3,6	06:00 - 09:10 = 16,0 09:00 - 13:00 = 15,0	39,0	42,6
-	p.p. S.G.A. Botoșani	-	22,5	-	9,4	31,9

- NIVELURI DEOSEBITE ÎNREGISTRATE PE RÂURI

Curs de apă	Stație hidrometrică	Data	Ora	H	Q (mc/s)	Observații	CA	CI	[illegible]	Tendința
Miletin	Nicolae	07.06.2026	07:25	312	8,32	+2 cm CA	310	420	[illegible]	creștere
			08:25	360	14,2	+ 48 cm CA				
			10:20	388	19,0	+ 78 cm CA				

	Bălcescu		14:20	402	22,6	+ 92 cm CA				
			15:20	**403**	**22.9**	**+ 93 cm CA**				
		08.06.2026	03:00	276	3.62	-34 cm CA				Scădere
Sitna	Todireni	07.06.2026	14:20	263	28.6	+ 13 cm CA	250	350	450	Creștere
			15:20	263	28.6	+ 13 cm CA				Staționare
			18:00	244	23.1	- 6 cm CA				scădere

- NIVELURI DEOSEBITE ÎNREGISTRATE ÎN ACUMULĂRI :

În perioada 06.06. - 08.06.2026 în lacurile de acumulare din administrarea S.G.A. Botoșani, nu s-au înregistrat creșteri semnificative de niveluri, nefiind depășite fazele de apărare.

B) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani

- Pentru evaluarea situației din teren, reprezentanți tehnici ai S.G.A. Botoșani s-au deplasat în zonele afectate și au efectuat verificări operative.
- Au fost întocmite și transmise note informative privind situația din teren, monitorizarea fenomenelor hidrologice fiind desfășurată în mod continuu.
- Personalul tehnic din cadrul sistemului hidrotehnic a supravegheat permanent nivelurile și debitele pe cursurile de apă, precum și starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare aflate în administrare.
- Personalul Stației Hidrologice s-a deplasat în teren pentru efectuarea de măsurători hidrologice pe cursul de apă Miletin, în vederea urmăririi evoluției nivelurilor și debitelor.
- S-a asigurat legătura permanentă cu Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului (I.S.U.J.) Botoșani pentru acordarea suportului tehnic și transmiterea operativă a informațiilor privind evoluția fenomenelor.
- S-a realizat monitorizarea permanentă a situației din teren și raportarea operativă către eșaloanele superioare.
- A fost asigurată dublura în Dispeceratul S.G.A. Botoșani pentru gestionarea permanentă a informațiilor și a situațiilor operative.
- Reprezentanții S.G.A. Botoșani au participat, împreună cu reprezentanții I.S.U.J. Botoșani, la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (C.J.S.U.) organizată la U.A.T. Flămânzi.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Botoșani:

- A fost monitorizată permanent evoluția situațiilor create de fenomenele hidrometeorologice și au fost înștiințate structurile C.L.S.U. și C.J.S.U.
- Au fost transmise către factorii interesați mesajele și informările primite de la Centrul Operativ al S.G.A. Botoșani.
- S-a realizat monitorizarea permanentă a situației din teren și raportarea operativă a situației și a măsurilor de gestionare către eșaloanele superioare.
- Reprezentanții I.S.U.J. Botoșani au participat, împreună cu reprezentanții S.G.A. Botoșani, la ședința C.J.S.U. organizată la U.A.T. Flămânzi, pentru coordonarea măsurilor necesare gestionării situației operative.

La nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență :

- Unitățile administrativ-teritoriale au monitorizat situațiile generate de fenomenele hidrometeorologice la nivel local și au centralizat informațiile din teren.

- Au fost întocmite și transmise rapoarte operative în data de 08.06.2026 către Centrul Operativ al S.G.A. Botoșani și către Centrul Operațional al I.S.U.J. Botoșani.

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au menținut legătura permanentă cu instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență și au furnizat informațiile necesare pentru evaluarea și monitorizarea fenomenelor.

C) EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEORLOGICE PERICULOASE- Pagube fizic si valoric

Având în vedere:- Ordinul Prefectului nr. 288/09.06.2026 modificat prin O.P. 289/10.06.2026, comisiile mixte de constatare și evaluare s-a deplasat în teren în zona afectată constatând urmatoarele pagube :

Nr crt	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	***U.A.T. Hudești Cod siruta 37770***						
1	Sat Baranca Cod siruta 37789	Prut	Străzi	km	2,35	146,875	Scurgeri de pe versanți
			De	km	0,50	31,25	
2	Sat Alba Cod siruta 37798	Ursoi	Străzi	Km	4,68	292,50	
			De	km	2,12	132,50	
3	Sat Hudești Cod siruta 37789	Bașeu	Străzi	km	4,95	309,375	
			De	km	0,24	15,0	
4	Sat Vatra Cod siruta 40027	Bașeu	Străzi	km	5,0	312,5	
5	Sat Bașeu Cod siruta 40019	Bașeu	străzi	km	1,7	106,25	
6	Sat Mlenăuți Cod siruta 37814	Bașeu	Străzi	km	2,14	133,75	
			De	km	0,4	25,0	
TOTAL							**1505,00 mii lei**
II	***U.A.T. Păltiniș Cod siruta 38492***						
1	Sat Păltiniș Cod siruta 38508	Isnovăț	străzi	km	2,19	136,875	Scurgeri de pe versanți
2	Sat Horodiștea Cod siruta 38526	Prut	Străzi	km	0,4	25,0	
3	Sat Cuzlău Cod siruta 38517	Isnovăț	Drum comunal	Km	1,2	75,0	
			străzi	km	0,5	31,25	
4	Sat Slobozia Cod siruta 38535	Prut	Drum comunal	km	0,5	31,25	
			Străzi	km	0,55	34,375	
Total							**333,75 mii lei**
III	***U.A.T. Darabani Cod siruta 35946***						
1	Oraș Darabani Cod siruta 35955	Cornești	străzi	km	4,62	288,75	Scurgeri de pe versanți, ploi torențiale
2	Sat Eșanca Cod siruta 35973	Leșmănița	străzi	km	0,75	46,875	
Total							**335,625 mii lei**
IV	***U.A.T. Bălușeni Cod siruta 36300***						
1	Sat Draxini Cod siruta 36355	Sitna	Drum comunal	km	1,5	93,75	Ploi torențiale
			Străzi	km	0,8	50,0	
2	Sat Bălușenii Noi Cod siruta 36328	Sitna	Străzi	km	0,2	12,5	

3	Sat Bălușeni Cod siruta 36319	Sitna	Străzi	km	0,8	50,0	
4	Sat Coșuleni Cod siruta 36346	Ionașcu	Drum comunal	km	0,4	25,0	Ploi torențiale
			Străzi	km	1,55	96,875	
5	Sat Buzeni Cod siruta 36337	Ionașcu	străzi	km	0,9	56,250	
6	Sat Zăicești Cod siruta 36364	Dresleuca	străzi	km	0,3	18,75	
Total							**403,125 mii lei**
V	***U.A.T. Hlipiceni Cod siruta 37734***						
1	Sat Dragalina Cod siruta 37752	Mihăeasa	Străzi	km	1,047	65,437.5	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
2	Sat Victoria Cod siruta 37761	Jijia	Străzi	km	0,9	56,25	
3	Sat Hlipiceni Cod siruta 37743	Jijia	Străzi	km	3,515	219,687.5	
Total							**341,375 mii lei**
VI	***U.A.T. Lunca Cod siruta 37912***						
1	Sat Stroiești Cod siruta 37930	Gornet	Străzi	km	2,65	165,625	Scurgeri de pe versanți
			podeț	nr	2	34,0	
2	Sat Lunca Cod siruta 37921	Sitna	străzi	km	1,6	100,00	
3	Sat Zlătunoaia Cod siruta 37949	Zlătunoaia	străzi	km	3,0	187,5	
Total							**487,125 mii lei**
	TOTAL U.A.T. = 6 Localități = 24 **Total General =**		**Podeț Drum comunal Străzi De**	**nr km km km**	**2 3,6 47,092 3,26**	**34,0 225,0 2943,25 203,75**	**3406,00 mii lei**


- Valorile pentru refacrea obiectivelor afectate sunt estimative, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/ studii de fezabilitate prin grija proprietarului/ detinatorului/ administratorului.

D) COMPORTAREA LUCRARILOR DE GOSPODARIRE A APELOR CU ROL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR :
- Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrarea S.G.A. Botoșani au funcționat la parametrii normali de exploatare.

E) CONCLUZII:
Este necesar instalarea de pluviometre la toate U.A.T.-urile de pe raza județului.

Sef Grup Suport Tehnic
A.I.I.F.M.P.A.C.H.P.A.
DIRECTOR S.G.A. BOTOSANI
ing. Gheorghe LUȘNEAC


Întocmit,
Șef Serviciu Situații de Urgență și Dispecerat + F.I.R.
Ing. Oana VĂLEANU



Legendă:

1.U.A.T. Hudești
2. U.A.T. Păltiniș
3. U.A.T. Darabani
4. U.A.T. Bălușeni
5. U.A.T. Hlipiceni
6. U.A.T. Lunca


Județul Botoșani



J.A.T. Hudești
crieți o descriere pentru hartă.
Vancicăuții
Tano M
Schitul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitu
Suharău
oogle Earth
© 2026 Airbus
© 2026 CNES / Airbus


Bâjura
Baranca
Dărăbani
Alba
Comuna Concești
Vatra
Hudești
Baseu
Mlenăuți
Movileni



U.A.T. Păltiniș
Scrieți o descriere pentru hartă.
Criva
Biserica „Sfinții Arhangheli" Criva
Primăria Păltiniș
ana Patru Stejari
Păltiniș


Horodiștea
Slobozia
Cuzlau


U.A.T. Darabani
Scrieți o descriere pentru hartă
Costiceni
Sendreni
Poiana Patru Stejari
Primaria Paltinis
Paltinis
Bajura
Darabani
Esanca
Google Earth


A.T. Bălușeni
ți o descriere pentru hartă
Manastirea Inaltarea-Sfintei Cruci
Cramul Zaicesti
Coșuleni
Buzeni
DAR Events - Restaurant & Barn
Mariage D or
E58
207N
Biserica de Lemn
Cristesti
ogle Earth


Tocileni
Băluşenii Noi
Comuna Băluseni
Draxini
Mănăstirea Zosin
E58
Căminul Cultural


U.A.T. Hlipiceni
Scrieți o descriere pentru hartă
Floresti
La Colac
Victoria
Hlipiceni


Dragalina


U.A.T. Lunca
Scrieți o descriere pentru hartă
Zlatunoaia
Piața Sulița
Chelis
Peco Cristal Lunca
Lunca
Stroiesti
Google Earth

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOSANI

GRUP DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/ accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al SISTEMULUI DE GOSPODĂRIREA APELOR BOTOȘANI

Nr. 3690 /17.06.2026

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI NR. 7167 Ziua 18 Luna 06 Anul 2026

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT,
Raluca - Ștefania CURELARIU

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN NR. 11860 DIN 17.06.2026

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al Județului Botoșani ÎNREGISTRARE Nr. 808394 17 06 2026

PROPUN SPRE APROBARE,

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Președinte Consiliul Județean Botoșani
Valeriu IFTIME

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Inspector Șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "N.Iorga" al județului Botoșani
Col. Dan Decebal MURARU

R A P O R T D E S I N T E Z A nr. 4 / 2026

privind apărarea împotriva inundațiilor. accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din Județul Botoșani, rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torențial și însemnate cantitativ, în data de 11.06.2026

A) EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE ÎN RAPORT CU MĂRIMILE CARACTERISTICE DE APĂRARE:

- SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ :

În intervalul de referință la stațiile pluviometrice de pe raza județului Botoșani s-au înregistrat precipitații, valoarea maximă înregistrată fiind **22,9 l/mp la s.h. Drislea**.

Au fost transmise de către A.N.M. și I.N.H.G.A. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani următoarele avertizări și atenționări:

ATENTIONARI / AVERTIZARI 21.05.2026 – 22.05.2026			
Tip mesaj	**Numar**	**Data si ora**	**Cod**
Atenționare meteorologică	82	11.06.2026 - 10:00 - 21:00	galben
Atenționare meteorologică	83	11.06.2026 - 10:00 - 12.06.2026 - 12:00	galben

Avertizare hidrologică	60	11.06.2026 - 12:00 - 24:00	galben
Avertizare hidrologică	60	11.06.2026 - 14:00 - 12.06.2026 - 12:00	portocaliu

Precipitații înregistrate la stațiile hidrometrice:

Curs de apă	Post hidrometric	Depășiri prag de precipitații (l/m²)	Total Precipitații (l/m²)
Sitna	s.h.Todireni	19:00 - 19:45 = 18,2	19,9
Drislea	s.h. Drâslea	19:58 - 20:25 = 21,7	**22,9**
Bașeu	ac. Cal Alb	-	1,8
Sitna	ac. Cătămărăști	-	2,9
Miletin	ac. Câmpeni	-	7,2
Dresleuca	ac. Curtești	-	1,0
Jijia	ac. Ezer	-	9,7
Podriga	ac. Mileanca	-	2,5
Bașeu	ac. Negreni	-	1,0
Jijia	s.h. Dângeni	-	13,5
Bașeu	p.p. Havârna	-	6,0
Prut	p.p. Horodiștea	-	3,6
Sitna	p.p. Leorda	-	3,5
Miletin	s.h. Nicolae Bălcescu	-	0,2
Prut	s.h. Oroftiana	-	3,4
Buhai	s.h. Pădureni	-	12,4
Prut	s.h. Rădăuți Prut	-	4,6
Bașeu	p.p. Săveni	-	1,5
Prut	S.M. Stânca	-	0,2
Jijia	s.h. Dorohoi	-	9,7
Siret	p.p. Cândești	-	17,0
-	p.p. S.G.A. Botoșani	-	0,8

SITUAȚIA HIDROLOGICĂ:

a. Niveluri deosebite înregistrate pe râuri:

În intervalul de referință, s-au înregistrat ușoare fluctuații pe cursuri de apă, acestea situându-se sub cotele caracteristice de apărare.

b. Niveluri deosebite înregistrate în acumulări:

În lacurile de acumulare din administrarea S.G.A. Botoșani, nu s-au înregistrat creșteri semnificative de niveluri, nefiind depășite fazele de apărare.

B) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani

- Pentru evaluarea situației din teren, reprezentanți tehnici ai S.G.A. Botoșani s-au deplasat în zonele afectate și au efectuat verificări operative.

- Personalul tehnic din cadrul sistemului hidrotehnic a supravegheat permanent nivelurile și debitele pe cursurile de apă, precum și starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare aflate în administrare.
- S-a asigurat legătura permanentă cu Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului (I.S.U.J.) Botoșani pentru acordarea suportului tehnic și transmiterea operativă a informațiilor privind evoluția fenomenelor.
- S-a realizat monitorizarea permanentă a situației din teren și raportarea operativă către eșaloanele superioare.
- A fost asigurată dublura în Dispeceratul S.G.A. Botoșani pentru gestionarea permanentă a informațiilor și a situațiilor operative.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Botoșani:
- A fost monitorizată permanent evoluția situațiilor create de fenomenele hidrometeorologice și au fost înștiințate structurile C.L.S.U. și C.J.S.U.
- Au fost transmise către factorii interesați mesajele și informările primite de la Centrul Operativ al S.G.A. Botoșani.
- S-a realizat monitorizarea permanentă a situației din teren și raportarea operativă a situației și a măsurilor de gestionare către eșaloanele superioare.

La nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență :
- Unitățile administrativ-teritoriale au monitorizat situațiile generate de fenomenele hidrometeorologice la nivel local și au centralizat informațiile din teren.

- Au fost întocmite și transmise rapoarte operative către Centrul Operativ al S.G.A. Botoșani și către Centrul Operațional al I.S.U.J. Botoșani.

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au menținut legătura permanentă cu instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență și au furnizat informațiile necesare pentru evaluarea și monitorizarea fenomenelor.

C) EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEORLOGICE PERICULOASE- Pagube fizic si valoric

Având în vedere:- Ordinul Prefectului nr. 297/15.06.2026, comisia mixtă de constatare și evaluare s-a deplasat în teren în zona afectată constatând urmatoarele pagube :

Nr crt	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localităţi aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	***U.A.T. Dersca Cod siruta 37011***						
1	Loc. Dersca Cod siruta 37020	Buhai	Drum comunal	km	0,100	6,250	Precipitații abundente
			Străzi	km	2,525	157,812.5	
			De	km	0,15	9,375	
TOTAL							**173,437.5 mii lei**
II	***U.A.T. Todireni***						

	Cod siruta 39266						
1	Sat Iurești Cod siruta 39319	Cozancea	Case inundate (beci)	nr	2	0	Ploi torențiale
	TOTAL U.A.T. = 2 **Localități = 2** **Total General =**		**Case inundate** **Drum comunal** **Străzi** **De**	**nr** **km** **km** **km**	**2** **0,100** **2,525** **0,15**	**0** **6,250** **157,812.5** **9,375**	 **173,437.5 mii lei**

- Valorile pentru refacrea obiectivelor afectate sunt estimative, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/ studii de fezabilitate prin grija proprietarului/ detinatorului/ administratorului.

D) COMPORTAREA LUCRARILOR DE GOSPODARIRE A APELOR CU ROL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR :

- Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrarea S.G.A. Botoșani au funcționat la parametrii normali de exploatare.

E) CONCLUZII:

Este necesar instalarea de pluviometre la toate U.A.T.-urile de pe raza județului.

Sef Grup Suport Tehnic
A.I.I.F.M.P.A.C.H.P.A.
DIRECTOR S.G.A. BOTOSANI,
ing. Gheorghe LUȘNEAC

Întocmit,
Șef Serviciu Situații de Urgență și Dispecerat + F.I.R.
Ing. Oana VĂLEANU




Legendă:


1. Com. Dersca

2. Com. Todireni

Județul Botoșani


U.A.T. Dersca
Scrieți o descriere pentru hartă
Google Earth
Image © 2026 CNES / Airbus


Dersca
2918
GAFENCU
2918


U.A.T. Todireni
Localitatea Iurești


Maxim Iuresti
Iuresti
Intreprinderea individuală Ivănuşcă


U.A.T. Todireni
Localitatea Iurești
Aleea Amurgului
Aleea Amurgului
Google Earth