R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 09 din data de 13.07.2026

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată și modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 114 din 24.02.2026,

în baza prevederilor art. 107 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente / accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 459/78/2019 și a Ordinelor Prefectului – Județul Botoșani nr. 343/07.07.2026 și nr. 345/07.07.2026 *de constituire a comisiilor mixte care au avut ca activitate constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase manifestate în data de 02.07.2026, pe raza U.A.T - urilor Mihăileni, Cândești, Dersca, Suharău, Cristinești și Hilișeu Horia,*

în scopul evaluării / investigării post-eveniment a pagubelor înregistrate ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase pe raza UAT-urilor anterior menționate,

și a aprobării din data de 13.07.2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani

întrunit în ședință extraordinară

prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani aprobă ***Raportul de sinteză nr. 5/2026*** *privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Botoșani, rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torențial și însemnate cantitativ în data de 02.07.2026 pe raza* ***U.A.T - urilor Mihăileni, Cândești, Dersca, Suharău, Cristinești și Hilișeu Horia,*** raport înregistrat cu nr. 4214/09.07.2026, întocmit de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente / accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, grup condus de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, *anexă la hotărâre.*

Art. 2. Instituția Prefectului – Județul Botoșani va înainta un proiect de hotărâre de guvern către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru acordarea de sprijin financiar pentru refacere și reabilitare.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina hotărârea, după aprobare, prin intermediul poștei electronice către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, precum și altor instituții interesate.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT

CURELARIU Raluca - Ștefania

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOSANI

GRUP DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/ accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al SISTEMULUI DE GOSPODĂRIREA APELOR BOTOȘANI

Nr.....4214..... /09.07.2026

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI REGISTRATURA GENERALĂ Nr. 8188 10. IUL. 2026 Anul.....

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT,
Raluca - Ștefania CURELARIU

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga" al Județului Botoșani
ÎNREGISTRARE Nr. 209091
Ziua 09 luna 07 anul 2026

PROPUN SPRE APROBARE,

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Președinte Consiliul Județean Botoșani
Valeriu IFTIME

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI
Inspector Șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
" N.Iorga " al județului Botoșani
Col. Dan Decebal MURARU

R A P O R T D E S I N T E Z A nr. 5 / 2026

privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din Județul Botoșani, rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torențial și însemnate cantitativ, în data de 02.07.2026

A) EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE ÎN RAPORT CU MĂRIMILE CARACTERISTICE DE APĂRARE:

- SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ :

În data de 02.07.2026, în județul Botoșani s-au înregistrat precipitații cu caracter torențial, însemnate cantitativ doar pe arii restrânse, cantitatea maximă fiind de 115,0 l/mp, comunicată de șeful S.V.S.U. Cândești în intervalul 19:30-20:30, iar la stația hidrometrică Oroftiana s-au înregistrat 97,0 l/mp.

Au fost transmise de către A.N.M. și I.N.H.G.A. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani următoarele avertizări și atenționări:

ATENTIONARI / AVERTIZARI 21.05.2026 – 22.05.2026			
Tip mesaj	**Numar**	**Data si ora**	**Cod**
Atenționare meteorologică	99	02.07.2026 - 10:00 -	portocaliu

		03.07.2026 ora 03:00	
Atenționare meteorologică	99	03.07.2026 - 10:00 - 04.07.2026 - 10:00	galben
Avertizare hidrologică	71	02.07.2026 ora 12:00 - 03.07.2026 ora 12:00	galben
Avertizare de fenomene meteorologice perioculoase	335	02.07.2026 ora 20:45 - 02.07.2026 ora 22:00	roșu
Atentionare de fenomene meteorologice periculoase	336	03.07.2026 ora 05:30 - 07:30	galben
Atentionare de fenomene meteorologice periculoase	337	03.07.2026 ora 07:12 - 08:00	galben

Precipitații înregistrate la stațiile hidrometrice:

Curs de apă	Post hidrometric	Depășiri prag de precipitații (l/m²)	Total Precipitații (l/m²)
Prut	Oroftiana	20:20 - 21:20 = 95,05	**97,0**
Buhai	Pădureni	-	12,3
Bașeu	ac. Negreni	-	5,0
Jijia	ac. Ezer	-	2,8
Jijia	Dorohoi	-	2,8
Sitna	ac. Cătămărăști	-	0,4

SITUAȚIA HIDROLOGICĂ:

a. Niveluri deosebite înregistrate pe râuri:

În intervalul de referință, s-au înregistrat ușoare fluctuații pe cursuri de apă, acestea situându-se sub cotele caracteristice de apărare.

b. Niveluri deosebite înregistrate în acumulări:

În lacurile de acumulare din administrarea S.G.A. Botoșani, nu s-au înregistrat creșteri semnificative de niveluri, nefiind depășite fazele de apărare.

B) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani

- Personalul tehnic a supravegheat permanent nivelurile și debitele pe cursurile de apă, precum și starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare aflate în administrare.
- Inginerul șef și șeful de sistem Prut-Jijia Superior s-au deplasat în teren pentru verificarea situației din zonele afectate și monitorizarea evoluției fenomenelor.
- S-a asigurat legătura permanentă cu Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului (I.S.U.J.) Botoșani pentru acordarea suportului tehnic și transmiterea operativă a informațiilor privind evoluția fenomenelor.
- S-a asigurat monitorizarea permanentă a situației operative și transmiterea informațiilor către structurile competente.
- A fost asigurată permanența în Dispeceratul S.G.A. Botoșani pentru gestionarea și centralizarea informațiilor privind evoluția situației din teren.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Botoșani:

- I.S.U.J. Botoșani a monitorizat permanent evoluția fenomenelor hidrometeorologice și efectele produse la nivelul unităților administrativ-teritoriale afectate.
- Au fost transmise către autoritățile administrației publice locale și celelalte structuri implicate avertizările și informările operative privind evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice.
- La nivelul U.A.T. Cândești, echipaje din cadrul I.S.U. Botoșani au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei din cele 7 gospodării inundate ca urmare a precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanți.
- S-a menținut legătura permanentă cu autoritățile administrației publice locale din zonele afectate, în vederea evaluării continue a situației și dispunerii măsurilor operative necesare.
- Situația operativă și măsurile întreprinse au fost raportate către eșaloanele superioare, conform procedurilor în vigoare.

La nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență :

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din cadrul U.A.T.-urilor afectate au monitorizat evoluția fenomenelor și au transmis operativ informații privind efectele produse.
- La nivelul U.A.T. Mihăileni s-a intervenit cu utilaje aparținând primăriei și cu utilaje puse la dispoziție de operatori economici din domeniul privat pentru deblocarea drumurilor afectate de aluviuni și efectuarea operațiunilor de despotmolire.
- La nivelul U.A.T. Suharău, echipele coordonate de primarul comunei, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, au desfășurat activități de deblocare a străzilor afectate de precipitațiile abundente și de degajare a arborilor doborâți de vânt.
- Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale afectate au procedat la evaluarea efectelor produse și au întocmit și transmis rapoarte operative privind pagubele înregistrate.
- S-a menținut legătura permanentă cu instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență, în vederea monitorizării evoluției fenomenelor și adoptării măsurilor necesare.

C) EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEORLOGICE PERICULOASE- Pagube fizic si valoric

Având în vedere:- O.P. nr.343/07.07.2026 și O.P. nr. 345/07.07.2026, comisia mixtă de constatare și evaluare s-a deplasat în teren în zona afectată constatând urmatoarele pagube:

Nr crt	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	***U.A.T. Mihăileni Cod siruta 38161***						
1	Sat Pârâu Negru Cod siruta 38205	Vlădescu	Casă inundată	nr	1	6,00	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
			Străzi	km	1,0	62,500	

2	Sat Mihăileni Cod siruta 38170	Molnița	Străzi	km	2,95	184,375	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
3	Sat Rogojești Cod siruta 38214	Molnița	Străzi	km	3,15	196,875	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
TOTAL							*449,75*
II	U.A.T. Cândești Cod siruta 39967						
1	Sat Cândești Cod siruta 38198	Molnița	Anexe inundate	nr	2	19,20	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
			Drum exploatare	km	0,8	50,00	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
2	Sat Vițcani Cod siruta 38232	torent	Străzi	km	1,05	65,625	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
			Drum exploatare	km	0,53	33,125	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
TOTAL							*167,95*
III	***U.A.T. Dersca Cod siruta 37011***						
1	Sat Dersca Cod siruta 37020	Buhai	Drum comunal	km	2,5	156,250	Averse torențiale
			Străzi	km	0,7	43,75	Averse torențiale
			Drum exploatare	km	0,3	18,75	Averse torențiale
TOTAL							*218,75*
IV	***U.A.T. Suharău Cod siruta 38982***						
1	Sat Oroftiana Cod siruta 39024	Prut	Străzi	km	5,6	350,0	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
			Drum exploatare	km	1,3	81,25	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
TOTAL							*431,25*
V	***U.A.T. Cristinești Cod siruta 36952***						
1	Sat Baranca Cod siruta 36970	Baranca	Străzi	km	1,15	71,875	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
			Străzi	km	0,05	-	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
2	Sat Fundu Herții Cod siruta 36998	Herta	Străzi	km	1,1	68,75	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți

3	Sat Poiana Cod siruta	Herta	Străzi	km	0,65	40,625	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
TOTAL							*181,25*
VI	***U.A.T. Hilișeu Horia Cod siruta 37672***						
1	Sat Corjăuți Cod siruta 37690	Jijia	Străzi	km	0,1	-	Ploi torențiale, scurgeri de pe versanți
TOTAL							-
	TOTAL U.A.T. = 6 Localități = 11 ***Total General =***		**Case inundate Anexe inundate Drum comunal Străzi Străzi (fără valoare) Drum exploatare**	**Nr Nr Km Km Km**	**1 2 2,5 17,35 0,15 2,93**	**6,0 19,20 156,25 1084,375 - 183,125 *1448,95***	

NOTA :

- Efectuarea unei expertize tehnice privind stabilitatea versantului și a măsurilor de stabilizare a fenomenului de alunecare de teren care se impun, in intravilanul loc. Baranca (DS 41), comuna Cristinești, jud. Botoșani.
- Efectuarea unei expertize tehnice privind stabilitatea versantului și a măsurilor de stabilizare a fenomenului de alunecare de teren care se impun, in intravilanul loc. Corjăuți (DS 207), comuna Hilișeu Horia, jud. Botoșani.
- Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimative, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/ studii de fezabilitate prin grija proprietarului/ detinatorului/ administratorului.

D) COMPORTAREA LUCRARILOR DE GOSPODARIRE A APELOR CU ROL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR :


- Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrarea S.G.A. Botoșani au funcționat la parametrii normali de exploatare.

E) CONCLUZII:

Este necesar instalarea de pluviometre la toate U.A.T.-urile de pe raza județului.

Sef Grup Suport Tehnic
A.I.I.F.M.P.A.C.H.P.A.
DIRECTOR S.G.A. BOTOȘANI,
ing. Gheorghe LUSNEAC

Întocmit,
Șef Serviciu Situații de Urgență și Dispecerat + F.I.R.
Ing. Oana VĂLEANU




Legendă :


1. com. Cândești
2. com. Mihăileni
3. com. Dersca
4. com. Hilișeu Horia
5. com. Cristinești
6. com. Suharău

Județul Botoșani



Loc. Cândești
Scrieți o descriere pentru hartă.
Rogojești
Vitcani
Cazemata Candes
Cândești
Profi Loco New
Grămești
Siret
Bălinești
Google Earth



Loc. Vițcani
Scrieți o descriere pentru hartă.
Casa Memorială Cosmovici - Enescu
Pârâu Negru
Rogojești
Cazemata
Cândești
Google Earth
Image © 2026 Airbus
Image © 2026 CNES / Airbus



Biserica penticostala Betel
Vitcani
a Candesti


Loc. Rogojești, Mihăileni, Pârâul Negru
Scrieți o descriere pentru hartă.
Mihaileni
Pădureni
Siret
Rogojești
Schit Acoperământul Maicii Domnului
Google Earth



Dersca
arâu Negru
Bisercia penticostala Bet
Vițcani
Cazemata Candesti


Loc. Dersca
Scrieți o descriere pentru hartă.
Google Earth
Image © 2026 CNES / Airbus


Dersca
2918
2918


Loc. Corjăuți
Scrieți o descriere pentru hartă.
Frizeria Lu' Seby
SEMINEE BOTOSANI
Corjauți
Biserica de Lemn Corjauți
Biserica Sfinții Arhangheli
Cafe bar
Hilișeu-Crișan
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Google Earth
Image © 2026 CNES / Airbus


Loc. Baranca , Fundu Herța , Poiana
Scrieți o descriere pentru hartă.
T2604
T2604
T2604
Dealu Drăghiei
Baranca
291C
298
298
Magazin Satesc
Fundu Herta
291C
291D
PTF Racovat
Racovat
Poiana
Google Earth


Scrieți o descriere pentru hartă.
Târâșăuți
Târâșăuți Market
Tang Market
H10
291D
Dealul Doamnei
Oroftiana
Rezervația forestieră „Făgetul...
ROMÂNIA
Google Earth