



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOȘANI**

---

**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI**

**HOTĂRÂREA**  
**nr. 7 din 23.05.2023**

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată și modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 15 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului – Județul Botoșani nr. 110 din 17.02.2023,

În baza prevederilor art. 107 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 459/78/2019, a Ordinului Prefectului nr. 209/08.05.2023, *de constituire a unei comisii care are ca activitate constatarea și evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase pe raza orașului Ștefănești*, modificat de Ordinul Prefectului nr. 211/09.05.2023,

În scopul gestionării situațiilor de urgență produse de fenomene hidrometeorologice periculoase manifestate în perioada 04.04. – 20.04.2023, pe raza orașului Ștefănești,

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani întrunit în  
ședință extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,  
adoptă următoarea**

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani aprobă *Raportul de sinteză nr. 1/2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice, din județul Botoșani*, pentru fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada 04.04 – 20.04.2023, înregistrat cu nr. 4708/12.05.2023, întocmit de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale condus de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Instituția Prefectului – Județului Botoșani va înainta un proiect de hotărâre de guvern către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru acordarea de sprijin financiar pentru refacere și reabilitare.

**Art. 3.** Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre prin intermediul poștei electronice, după aprobare, către Departamentul pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, precum și altor instituții interesate.

**PREȘEDINTELE C.J.S.U. BOTOȘANI  
PREFECT**

Sorin CORNILĂ



## COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI

## GRUP DE SUPTOR TEHNIC

pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/ accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al  
SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BOTOȘANI

Nr. 4708 / 12.05.2023



SE APROBĂ,  
PREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI

PREFECT,  
SORIN CORNILĂ 12 05 2023

PROPUN SPRE APROBARE,

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI  
Președinte Consiliul Județean Botoșani  
Doina FEDEROVICI

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. BOTOȘANI  
Inspector Șef  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
" N.Iorga " al județului Botoșani  
Col. Dan Decebal MURARU



**R A P O R T D E S I N T E Z A nr. 1 / 2023**

**privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din Județul Botoșani, rezultat în urma cantităților de precipitații lichide căzute, ce au avut un caracter torențial și însemnate cantitativ, s-au suprapus cu acumulările de apă sub formă de bălțiri cauzate de topirea bruscă a zăpezii, din perioada 04.04.2023 -20.04.2023**

A) EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE ÎN RAPORT CU MĂRIMILE  
CARACTERISTICE DE APĂRARE:

- SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ :

Începând cu data de 04.04.2023, în județul Botoșani, instabilitatea atmosferică s-a accentuat. Au fost înregistrate precipitații lichide cu caracter torențial și cantitativ.

Au fost transmise de către A.N.M. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani următoarele avertizări și atenționări:

- Avertizare meteorologică – Cod Galben – nr. 35/03.04.2023 – interval de valabilitate 03.04.2023 ora 23:00 – 05.04.2023 ora 10:00;
- Avertizare meteorologică – Cod Portocaliu – nr. 36/04.04.2023 – interval de valabilitate 04.04.2023 ora 10:30 – 05.04.2023 ora 14:00;
- Informare meteorologică - nr. 36/04.04.2023 – interval de valabilitate 04.04.2023 ora 10:30 – 08.04.2023 ora 10:00;
- Avertizare meteorologică – Cod Portocaliu - nr. 37/05.04.2023 – interval de valabilitate 05.04.2023 ora 10:00 - 06.04.2023 ora 14:00;
- Avertizare de fenomene meteorologice periculoase – Cod Roșu – nr. 124/05.04.2023 – interval de valabilitate 05.04.2023 ora 18:40 – 06.04.2023 ora 04:00;

- Avertizare de fenomene meteorologice periculoase – Cod Roșu – nr. 125/06.04.2023 – interval de valabilitate 06.04.2023 ora 04:00 – 06.04.2023 ora 10:00;
- Avertizare meteorologică – Cod Portocaliu – nr. 38/06.04.2023 – interval de valabilitate 06.04.2023 ora 10:00 – 07.04.2023 ora 12:00;
- Atenționare de fenomene meteorologice periculoase – Cod Galben – nr. 131/15.04.2023 ora 18:31 – interval de valabilitate 15.04.2023 ora 18:45 – 15.04.2023 ora 19:30;
- Atenționare de fenomene meteorologice periculoase – Cod Galben – nr. 132/15.04.2023 ora 19:31 – interval de valabilitate 15.04.2023 ora 19:40 – 15.04.2023 ora 20:30;
- Informare meteorologică nr. 41/16.04.2023 - interval de valabilitate 16.04.2023 ora 12:00 – 17.04.2023 ora 10:00;
- Informare meteorologică nr. 42/17.04.2023 ora 10:00 – interval de valabilitate 17.04.2023 ora 12:00 – 19.04.2023 ora 10:00;

Au fost transmise de către I.N.H.G.A. prin A.B.A. Prut Bârlad și retransmise către I.S.U.J. Botoșani:

- Atenționare hidrologică nr. 35/10.04.2023 ora 12:00 – Cod Galben – Interval 10.04.2023 ora 18:00 – 12.04.2023 ora 24:00.
- Avertizare hidrologică – nr.36/12.04.2023 ora 11:00 - Cod Galben – interval de valabilitate 12.04.2023 ora 12:00 – 13.04.2023 ora 12:00;
- Atenționare hidrologică pentru fenomene imediate – Cod Galben – nr.1/15.04.2023 ora 20:10 – interval de valabilitate 15.04.2023 ora 20:20 – 16.04.2023 ora 08:00;
- Atenționare hidrologică pentru fenomene imediate – Cod Portocaliu – nr. 2/15.04.2023 ora 20:45 – interval de valabilitate 15.04.2023 ora 20:55 – 15.04.2023 ora 24:00;
- Avertizare hidrologică nr. 38/16.04.2023 – Cod Galben – interval de valabilitate 16.04.2023 ora 6:00 – 18.04.2023 ora 12:00;

#### Precipitații înregistrate :

Nr. crt.	Statia meteo / postul pluvio	Depasiri praguri critice: l/mp	Precipitatiile totale l/mp, inregistrate
<b>05.04.2023</b>			
1	Stânca aval		24,5 l/mp; z = 4 cm
2	Todireni		17,0 l/mp; z = 7 cm; E = 6,4
3	Dângeni		15,0 l/mp; z = 2 cm
<b>06.04.2023</b>			
1	Stânca aval		17,8 l/mp; z = 16 cm;
2	Todireni		13,4 l/mp; z = 9 cm
3	Dângeni		18,2 l/mp; z = 4 cm;
<b>07.04.2023</b>			
1	Stânca aval		20,0 l/mp; z = 7 cm; E = 20,0
2	Todireni		7,4 l/mp; z = 4cm;
3	Dângeni		8,2 l/mp; z = 7 cm; E = 20,5
<b>08.04.2023</b>			
1	Stânca aval		z = 3 cm
2	Todireni		Z = 2 cm
3	Dângeni		z = 4 cm
<b>12.04.2023</b>			
1	Stânca aval		8,0 l/mp
2	Todireni		13,1 l/mp
3	Dângeni		12,6 l/mp
<b>16.04.2023</b>			
1	Stânca aval		3,0 l/mp
2	Todireni		7,7 l/mp



3	Dângeni		6,0 l/mp
<b>17.04.2023</b>			
1	Stânca aval		15,0 l/mp
2	Todireni		8,7 l/mp
3	Dângeni		9,0 l/mp
<b>18.04.2023</b>			
1	Stânca aval		3,8 l/mp
2	Todireni		5,3 l/mp
3	Dângeni		1,0 l/mp
<b>19.04.2023</b>			
1	Stânca aval		6,0 l/mp
2	Todireni		3,9 l/mp
3	Dângeni		7,5 l/mp
<b>21.04.2023</b>			
1	Stânca aval		4,0 l/mp
2	Todireni		3,5 l/mp
3	Dângeni		4,5 l/mp

Pe râurile din administrarea S.G.A. Botoșani, nivelurile sunt în creștere și situate peste mărimile de apărare :

Nr. crt.	Stație hidrometrică	Râul	Cote de apărare			Niveluri înregistrate			
			CA	CI	CP	H (cm)	Q(mc/s)	Depășiri ale cotelor	Data producerii
1	Săveni	Bașeu	250	300	400	262	1,93	+12 CA	09.04.2023 ora 08:45
						261	1,89	+11 CA	09.04.2023 ora 11:30
						257	1,76	+ 7 CA	09.04.2023 ora 14:30
						252	1,61	+ 2 CA	09.04.2023 ora 18:00
						248	1,49	- 2 CA	09.04.2023 ora 20:00
2	N. Bălcescu	Miletin	310	420	550	310	8,100	= CA	12.04.2023 ora 07:00
						325	9,800	+15 CA	12.04.2023 ora 10:00
						320	9,200	+ 10 CA	12.04.2023 ora 12:00
						300	7,060	- 10 CA	12.04.2023 oa 15:00

## B) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

### *Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani*

- s-a asigurat citirea, înregistrarea și transmiterea datelor hidrometeorologice, cu personal al S.G.A. Botoșani;
- personalul tehnic din cadrul sistemului hidrotehnic a supravegheat nivelurile și debitele pe cursurile de apă și la construcțiile hidrotehnice cu rol de apărare din administrare;
- s-a asigurat legătura permanent cu Centrul Operațional al I.S.U.J. Botoșani ;
- au fost anunțate: A.B.A. Prut Bârlad, Instituția Prefectului, I.S.U.J. de situația creată;
- personal Tesa, din cadrul S.G.A. Botoșani a participat în comisia mixtă numită prin Ordin al Prefectului, pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase.

### *Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Botoșani:*

- monitorizarea evoluției situațiilor create și înștiințarea C.L.S.U./C.J.S.U.;
- transmiterea mesajelor primite de la Centrul operativ al S.G.A. Botoșani, factorilor interesați;
- monitorizarea permanentă a situației din teren și raportarea operativă a situației și a modului de gestionare, la eșaloanele superioare;

### *La nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență :*

- urmărirea evoluției nivelurilor pe cursurile de apă ;
- întocmit Raport Operativ și transmis la I.S.U.J. și S.G.A. Botoșani.

### C) EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE- Pagube fizic si valoric

Având în vedere:- Ordinul Prefectului nr. 209/08.05.2023 modificat prin Ordinul Prefectului nr. 211/09.05.2023 ca urmare a constatării de către comisia inițială a cauzei avarierii sectorului de drum, respectiv producerea unei alunecări de teren, comisia mixtă de constatare și evaluare pagube completată cu un reprezentant al I.J.C. Botoșani, s-a deplasat în teren în zona afectată constatând următoarele pagube:

Nr crt	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Oraș Ștefănești b.h. Prut Cod Siruta:39168</b>						
1	Sat Stâncă Cod Siruta: 39202	Prut	DS	km	0,100	Valoarea va fi stabilită în urma unei expertize tehnice.	Băltire, topire bruscă a zăpezii, ploi torențiale având ca efect producerea unei alunecări de teren
	TOTAL JUDEȚ Nr. UAT afectate = 1 Nr.localitati afectate = 1 <b>TOTAL GENERAL</b>		DS	km	0,100	<b>Valoarea va fi stabilită în urma unei expertize tehnice.</b>	

Pentru pagubele cuprinse în prezentul Raport de sinteză, C.L.S.U. al orașului Ștefănești, nu a întocmit Raport Operativ în termenul prevăzut de Regulament, motiv pentru care la nivel de Grup Suport Tehnic al S.G.A. Botoșani, nu s-a întocmit Raport Operativ. Acest aspect a fost comunicat către C.J.S.U.

### D) COMPORTAREA LUCRARILOR DE GOSPODARIRE A APELOR CU ROL DE APARARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrarea S.G.A. Botoșani au funcționat la parametrii normali de exploatare.

### E) CONCLUZII:

În urma verificărilor facute în teren, comisia numită prin Ordinul Prefectului a întocmit Proces Verbal de constatare, în care s-au stabilit următoarele măsuri de intervenție :

- Marcarea suprafeței afectate de alunecare prin împrejmuire cu elemente specifice, interzicerea accesului în zona respectivă și monitorizarea evoluției fenomenului de alunecare existent;
- Efectuarea unei expertize tehnice privind stabilitatea versantului și măsurile ce se impun pentru stabilizarea fenomenului de alunecare.

Notă : Atașăm la prezentul Raport de sinteză adresa întocmită de către C.J.S.U., privind motivul neîntocmirii Raportului operativ la nivel de Grup Suport Tehnic al S.G.A. Botoșani.



Sef Grup Suport Tehnic  
A.I.I.F.M.P.A.C.H.P.A.  
DIRECTOR S.G.A. BOTOȘANI,  
ing. Gheorghe LUȘNEAC



Întocmit,  
Șef Birou Situații de Urgență,  
Ing. Oana VALEANU



SCARA INALTIMILOR



Legenda:  
1. Oraș Ștefănești

Județul  
Botoșani