



**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„NICOLAE IORGA” BOTOȘANI  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BOTOȘANI**

# **RAPORT**

**întocmit în urma controlului realizat de către Comisiile mixte numite  
prin O.P. nr. 347/01.08.2023 de verificare a stadiului de pregătire al  
unităților școlare pentru anul școlar 2023-2024**

Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Botoșani pentru începerea anului școlar 2023-2024 a fost realizată de comisii mixte numite prin **Ordinul Prefectului nr. 347/01.08.2023**. Din componența comisiilor mixte au făcut parte reprezentanți ai **Inspectoratului Școlar Județean Botoșani**, ai **Direcției de Sănătate Publică Botoșani** și ai **Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani**.

Verificarea și-a propus a urmări **gradul de realizare a premizelor necesare începerii anului școlar în bune condiții în județul Botoșani**. Acest principal obiectiv, pe lângă tematica propusă, a avut rol de îndrumare și consiliere pentru rezolvarea unor aspecte/ probleme punctuale identificate în teritoriu la unitățile școlare.

Acțiunea de verificare s-a desfășurat conform planificării pe zone ale județului și în conformitate cu programul stabilit, efectuându-se în baza atribuțiilor specifice fiecărei instituții, în perioada **07 august 2023-25 august 2023**.

La momentul actual, la nivelul județului Botoșani există: **120** PJ învățământ de masă, **2** PJ învățământ special, **9** PJ învățământ particular, **7** alte unități (1IȘJ + 6 unități conexe), rezultând un total de **138** de unități școlare cu personalitate juridică.

**Reprezentanții DSP Botoșani** au raportat că au verificat **115** unități școlare cu personalitate juridică, dintre care **99** dețin ASF și **21** unități fără ASF.

**În Municipiul Botoșani** toate unitățile școlare dețin ASF.

O situație particulară o reprezintă **Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Botoșani** -deține ASF, dar este **în reabilitare**, atât liceul cât și grădinița din cadrul liceului; **Grădinițele cu Program Prelungit Nr. 22** și **„Șotron” Botoșani** - dețin ASF, dar sunt în reabilitare totală.

În același context, la **Dorohoi** funcționează fără ASF Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Dorohoi și Corpul B din cadrul Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi, alte situații deosebite fiind:

- Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu” Dorohoi care este **în renovare**, elevii vor învăța la Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Dorohoi;
- Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Dorohoi – este autorizată, este nou reabilitată, nu s-au realizat verificări de comisia mixtă deoarece era o pană de curent pe acea rază, iar sistemul de deschidere al ușilor este electric.
- F.E.G Education Școala Postliceală – filiala Dorohoi – va învăța la Liceul „Regina Maria” Dorohoi;
- Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi- este **în reabilitare**, elevii vor învăța la Liceul „Regina Maria” Dorohoi și Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi;
- Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi este **în reabilitare**, elevii vor învăța la Liceul „Regina Maria” Dorohoi, respectiv și Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, aflată **în reabilitare**.
- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Dorohoi – are ASF nr. 224/14.05.2010, dar este **în renovare**.

**Neconformitățile cele mai des întâlnite sunt reprezentate de:**

- lipsa unui spațiu amenajat corespunzător pentru depozitarea produselor și ustensilelor de curățenie, în condiții optime;
- lipsa buletinelor de analiză a apei potabile;
- lipsa cabinetelor medicale școlare;
- lipsa furnizării apei calde pentru spălătul pe mâini al elevilor;
- într-un număr mic de unități s-a constatat că încălzirea claselor de realizează cu ajutorul sobelor (Sursa de încălzire pe sobe la corpul B -Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești este neconformă).

**Motivat de problemele identificate privind apa curentă potabilă** s-au dispus măsuri: curățirea și dezinfecția fântânilor, efectuarea verificării potabilității apei, montarea de filtre, achiziționarea de dozatoare pentru asigurarea apei potabile în toate unitățile de învățământ identificate cu această lipsă și demararea procedurilor de autorizare (exemplu: Havârna, Văculești, Căndești și Lozna). Legat de acest aspect, s-au identificat situații când UAT-urile nu dețin buletine de analiză a apei pentru sursele de apă cu care se aprovizionează unitățile școlare.

În general nu există o evoluție considerabilă față de situația aferentă anului anterior. Putem da ca exemplu: UAT Cristinești, UAT Ungureni, UAT Santa Mare care au reușit să autorizeze mare parte din cele indicate la controlul anterior, UAT Trușești care a rămas cu 2 obiective neautorizate sanitar de funcționare, UAT Viișoara, Ibănești, Șendriceni care nu mai are școli neautorizate, UAT Rădăuți-Prut, Călărași, Lunca, Manoleasa, Gorbănești care mai au câte o unitate școlară de autorizat față de cele constatate anterior, UAT Bălușeni care are o școală în reabilitare, iar toate spațiile în care se va demara anul școlar sunt autorizate.

Frecvent, s-a identificat situația în care în urma lucrărilor de reabilitare nu s-au efectuat recepția lucrărilor, astfel încât nu s-a procedat la inițierea demersurilor pentru autorizarea sanitar de funcționare în noile condiții, îmbunătățite considerabil, de altfel.

(Ca exemplu: Săveni, Bucecea, Flămânzi, Albești, Brăești, Corni, George Enescu, Hlipiceni, Leorda, Suharău, Știubieni și Tudora). În toate cazurile de reabilitare și modificare structurală a clădirilor s-a recomandat solicitarea reautorizării sanitare.

Școli și grădinițe pentru care s-a acordat o atenție deosebită pregătirilor pentru începutul anului școlar: **Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Botoșani, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani, Școala și Grădinița „Cornestone” Dorohoi, Liceul „Demostene Botez” Trușești**, alte unități școlare din **UAT Albești, Broscăuți, Cristești, Curtești, Concești, Darabani, Dersca, Ibănești, Cristinești, Mihălășeni, Stăuceni și Tudora.**

În general, s-a constatat că **operațiunile de dezinfectie, dezinsecție și deratizare** urmează a fi efectuate după finalizarea acțiunii de igienizare, până la începerea anului școlar 2023 – 2024.

**Spațiu pentru depozitarea laptelui și cornului nu este asigurat ori nu este amenajat corespunzător** la unitățile: Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești, Școala Nr. 3 Ionășeni, Vârfu Câmpului, Grădinița cu Program Normal Poiana-Cristinești, Dimăcheni, Hănești, Vlăsinești, Adășeni, Mitoc Sulița, Blândești, Albești, Școala Nr. 2 Racovăț-Pomârla, Dângeni, Trușești, Coțușca, Lunca, Todireni, Hlipiceni, Mihălășeni, Ripiceni, Unțeni, Vorniceni, Ungureni, Santa Mare, Răuseni, Călărași de multe ori fără dotare cu frigider/chiuvetă și apă curentă a spațiului de depozitare lapte /corn.



## Mai sunt unități de învățământ cu toalete în curte:

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Denumirea unității cu personalitate juridică	Stare actuală
1.	Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Plopenii Mari	Liceul Tehnologic Plopenii Mari	Există în interior, dar este improvizat.
2.	Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Rogojești	Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici” Mihăileni	Se realizează în interior, în decurs de trei luni, din fonduri proprii.
3.	Școala Primară Nr. 2 Mihăileni	Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici” Mihăileni	Este cuprins în proiectul de reabilitare prin HG.
4.	Școala Primară „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” Horodiștea	Școala Gimnazială „Ep. Dr. Partenie Ciopron” Păltiniș	Este cuprins în proiectul de reabilitare prin HG.
5.	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Cuza-Voda	Școala Gimnazială „Dimitrie Brândză” Viișoara	Nu este cuprins nici într-un proiect de reabilitare, lipsă fonduri.
6.	Școala Gimnazială „Dimitrie Brândză” Viișoara	Școala Gimnazială „Dimitrie Brândză” Viișoara	Dotat corespunzător, dar nu există posibilitate de a uni cu școala.
7.	Școala Gimnazială „O. Băncilă” Corni - Corp B	Școala Gimnazială „O. Băncilă” Corni	Este închis, securizat, realizat prin proiectul Banca Mondială.
8.	Școala Primară Nr. 1 Balta-Arsă	Școala Gimnazială „O. Băncilă” Corni	Se află la 1 m de școală, fiind dotat corespunzător cu apă și toalete.
9.	Școala Gimnazială „Tiberiu Crudu” Tudora - Corp B	Școala Gimnazială „Tiberiu Crudu” Tudora	Elevii utilizează toaletele din corpul A, este cuprins în proiectul de reabilitare prin HG.
10.	Școala Gimnazială Nr. 1 Blândești Corp 1 + Corp 2	Școala Gimnazială Nr. 1 Blândești	Doar corpul B este cuprins în proiectul de reabilitare prin HG.



Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Denumirea unității cu personalitate juridică	Stare actuală
11.	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Talpa	Școala Gimnazială Nr. 1 Cândești	Este funcțional, s-au făcut demersuri pentru intabularea clădirilor astfel încât să fie incluse în proiecte de reabilitare.
12.	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Vițcani	Școala Gimnazială Nr. 1 Cândești	Este funcțional, s-au făcut demersuri pentru intabularea clădirilor astfel încât să fie incluse în proiecte de reabilitare.
13.	Școala Gimnazială Nr. 1 Copălău - Corp B	Școala Gimnazială Nr. 1 Copălău	Este inclus într-un proiect de reabilitare.
14.	Școala Primară Nr. 3 Stanca	Școala Gimnazială Nr. 1 Dumeni	Nu este inclus în proiecte de reabilitare, numărul redus și în descreștere al copiilor nu justifică investițiile.
15.	Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Popeni	Școala Gimnazială Nr. 1 Dumeni	Este propus spre realizarea toaletei în interior din fonduri proprii.
16.	Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Baranca	Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești	Toaleta exterioară este blocată, elevii utilizează toaleta din coprul A.
17.	Școala Gimnazială Nr. 3 Alba - Corp nou	Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești	Elevii utilizează toaleta din corpul vechi, este cuprin într-un proiect de finanțare a toaletei în interior.
18.	Școala Gimnazială Nr. 1 Românești - Corp E	Școala Gimnazială Nr. 1 Românești	S-au făcut demersuri în privința unirii școlii cu toaleta din exterior, dar practic nu există această posibilitate din lipsa spațiului (terenului) necesar.
19.	Școala Primară Nr. 2 Frumușica	Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni-Deal	Elevii utilizează toaleta din corpul B, care se află în conservare. Nu este cuprins în proiecte de reabilitare.
20.	Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Boscoteni	Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni-Deal	Toaleta se află la 2 m de școală, este dotată corespunzător, dar nu este inclusă într-un proiect de realizare a acesteia în interior.

## **S-au identificat probleme cu împrejmuirea perimetrelor și securizarea lor:**

- Școala Primară nr. 3 Pârâul Negru , Grădinița nr. 2 Vlădeni și Grădinița nr. 3 Rogojești nu au un perimetru de protecție a elevilor/copiilor; recomandări – construirea/recondiționarea gardului împrejmuitoare;
- Dimăcheni nu exista gard împrejmuitoare la terenul aferent scolii si grădiniței;
- Școala Gimnazială Nr. 1 Cândești și Grădinița cu Program Normal Vițcani nu au perimetru de protecție pentru elevi; recomandări – împrejmuirea cu gard a acestor unități;
- Havârna: Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Havârna, Școala Primară Tătărășeni și Școala Primară Balinți au perimetrul de protecție a elevilor incomplet ; recomandări – repararea gardului împrejmuitoare; Blocarea accesului elevilor în incinta grupurilor sanitare exterioare la Școala Tătărășeni;
- lipsă perimetru de protecție pentru elevi ; recomandări -construirea unui gard împrejmuitoare pentru Școala Nr. 1 Văculești și Școala Saucenița;
- Viișoara: Grădinița din Viișoara Mică nu are perimetrul de protecție a copiilor complet;
- lipsă perimetru de protecție a elevilor la Școala Lișna , Școala nr. 2 Suharău, Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Lișna, Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Suharău și Școala Profesională „Sfântul Apostol Andrei” Smârdan; recomandări – construirea unui gard împrejmuitoare;
- împrejmuirea cu gard a curții Grădiniței cu Program Normal Nr. 1 Pomârla.

## **S-au identificat probleme cu împrejmuirea perimetrelor și securizarea lor:**

- Hilișeu Horia: lipsa perimetru de protecție pentru copii;
- Dimăcheni: nu există gard împrejmuitoare la terenul aferent școlii și grădiniței;
- Răchiți: finalizarea lucrărilor de amenajare a terenului de joacă și împrejmuire cu gard pentru delimitarea curții instituției la Grădinița cu Program Normal Nr.1 Cișmea;
- la Școala Gimnazială Nr. 1 Copălău e necesară reparația ușilor la grupurile sanitare și securizarea spațiului curții;
- la Școala Primară Nr.1 Balta Arsă- igienizarea curții, îndepărtarea obiectelor periculoase și securizarea cu gard împrejmuitoare;
- la Școala Gimnazială „Raluca Iurașcu” Joldești -delimitarea și securizarea curții școlii prin împrejmuirea cu gard;
- securizarea capacului fântânii din curtea Grădiniței cu Program Normal „Prichindel” Mândrești.

## **ASPECTE CU CARACTER DEOSEBIT**

- **Flămânzi: Școala Primară „Gheorghe Pricop” Chițoveni - lipsă ASF-lipsă sursă de apă-clădire într-o stare avansată de degradare. O singură sală de clasă reabilitată în care funcționează o grupă de grădiniță. Toalete interioare fără apă curentă. Curtea grădiniței în paragină cu aparate deteriorate.**
- **Vorona-Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Joldești- fără ASF- grup sanitar în curte-clădire în stare avansată de degradare, condiții improprii desfășurării procesului de învățământ.**

**Asistența medicală școlară și stomatologică a preșcolarilor și elevilor se asigură în cabinetele medicale și stomatologice aflate în grădinițele și școlile din județul Botoșani.**

**Cabinete medicale și puncte de lucru la nivelul județului Botoșani sunt în 47 de unități de învățământ, număr insuficient. Luând în considerare prevederile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar care stabilește: „În cazul în care nu există cabinete medicale în unitățile de învățământ preuniversitar, conform alin. (1), autoritățile administrației publice locale au obligația să le înființeze până în anul 2030, este necesar a se dispune măsuri de informare a autorităților publice locale cu privire la aceste obligații incidente în domeniu.”**

## **RECOMANDĂRI** pentru toate unitățile școlare controlate:

- efectuarea operațiunilor DDD cu o firma autorizată;
- asigurarea de apă potabilă pentru elevii din unitățile școlare unde apa nu este potabilă, prin montarea de dozatoare cu o firmă autorizată;
- analizarea apei din unitățile școlare, chimic și microbiologic pentru verificarea potabilității;
- asigurarea de stocuri suficiente de materiale de curățenie, dezinfecție și pentru igienă individuală – igienizarea și păstrarea curățeniei în toate spațiile destinate activității școlare;
- efectuarea cursurilor de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă a personalului care servește laptele și cornul;
- vizarea la medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudine pentru tot personalul;
- asigurarea în unități școlare a spațiului pentru păstrarea în condiții optime a cornului și laptelui;
- asigurarea de condiții optime de siguranță a elevilor/copiilor în perimetrul unităților de învățământ

Personalul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani **au constatat încălcări ale prevederilor legale, după cum urmează:**

- **Situația clădirilor unităților de învățământ de la nivelul Județului Botoșani care funcționează fără autorizație\* de securitate la incendiu: 31 unități de învățământ;**
- **Nefuncționarea iluminatului de siguranță: 43 unități de învățământ;**
- **Stingătoare de incendiu nu sunt verificate periodic, de către personal atestat, astfel încât acestea să asigure criteriile și nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice de referință: 7 unități de învățământ;**
- **Instalația de stingere cu hidranți interiori și/sau exteriori, neverificată potrivit reglementărilor tehnice, de către persoane autorizate: 16 unități de învățământ;**
- **Instalația de detecție și semnalizare, neverificată potrivit reglementărilor tehnice, de către persoane autorizate: 43 unități de învățământ;**
- **Nu au fost întocmite contracte de mentenanță cu personal autorizat ANRE, în vederea efectuării lucrărilor periodice, privind exploatarea în siguranță a centralelor termice și aparatelor de măsură și control din cadrul instalațiilor termice la următoarea instituții: 18 unități de învățământ;**



- **Coșuri de evacuare a fumului necurățate periodic cu personal autorizat: 13 unități de învățământ;**
- **Instalații electrice interioare și prizele de împământare neverificate, potrivit reglementărilor tehnice, de către persoane autorizate A.N.R.E.: 9 unități de învățământ;**
- **Lipsă verificarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT): 9 unități de învățământ;**
- **Nu se asigură dotarea în tablourile electrice generale ale unităților de învățământ, a unui dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual – DDR, care este obligatoriu pentru unitățile de învățământ, conform prevederilor art. 4.2.2.8 din Normativul de proiectare, executare și exploatare a instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7 / 2011: 6 unități de învățământ;**
- **Au fost constatate improvizații și defecțiuni în exploatare a instalațiilor electrice interioare clădirilor pentru învățământ: 19 unități de învățământ;**
- **Grădinițele organizate în construcții etajate nu sunt prevăzute cu scară exterioară de evacuare (a etajului), indiferent de numărul scărilor interioare, contrar prevederilor prevederilor art.4.2.107. din Normativ P 118 / 1999: 5 unități de învățământ;**
- **Pe căile de evacuare și casele de scări ale instituțiilor de învățământ sunt amplasate elemente decorative – lambriuri, din materiale combustibile care în caz de incendiu, degajă fum și gaze fierbinți, punând în pericol utilizatorii clădirii, contrar prevederilor art. 4.2.102. din Normativul P118/1999: 47 unități de învățământ;**



- **Nu se asigură evacuarea fumului și a gazelor fierbinți în caz de incendiu, de pe casele de scări: 6 unități de învățământ;**
- **Nu se asigură protecția la foc de minimum 30 de minute pentru golurile de comunicare cu podul clădirii, contrar prevederilor art.2.4.39 din Normativul P118/1999: 7 unități de învățământ;**
- **Au fost demontate ușile de pe casele de scări, astfel că nu sunt respectate prevederile art. 4.2.104 din Normativul P118/1999 unde clădirile de învățământ etajate vor avea casele de scări de evacuare închise, conform normativului, indiferent de numărul nivelurilor supraterane ale acestora: 8 unități de învățământ;**
- **Nu se asigură întreținerea elementelor de limitare a propagării focului și de etanșare la fum și gaze fierbinți, contrar prevederilor pct. 3.8.4 și 4.2.96 din Normativul P118/1999: 2 unități de învățământ;**
- **Nu se asigură distanțele de siguranță și conformare la foc conform Tabelului 2.2.2. din Normativul P118/1999: 1 unitate de învățământ;**
- **Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, întocmite pe baza schiței nivelului, nu sunt amplasate /întocmite corespunzător: 19 unități de învățământ.**

Verificările efectuate de **Inspectoratul Școlar Județean Botoșani** au vizat **normarea de personal, starea și aspectul fizic al claselor, asigurarea mobilierului școlar și a manualelor, cataloagelor și altor tipizate specifice.**

Cea mai mare parte a unităților de învățământ preuniversitar din județul Botoșani sunt pregătite pentru începerea noului an școlar 2023-2024, lucrările de igienizare fiind în curs de finalizare la majoritatea unităților verificate. Unitățile de învățământ nu au putut obține autorizația sanitară de funcționare cauza principală o constituie nepotabilitatea apei, fie amplasarea grupurilor sanitare în exterior, fie clădirile sunt în curs de reabilitare/ modernizare/ extindere și nu s-a efectuat recepția lucrărilor. Din cele constatate și discuțiile cu reprezentanții unităților de învățământ se poate concluziona că nu există situații care să împiedice debutul anului școlar. Se impune întreprinderea măsurilor corespunzătoare remedierii, de urgență, a disfuncționalităților constatate care ar putea pune în pericol securitatea persoanelor (elevi, cadre didactice, personal angajat, etc).